

TECHNOLOGY
of
BUILDING MATERIALS
by
PROFESSOR VLADOFFSKY



Commercial School
OF ST. PETERSBURG


ТЕХНОЛОГІЯ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ

СОСТАВИЛЪ

Преподаватель Императорской Академіи Художествъ

Инженеръ-Технологъ И. Владовскій.

Глава I. Естественные строительные материалы. Глава II. Кирпичъ и гончары.
Глава III. Обжиганіе известняковъ. Глава IV. Строительные растворы. Глава V.
Пуццоланы естественный и искусственный. Глава VI. Портландские цементы и
бетонъ. Глава VII. Металлы. Глава VIII. Дерево. Глава IX. Асфальтъ. Глава X. Разные стро-
ительные материалы.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія бр. Пантелеевыхъ, Казанская улица, д. № 33.

1885.

Vladovskii, I

Посвящено

Его Императорскому Высочеству

Государю Великому Князю

Владимиру Александровичу,

Президенту Императорской
Академии Художеств.

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО!

Лосвящая Вашему Императорскому Высочеству свой скромный трудъ — «Курсъ Технологіи строительныхъ матеріаловъ для учениковъ Академіи Художествъ по Архитектурѣ» — составитель питаетъ надежду, что трудъ его послужитъ на пользу отечественнаго зодчества, которое находится подъ Высокимъ покровительствомъ Вашего Императорскаго Высочества.

Авторъ.

ГЛАВА II.

Кирпичъ и гончарное производство.

Кирпичъ. Кирпичъ принадлежитъ къ искусственнымъ камнямъ, приготавляется изъ глины съ примѣсью воды и песку, или безъ прибавленія песку, если глина оказывается годною. Кирпичъ формуется въ известныя формы, высушивается на воздухѣ и обжигается въ печахъ. Хорошо приготовленный кирпичъ не уступаетъ въ прочности камню, а таѣкъ кирпичъ считается худымъ проводникомъ тепла, то въ холодномъ климатѣ онъ составляетъ необходимый строительный материалъ для жилья человѣка. Кромѣ того, кирпичъ хорошо связывается съ растворомъ, удобенъ къ перевозкѣ, легко можетъ быть доставленъ на мѣста высокихъ сооруженій, притомъ обходится дешево; однако только въ Россіи перевѣсь въ строительномъ материалѣ стоитъ за кирпичемъ, во всѣхъ-же другихъ государствахъ естественные камни имѣютъ преимущество въ строительномъ дѣлѣ.

Изобрѣтеніе кирпича относится къ глубокой древности; въ тѣ времена кирпичъ встрѣчался большею частію необожженнымъ, въ видѣ сырца, потому что южное солнце на столько высушивало сырецъ, что онъ мало отличался отъ обожженаго. Притомъ, въ древнихъ кладкахъ изъ сырцового кирпича часто встрѣчается слой изрубленнаго тростника, перемѣшаннаго съ соломою и смолою. Форма древняго кирпича была двоякая: четырехугольная и треугольная; величина кирпичей встрѣчается у древнихъ строителей трехъ родовъ: малые кирпичи были $7\frac{1}{2}$ дюймовъ въ квадратѣ, при толщинѣ въ $1\frac{1}{2}$ дюйма; средніе въ $16\frac{1}{2}$ дюймовъ въ квадратѣ, толщиною отъ 18 до 20 линій; большиe 22 дюйма въ квадратѣ, толщиною 22 линіи. Малые кирпичи шли на облицовку стѣнъ, сложенныхъ изъ мелкихъ камней, причемъ кирпичъ разрѣзывался на двое по диагонали, такъ что каждая часть составляла треугольникъ, гипотенуза служила облицовкою, а катетами кирпичъ входилъ въ тѣсто изъ глины во внутрь стѣны.

Въ настоящее время обыкновенный кирпичъ по формѣ представляетъ прямоугольный параллелопипедъ, длиною 6 вершковъ, шириной 3 вершка и толщиною $1\frac{1}{2}$ вершка. Такой кирпичъ идетъ на кладку фундаментовъ, стѣнъ, сводовъ, печей, трубъ и проч. Для избѣженія обтесыванія кирпича и чистоты сооружаемаго зданія, онъ дѣлается раз-

ной формы и называется *лекальнymъ*. Въ торговлѣ лекального кирпича не встрѣчается; онъ дѣлается по заказу и бываетъ сплошной и пустотѣлый.


Виды лекального кирпича:

1. **Фальцовыи** (черт. 35) одинакового размѣра съ обычновеннымъ, но съ одной стороны имѣеть фальцъ (вымѣкку) въ $1\frac{1}{4}$ дюйма; употребляется когда приходится въ стѣнѣ сдѣлать впадину.




Черт. 35.

2. **Сводныи** (черт. 36) одинакового размѣра съ обычновеннымъ, но дѣлается клиномъ и употребляется для сводовъ, арокъ и перемычекъ.




Черт. 36.

3. **Карнизовыи** (черт. 37) приготавляется въ разныхъ формахъ по шаблонамъ.




Черт. 37.

4. **Колонныи** (черт. 38). Размѣръ колоннаго кирпича дѣлается соообразно съ даннымъ диаметромъ колонны. Толщина колоннаго кирпича обыкновенно 4 дюйма. Уголъ при центрѣ въ 60 и 90 градусовъ.



Черт. 38.

5. **Трубчатыи** или желобной для выводки внутри стѣнъ круглыхъ дымовыхъ трубъ (черт. 39).



Черт. 39.

6. **Клинкеръ** огнепостоянный, употребляемый въ нагревательныхъ приборахъ и заводскихъ печахъ.

7. **Подовыи**—употребляемый для выстилки печныхъ подовъ, формою чаще всего въ квадратѣ.

Изъ пустотѣлыхъ кирпичей, приготавляемыхъ на С.-Петербургскомъ казенномъ заводѣ, известны слѣдующіе два вида: одинъ содержитъ 8 круглыхъ отверстий, диаметръ которыхъ равенъ 0,4 вершка или 7 линій (черт. 40).



Черт. 40.

Кирпичъ другаго вида (черт. 41) имѣеть четыре канала овальной формы; длинная ось канала диаметромъ 0,857 вершка или 15 линій; короткая ось диаметромъ 0,4 вершка.

Первый видъ пустотѣлого кирпича имѣеть на 22,2%, а второй видъ на 26,6% менѣе глинянной массы противъ сплошнаго кирпича, а вѣсъ ихъ только на $\frac{1}{4}$ менѣе сплошнаго кирпича, потому что глина плотнѣе вымѣшана.



Черт. 41.

Прочность пустотѣлого кирпича одинакова съ сплошнымъ, такъ что изъ него возможно безопасно возводить капитальные стѣны; при томъ онъ легче вѣсомъ и удобнѣе къ подноски на лѣса.



Черт. 42.



Черт. 43.

Во Франціи пустотѣлые кирпичи имѣютъ различное число отверстий: ихъ бываетъ отъ 6-ти до 32. (Черт. 42.)

Въ Англіи для жилыхъ зданій былъ предложенъ на стѣны кирпичъ вида, показанного на чертежѣ 43. Такой кирпичъ выгоденъ въ томъ отношеніи, что боковые каналы могутъ служить: 1) для осушки стѣнъ, 2) для сохраненія тепла, 3) для нагреванія и вентиляціи и 4) для уменьшенія массы кирпича почти на 25%.

Свойство кирпича. Кирпичъ долженъ удовлетворять всѣмъ условіямъ, требуемымъ отъ прочнаго строительнаго камня. Прочность кирпича различна и зависитъ отъ степени плотности, достигаемой выдѣлкою сырца и самымъ обжигомъ. Хорошій кирпичъ въ изломѣ плотенъ, съ мелкой сыпью и постояненъ на воздухѣ. Наружная форма кирпича должна быть правильна, плоскости не искривлены, грани прямыя, цвѣтъ ровный, нѣсколько блестящій; при ударѣ онъ долженъ издавать металлический звукъ.—Вѣсъ хорошо обожженаго кирпича ручной работы бываетъ отъ 9 до 10 ф. Кирпичъ, полученный изъ прессовъ или машинный, вѣситъ до 11 ф., т. е. на 1 или 2 фунта болѣе. Хорошій кирпичъ, спрыснутый водою, скоро высыхаетъ, а пролежавши въ водѣ до 5 дней, не долженъ увеличиваться въ вѣсѣ болѣе $\frac{1}{15}$ своего первоначальнаго вѣса. Свѣжеобожженній кирпичъ сильно втягиваетъ влагу изъ известковаго тѣста и тѣмъ нарушаетъ хорошую связь; но если необходимость заставляетъ употреблять такой кирпичъ, то его передъ употребленіемъ нѣсколько разъ надобно обливать водою. Кирпичъ долженъ выдерживать перемѣны атмосферы и сырость, чего вполнѣ достигаетъ хорошо обожженный кирпичъ, такъ какъ обжигъ вызываетъ въ кирпичѣ химическое соединеніе кремнекислоты съ глиноземомъ и известью, соединенія же эти постоянны на воздухѣ и въ водѣ. Если кирпичъ недожженъ, то отъ дѣйствія перемѣнъ атмосферы онъ обыкновенно крошится. Пережженный кирпичъ твердъ, какъ кремень,

и о сталь даетъ искры, а потому вполнѣ можетъ замѣнить въ подводныхъ сооруженіяхъ естественный камень. Хорошій кирпичъ долженъ быть годенъ къ обтесыванію, такъ какъ при составленіи сводовъ приходится измѣнять его форму; пережженный кирпичъ по своей твердости не способенъ къ обтескѣ.

Цвѣтъ хорошо обожженного кирпича чаще всего красный; но по цвѣту кирпича опредѣлять его качество невозможно, потому что все зависитъ отъ глины: если глина содержитъ окись желѣза, то обожженный кирпичъ будетъ красный, но примѣсь марганцовыхъ окисей можетъ при обжигѣ обезцвѣчивать кирпичъ, не уменьшая его хорошихъ качествъ. т. е. кирпичъ послѣ обжига выходитъ алаго цвѣта, но по своимъ хорошимъ свойствамъ можетъ считаться одинаковымъ съ краснымъ. Бываютъ примѣры, че кирпичъ получаетъ послѣ обжига цвѣта сѣрий, алый, бурый и почти бѣлый, а по качествамъ, требуемымъ отъ хорошаго краснаго кирпича, нисколько. отъ него не отступаетъ.

Для сооруженія домовъ обыкновенно различаютъ 4 сорта кирпичей подъ номерами:

№ 1. **Красный кирпичъ** считается хорошо обожженнымъ и долженъ отвѣтывать всѣмъ сказаннымъ выше качествамъ, причемъ цвѣтъ его можетъ быть, смотря по сорту глины, различный. Этотъ сортъ кирпича, выдерживающей атмосферные перемѣны, употребляется для наружныхъ стѣнъ зданія.

№ 2. **Полужелѣзнякъ**, обожженный болѣе надлежащаго, цвѣтомъ бываетъ желтый, бурый и черный, худо обтесывается и употребляется въ кладкѣ для сырыхъ мѣсть.

№ 3. **Желѣзнякъ**—пережженный кирпичъ, мѣстами оплавившійся, подходящій къ естественнымъ крѣпкимъ камнямъ, имѣть часто раковины и употребляется на забутку фундаментовъ въ сырыхъ мѣстахъ; цвѣтомъ можетъ быть различный, но чаще всего—исчерно-красный.

№ 4. **Алый кирпичъ**—обыкновенно недожженный, мягче всѣхъ выше приведенныхъ, можетъ быть узнанъ по звуку; употребляется для сооруженія внутреннихъ стѣнъ въ сухихъ мѣстахъ и для печей, гдѣ съ пользою и безопасно выдерживаетъ долгое время.

Выборъ и зготовленіе глины. Опытъ производства кирпичей показалъ, что не всякая глина годится для выдѣлки кирпичей. Обыкновенно считается годною глиною для выдѣлки кирпичей не слишкомъ жирная и не тощая глина. Такая глина на Петербургскихъ заводахъ называется *заломною* и составляетъ переходную глину отъ жирныхъ къ тощимъ. Глина для выдѣлки кирпичей всегда содержитъ известный процентъ металлическихъ окисловъ, преимущественно желѣза,—что позволяетъ производить обжигъ кирпича сравнительно не при высокой температурѣ, потому что металлические окислы своимъ присутствиемъ содѣйствуютъ соединенію кремнезена съ глиною и известью. При вы-

боръ глины необходимо избѣгать известковыхъ камней, потому что известковый камень, обожженный вмѣстѣ съ кирпичемъ, превратится въ негашеную извѣсть, которая, отъ смачиванія кирпича водою, начнетъ гаситься, увеличиваясь въ объемѣ, и разорветъ кирпичъ. Въ глинѣ, назначаемой для кирпичей, слѣдуетъ избѣгать присутствія колчедановъ, потому что они, выгорая, оставляютъ пустоты и черные пятна въ кирпичѣ. Глина, содержащая между слоями много песку съ окисью желѣза, образуетъ камушки, которые потомъ разваливаются и не входятъ въ общую связь съ массою глины; такая глина называется опочисткою. Глина, содержащая слюду и пластинки гипса, препятствуетъ формовкѣ кирпича; такая глина получаетъ название глины съ рѣзаками.

Глина содержитъ воду въ видѣ механической примѣси и химическаго соединенія: если изобразить формулою глину, то она представляеть соль кремнекислого глинозема ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$), въ которомъ воды находится 17,4%. Это соединеніе способно втягивать воду и разбухать, но, будучи накалено до красного каленія, оно образуетъ новое химическое соединеніе, не способное притягивать влагу; другими словами, прокаленная глина превращается въ твердый камень.

При нагреваніи изъ глины выдѣляется вода; она приобрѣтаетъ большую плотность и уменьшается въ объемѣ. Чѣмъ жирнѣе глина, тѣмъ объемъ ея при этомъ уменьшается болѣе, такъ что уменьшеніе доходитъ до половины объема. Чтобы объемъ глины не измѣнялся послѣ прокаливанія, въ нее прибавляютъ песку, который уменьшаетъ сжатіе объема глины и тѣмъ сохраняетъ форму кирпича.

Природная глина часто содержитъ песокъ въ такомъ количествѣ, что не требуется его прибавлять при выдѣлкѣ кирпича; но въ жирные сорта глины прибавляется песокъ преимущественно кварцовый или глинистый; известковый песокъ для такой цѣли совершенно негоденъ.

Количество прибавляемаго песку опредѣляется опытомъ. Песокъ можетъ быть замѣненъ:

обожженной глиной или издѣліями изъ глины, измельченными въ порошокъ, такъ называемой *толченкой*, которая примѣшивается для огнеупорныхъ кирпичей и тому подобныхъ издѣлій;

шлаками отъ каменнаго угля и его золою, а также толченымъ каменнымъ углемъ;

древесными опилками, которые всегда прибавляются для выдѣлки легкихъ кирпичей.

Вообще годность глины опредѣляется по предварительному обжигу образца, по химическому анализу и по нѣкоторымъ наружнымъ признакамъ.

Если есть вблизи кирпичный заводъ, то изъ глины приготовляютъ пробные кирпичи и помѣщаются въ разныя мѣста печи вмѣстѣ съ назначенными къ обжigu кирпичами. Если пробный кирпичъ хорошо об-

жегся тамъ, гдѣ получается обыкновенно недожженный, то глина требуетъ невысокаго жара для обжиганія. Если пробный кирпичъ получится хорошо обожженнымъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ получаются пережженные кирпичи, то для пробной глины потребуется при обжигѣ сильный жаръ.

Точно также пропорцію песку опредѣляютъ послѣ пробнаго обжига. Если кирпичъ послѣ обжига покоробится или дастъ трещины, то это ясно указываетъ, что песку необходимо прибавить. Глины тощія, содержащія много песку, еще при высушиваніи разваливаются.

Пробный обжигъ можно сдѣлать безъ завода, приготавляя куски и обжигая въ простыхъ печахъ или на кострѣ.

Признаки годной глины:

Годная для кирпичнаго производства глина во время дождя прилипаетъ къ ногамъ. Шарикъ, скатанный изъ глины, въ сухомъ мѣстѣ сильно усыхаетъ и трескается, что показываетъ очень жирную глину; прибавляя песку къ такой глини, ее можно сдѣлать годною для выдѣлки кирпича. Если шарикъ разваливается, то глина считается тощею. Имѣя подъ рукою жирную глину, можно смѣшивать ее съ тощею и такимъ образомъ получить годную глину.

Тощую глину можно сдѣлать годною для кирпичнаго дѣла отмучиваниемъ въ бочкахъ, но это дѣлается только въ крайнемъ случаѣ.

Скатанный въ цилиндръ комокъ глины доказываетъ нѣкоторую тягучесть; если камокъ при скатываніи крошится, то это служить признакомъ тощей глины.

Заготовленіе глины.

Глина, вырытая изъ земли, въ свѣжемъ видѣ тверда, не пластична съ трудомъ теряетъ сланцевое сложеніе, а потому для выдѣлки кирпича выкашивается за годъ до работъ тонкими слоями и складывается въ гряды или валы около 5 футовъ ширины и $1\frac{1}{2}$ фута высоты, называемые кабанами. Выкашивается глина лопатою и въ тачкахъ отвозится на мѣсто формовки, гдѣ оставляется на всю осень и зиму до начала весны. Въ такомъ видѣ оставляютъ глину для того, чтобы дождевья или снѣговья вода уносили растворимыя части; затѣмъ морозъ оказываетъ на твердую глину разрушительное дѣйствіе и глина дѣлается рыхлою. Этотъ процессъ называется вывѣтриваніемъ. Вывѣтренная глина отличается послѣ мятъ однородностію; изъ нея выходить меньше бракованного кирпича.


Вообще, чтобы сдѣлать глину годною для производства кирпичей, ее подвергаютъ различнымъ обработкамъ, смотря по качеству глины и мѣстному обычая, но для полученія пластической глины обработка раздѣляется на:

- 1) Вывѣтривание.
- 2) Смачивание водою.

- 3) Мытье.
- 4) Очищениe.
- 5) Промываніе.
- 6) Разсѣканіе.
- 7) Смѣшиваніе съ пескомъ или перемѣшаніе жирной глины съ тощою.
- 8) Отдѣленіе отъ глины излишняго песка отмучиваніемъ.

Изъ всѣхъ вѣщесказанныхъ обработокъ употребляется повсемѣстно и со всякой глиной мятье, прочія же обработки производить только съ нѣкоторыми сортами глинъ или по мѣстнымъ обычаямъ. Иногда два или три дѣйствія соединяютъ вмѣстѣ: такъ напримѣръ, мятье, смачивание и смѣшиваніе съ пескомъ дѣлается одновременно; точно также промываніе съ очищеніемъ сходятся въ одну работу. Нѣкоторыя изъ дѣйствій надъ глиной служатъ подготовительной работой, а главною работою считается мятье.

Мятье глины необработанной очень затруднительно, потому что она, находясь въ грунтѣ въ видѣ пластовъ, не обладаетъ пластичностью. Въ сухомъ видѣ каждый пластъ легко раздѣляется по направленію на пластыванія, но оказываетъ большое сопротивленіе сжатию, т. е. смять кусокъ глины довольно трудно. Связь частицъ глины—въ природномъ состояніи, затрудняетъ ея обработку, и за неимѣніемъ времени, вмѣсто вывѣтританія, глину, выкопанную изъ земли, разбиваютъ просто



Черт. 44.

колотушками. Если требуется небольшое количество глины, то употребляютъ способъ, принятый на фаянсовыхъ заводахъ, состоящій въ томъ, что на выгнутой поверхности помѣщаются глину и минутъ ее двумя катками (черт. 44).

Англійскій способъ заготовленія глины состоить въ томъ, что сваливаютъ глину въ бассейнъ, на днѣ котораго находится рѣшетка, наливаютъ воду, размѣшиваютъ рычагами ее съ водою, затѣмъ спускаютъ черезъ рѣшетку всю массу въ нижерасположенный бассейнъ, даютъ испариться водѣ и, когда глина достигнетъ извѣстной степени густоты, она поступаетъ въ мятье.

На петербургскихъ заводахъ, заготовку глины производятъ слѣдующимъ образомъ:


Вырытую осенью глину сваливаютъ въ гряды для вывѣтританія; въ этомъ положеніи оставляютъ ее до весны; при началѣ работы отдѣляютъ отъ гряды часть глины, необходимую на суточную работу одному рабочему, составляютъ изъ нея рыхлую кучу, смачиваютъ водою и покрываютъ рогожею,— это называется *зарыть мину*. Въ такомъ видѣ глину оставляютъ дни на два прочахнуть. Затѣмъ кучу перегружи-

ваются на другое место, снова смачиваютъ водою и покрываютъ рогожею; и такъ до трехъ разъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ глину послѣ вывѣтреванія переносятъ въ творильныя ямы, выложенныя досками или камнями, обливаютъ водою, даютъ насытиться и затѣмъ прокалываютъ деревянными палками для большаго пропитыванія ея водою. Такъ смачиваютъ водою два или три дня, покрывая рогожею, чтобы глина не подсыхала. Послѣ этого глина поступаетъ на мятье.

Смачивание глины производятъ во время подготовки или во время мятья. Когда мятье производится машинами, то изъ валиковъ глина подвозится къ машинамъ и одновременно мнется и смачивается. Если глину приходится брать неподготовленную, прямо изъ грунта, и подвозить къ машинамъ, то обращаютъ вниманіе на влажность глины, и если ея оказывается достаточно, то глину, размачивая, прямо подвергаютъ мятью.

Очищеніе глины отъ механическихъ примѣсей. Когда глина содержитъ камни, кореня и пр., то пропускаютъ ее сквозь сита, рѣшетки или просто черезъ плетень. При мятьѣ глины людьми, камни, попавшиye подъ ноги, выкидываются руками. Очистка глины можетъ быть сдѣлана во время подготовки глины или во время производства сырца въ кирпичѣдѣлательныхъ машинахъ.



Черт. 45.

Наконецъ, если постороннихъ примѣсей много, то очистка глины производится на машинахъ, специально для того существующихъ. Такая машина представлена на черт. 45. Она состоитъ изъ двухъ желѣзныхъ цилиндровъ (*m*, *m*), укрепленныхъ на телѣжкѣ (*z*), которая движется по платформѣ (*y*, *y*) взадъ и впередъ. Цилиндры наполняются глиной и поочередно подводятся подъ поршень (*p*); действиемъ поршня глина пропадливается сквозь отверстія, находящіяся въ стѣнкахъ цилиндровъ и

падаетъ на платформу, а камни, корни и проч. остаются въ цилиндрахъ и выбрасываются передъ новымъ заполненiemъ. Вообще глину очищаютъ тщательно въ тѣхъ случаяхъ, когда изъ нея приходится формовать тонкостѣнныя дренажныя стѣны или пустотѣлые кирпичи, а для кирпичей сплошныхъ такой очистки не требуется.

Смѣшиваніе глины съ пескомъ производятъ во время мятъя, а смѣшиваніе жирной глины съ тощею дѣлается во время подготовки глины. Песокъ прибавляется ко всякой глине; безъ этой примѣси песокъ коробится, трескается и не получаетъ остекловыванія. Смѣшиваніе производится слѣдующимъ образомъ: для вымачиванія глина помѣщается въ творильную яму слоемъ, на нее кладется слой песку, и производится перемѣшиваніе людьми или машинами. Песку пропорція берется различная, смотря по жирности глины или по опыту: въ одномъ случаѣ берутъ кубический футъ песку на $2\frac{1}{2}$ и до $3\frac{1}{2}$ кубическихъ футъ глины, въ другомъ случаѣ на $\frac{3}{4}$ объема глины $\frac{1}{4}$ объема песку.

Для удаленія изъ глины лишняго песку, ее отмучиваютъ въ бочкахъ или въ большихъ чанахъ; съ этою цѣлью помѣщаютъ глину въ чанъ, наливаютъ избытокъ воды и размѣшиваютъ; затѣмъ даютъ нѣкоторое время отстояться жидкости. Песокъ, какъ тяжелѣйшій, садится скоро на дно, а воду изъ чана съ содержаніемъ разболтанной глины перепускаютъ въ другой чанъ, гдѣ даютъ ей вполнѣ отстояться. Потомъ сливаютъ воду съ отстоявшейся глины, которая получается болѣе жирною, но не имѣть вязкости. Чтобы сдѣлать такую глину пластическою, ее подвергаютъ тщательному мятью и, кромѣ того, разсѣканію и разрѣзыванію, которая состоятъ въ томъ, что глину раскладываютъ на столѣ слоемъ въ 4 дюйма толщиною и, разрѣзывая ножами по разнымъ направленіямъ, переворачиваютъ каждую полосу на другую сторону. Когда глину мнуть на машинахъ, то можно избѣжать разсѣканія и разрѣзыванія. Если глина содержитъ много примѣсей, растворимыхъ въ водѣ, то ее отмучиваютъ въ водѣ и даютъ отстояться, а воду съ растворимыми веществами сливаютъ.


Промывка глины употребляется въ томъ случаѣ, когда она содержитъ много желѣзокупоросистыхъ веществъ, которые обнаруживаются при пробномъ обжигѣ глины, принимающей густую красную окраску (отъ окиси желѣза); притомъ такие кирпичи очень легко раздробляются. Промывка глины производится въ бочкахъ съ двумя днищами, отстояющими одно отъ другого на разстояніи аршина. Верхнее дно содержитъ много мелкихъ отверстій; на него кладутъ толстый рыхлый слой соломы, сверхъ его помѣщаютъ раздробленную глину и насосомъ накачиваютъ воду, постоянно размѣшывая метелками. Вода извлекаетъ изъ глины растворимыя вещества, которая уносятся вмѣстѣ съ глиною. Всю массу воды съ глиною выпускаютъ чрезъ небольшое отверстіе, находящееся близъ нижняго дна, въ большіе резервуары; затѣмъ глина вычерпывается

сачками изъ толстой парусины въ отдельныя кади. Промывка и отмучивание глины производится для гончарныхъ издѣлій, а въ кирпичномъ производствѣ эти подготовки считаются излишними и, если глина оказывается негодною для выдѣлки кирпичей, то считаютъ выгоднѣе взять другой сортъ глины.

Мятъ глины производится людьми, животными и машинами.

Въ Россіи обыкновенно мятъ глины производится людьми, и каждый рабочій порядовщикъ формующій кирпичи, мнетъ для себя глину самъ: для этого онъ беретъ изъ кабана необходимое количество глины, раскладываетъ ее на платформу, состоящую изъ досокъ, положенныхъ на землю. Платформа имѣеть квадратную сажень измѣренія; глина кладется слоемъ въ 2 фута толщины и рабочій мнетъ ее ногами до тѣхъ поръ, пока не получится пластическая глина. Во время мятъ рабочій выбрасываетъ попадающіе подъ ноги камни и проч., а комья глины разбиваетъ деревянной колотушкой. По временамъ рабочій беретъ на пробу комъ глины и разрѣзаетъ его проволокой: если разрѣзъ ровенъ, то песокъ размѣшанъ хорошо, и если нѣть блестокъ, указывающихъ на сланцеватость глины, то глина считается готовою къ формовкѣ. Мятъ глины производится животными скорѣе и лучше, для чего употребляютъ быковъ, которымъ завязываютъ глаза, а за рога привязываютъ ихъ къ столбу, вѣланному въ срединѣ платформы; быковъ гонятъ по платформѣ, а глину подкидываютъ отъ окружности платформы къ срединѣ; но въ этомъ случаѣ камни, корешки и вообще примѣси трудно удалить.

Мятъ глины машинами считаются тѣмъ выгоднѣе, что глина не требуетъ другихъ подготовкъ, кроме вывѣтреванія. Всѣ глиномятныя машины имѣютъ общую конструкцію, которая состоитъ изъ вертикального цилиндра, имѣющаго въ срединѣ ось, приводимую въ движение коннымъ приводомъ или паровымъ двигателемъ; на оси находятся горизонтально расположенные ножи; глина всыпается сверху, а ножи рѣжутъ, мнуть и выдавливаютъ глину въ нижнее отверстіе у dna въ видѣ готовой тѣстообразной глиняной призмы. Количество и степень вязкости выходящей глины зависитъ отъ величины нижнаго отверстія, которое можно увеличивать и уменьшать задвижкою, смотря по свойствамъ и требуемымъ качествамъ отъ глины. Глиномятная машина, употребляемая на фарфоровыхъ заводахъ (черт. 46), состоитъ изъ деревянной бочки съ желѣзными обручами, въ срединѣ которой укрѣплена ось (*m*); на ней горизонтально прикреплены желѣзные брусья (*n*) имѣющіе по 3 вертикальныхъ ножа —




Черт. 46.

два снизу и одинъ сверху. Отъ такого расположенія ножей, разрѣзывающихъ глину, происходитъ хорошее перемѣшиваніе глины. Два нижнихъ ножа *k*, *k* поставлены наклонно къ оси вращенія; отъ такого расположенія они выграбаютъ глину къ отверстю (*z*). Бочка сверху имѣеть воронку (*ef*) для принятія глины, а сбоку имѣются отверстіе (*O*) для осмотра и очистки бочки отъ камней. Чѣмъ шире въ бочкѣ отверстіе *z*, тѣмъ болѣе выходитъ мятої глины, но тѣмъ менѣе время глина подвергается мяты; вообще, размѣръ отверстія зависитъ отъ степени вязкости и назначенія глины. Для издѣлій съ тонкими стѣнками, какъ пустотѣлые кирпичи и гончары, когда требуется глина плотная, хорошо мятая, отверстіе

дѣлается по возможности менѣе (черт. 46) и у отверстія *z* на оси помѣщаются валики выдавливающіе глину. При рыхлой глине, идущей на обыкновенные кирпичи, отверстіе для выпуска глины дѣлается по возможности больше. Выходъ мятої глины можно увеличить, придавая мѣшательной оси болѣе быстрое вращеніе, но для этого необходимо увеличить силу вращенія, а также и прочность прибора, замѣняя деревянную бочку желѣзною. Въ большинствѣ глиноматныхъ машинъ употребляется конный приводъ, т. е. сила лошади, которую измѣнять возможно въ извѣстныхъ предѣлахъ; въ такомъ случаѣ для увеличиванія выхода глины, уменьшаютъ высоту бочки или увеличиваютъ число рядовъ ножей. Для той-же цѣли устраиваютъ

передаточные механизмы и число лошадей увеличиваются до 4. Когда валъ приводится въ движение посредствомъ лошади и водила, тогда всѣ части мѣсильной машины могутъ быть деревянными, какъ на общемъ




Черт. 46'.

видѣ глиноматныхъ машинъ (черт. 46''), а при увеличенной скорости валъ долженъ быть желѣзный. Наибольшее движеніе валу можно придать при паровомъ двигатѣль; въ такомъ случаѣ при маломъ отверстіи (*Z* черт. 46') глина выходитъ силошною массою по формѣ отверстія; на ос-

нованіи этого Клейтонъ и другіе основали машинное производство кирпичей, разрѣзывая безконечно выходящую глиняную ленту на кирпичи требуемыхъ размѣровъ.


Чаше всего употребляется глиноматная машина слѣдующаго устройства (черт. 47): она состоитъ изъ деревянной бочки съ желѣзными

обручами; внутренняя поверхность ея спабжена четырьмя заостренными горизонтальными ножами, по 4 въ рядъ, расположеными спиральною линіею *a, a*. Въ срединѣ бочки проходитъ валъ *v*, къ которому придѣлано 16 ножей, расположенныхыхъ тоже спирально и приходящихъ въ промежутки между первыми *n, n, n*. Эти ножи не заострены и прикреплены наклонно для надавливанія глины въ промежутки первыхъ ножей и вообще къ низу бочки. На днѣ бочки помѣщены два загреба *e, e*, подводящіе глину къ отверстію *M*. Приводится ось во вращеніе одноконнымъ приводомъ и въ теченіи дня приготавляетъ глины для 10 рабочихъ $2\frac{1}{2}$ кубич. сажени, изъ которой можетъ быть сдѣлано до 10 тысячъ кирпичей. Высота бочки $1\frac{3}{4}$ аршина, ширина $1\frac{1}{2}$ аршина. Мѣсильная бочка помѣщается подъ на вѣсомъ. Когда глина не содержитъ твердыхъ примѣсей, то въ такой бочкѣ можно производить мятье совершенно неподготовленной глины или подготовленной однимъ вывѣтреваніемъ. При мятьѣ глины людьми необходимо ее подготовить, какъ указано выше, а именно: вывѣтреваніемъ, зарываніемъ, перегруживаніемъ и сваливаніемъ въ кабаны; послѣ чего глина поступаетъ на формовку. Изъ такой глины одинъ рабочій можетъ сдѣлать въ день отъ 500 до 700 штукъ сырца, тогда какъ изъ глины, заготовленной въ мѣсильной бочкѣ, рабочій можетъ сдѣлать въ день отъ тысячи до 1,200 сырца. Бочка приводится въ движение одною лошадью, причемъ необходимы два человѣка: одинъ управляетъ бочкою другой подгоняетъ лошадь. Такая бочка безъ лошади обходится въ 125 рублей. Если глина содержитъ небольшой процентъ извести въ видѣ камушковъ, то необходимо такую глину подвергнуть раздавливанію, чтобы раздробить известь въ порошокъ и затѣмъ перемѣшать ее съ глиною. Обожженные кирпичи, содержащіе небольшое количество извести, получаются лучшихъ качествъ, потому что известь, соединяясь съ кремнеземомъ, остекловываетъ кирпичъ и дѣлаетъ его менѣе способнымъ втягивать влагу. Для раздавливанія извести употребляются бѣгуны или катки, которые одинаково годятся какъ для измельченія известковыхъ камней, такъ и для окончательного мяты глины. Бѣгунами можно лучше вымыть глину, чѣмъ катками. Устройство катковъ дешевле бѣгуновъ, но дороже глиномятной бочки. Для мяты глины употребляются также нѣсколько паръ валыцовъ, а если валыцы назначаются только для раздробленія извести, находящейся въ глинѣ, то ихъ достаточно одной пары.



Черт. 47.

Формовка кирпича бываетъ двухъ родовъ: ручная и машинная. Ручная формовка производится въ деревянныхъ формахъ и тискахъ.




Черт. 48.

Ручныя формы бываютъ двухъ родовъ. Одна форма безъ дна, называемая *пролеткой* (черт. 48), дѣлается изъ $\frac{1}{2}$ дюймовыхъ досокъ и скрѣпляется обручнымъ желѣзомъ. Въ такой формѣ кирпичъ приготавляется изъ тощей глины, такъ какъ тощая глина мало усыхаетъ, а слѣдовательно и тѣсто изъ нея можетъ быть сдѣлано въ болѣе жидкому видѣ. Изъ тощей глины только и возможно формовать кирпичъ въ пролетной формѣ, потому что при всякой другой формовкѣ кирпичи изъ тощей глины обсыпаются при высушиваніи сырца; такой кирпичъ носитъ название *слизового* или *столоваго*.

Самая формовка слизового кирпича идетъ слѣдующимъ путемъ: по рядовщикъ беретъ комъ глины, обваливаетъ его въ пескѣ, смачиваетъ водою внутреннія стѣнки пролетки и также обсыпаетъ пескомъ; пролетка ставится на деревянный столъ, верхняя доска котораго имѣть размѣръ одного квадратнаго аршина. Комъ глины долженъ быть немного больше формы, прибавка глины въ форму не допускается, потому что послѣ обжига на кирпичъ получается пленка, легко отстающая; комъ глины съ размаху бросаютъ въ форму, а избытокъ глины срѣзаютъ деревяннымъ ножомъ. Кирпичъ въ формѣ относится на ребра, такъ какъ у формы нѣтъ дна, и выкладывается для просушки на току плашмя, а черезъ двое или троє сутокъ ставится на ребро, чтобы высушиться окончательно. Такъ какъ кирпичный сырецъ послѣ высыханія и обжиганія уменьшается въ объемѣ, то формѣ даются нѣсколько большие размѣры, которые опредѣляются опытомъ. Для установленной полной формы кирпича въ 6 вершковъ длины, 3 вершка ширины и $1\frac{1}{2}$ вершка толщины внутренній объемъ формы увеличиваются: длину на $\frac{1}{2}$ вершка, ширину и толщину на $\frac{1}{4}$ вершка. Формовка изъ жирной глины машинныхъ и огнеупорныхъ кирпичей, какъ болѣе плотныхъ, производится въ формѣ съ дномъ (черт. 49), сдѣланной изъ досокъ въ дюймъ толщиною, скрѣпленныхъ шиннымъ желѣзомъ. Глиняное тѣсто для поддоннаго кирпича должно быть приготовлено круто-мягкимъ, а потому и работа изъ него кирпичей идетъ труднѣе; кроме того, кирпичъ изъ такого тѣста послѣ обжига сжимается болѣе.

Порядовщикъ, взявъ комокъ глины отъ заготовленной массы, и обваливъ въ пескѣ, вбрасываетъ его въ форму, въ которую вдавливается.




Черт. 49.

пятою ноги; затѣмъ рабочій ударяетъ форму два раза объ обрубокъ дерева для равномѣрной плотности. Такой кирпичъ называется *подпятнымъ* въ отличіе отъ слизового. Подпятный кирпичъ выдѣлывается чаще всего въ средней Россіи, гдѣ много жирной глины.


Кромѣ того, кирпичъ формуется тисками, изъ которыхъ заслуживаютъ вниманія, какъ впервые предложенные, тиски Шомасу. Черт. 50— изображаетъ рычажный прессъ, состоящій изъ деревянного станка, къ которому привинчена чугунная форма съ подобнымъ-же подвижнымъ дномъ; дно опускается и поднимается посредствомъ колѣнчатаго рычага, приводимаго въ движение ногою. Желѣзная крышка формы прикреплена на шарнирѣ и снабжена длиннымъ рычагомъ *h*. Рабочій обваливъ комъ глины въ пескѣ, вбрасываетъ его въ форму, нажимаетъ крышкою глину, открываетъ крышу и ногою приводитъ колѣнчатый рычачъ въ движеніе, становясь на подножку (*m*); дно формы, поднимаясь кверху, поднимаетъ вмѣстъ и готовый кирпичъ, который относится на токъ для сушки. Глина для тисковыхъ формъ должна быть плотная, а потому и кирпичъ выходитъ лучшихъ качествъ и правильнѣе по формѣ; но работа идетъ медленнѣе и обходится дороже. Такой кирпичъ идетъ на наружную облицовку стѣнъ.

Другой видъ тисковаго пресса—есть прессъ на подобіе Донкратова винта; онъ состоить изъ металлической формы съ подвижнымъ дномъ. Черт. 51 представляетъ деревянный столъ, въ которомъ находятся двѣ металлическия формы *aa*, снабженныя подвижными днами *mm*; въ промежуткѣ двухъ формъ на шарнирѣ придѣлана желѣзная крышка съ ручкой *c*, которая поочередно закрываетъ ту или другую форму. Оба дна снабжены желѣзными стержнями, на которыхъ съ одной стороны



Черт. 50.

сдѣланы зубчатые нарѣзки. Между ними на оси, придѣланной къ столу, вращается зубчатое колесо (F), которое приводитъ въ движение стержни вмѣстѣ съ днами. Когда комъ глины, вброшенный въ одну изъ формъ,



Черт. 51.

сформованъ въ сырецъ, крышка подымается рукою, а вращенiemъ колеса F приподымается кверху дно, вмѣстѣ съ которымъ выходитъ готовый сырецъ; въ то же время формуется другой кирничъ и т. д. На такомъ прессѣ работаютъ 4 человѣка: одинъ формуетъ болванки, другой ворочаетъ колесо, два мальчика относятъ сырецъ на токъ для сушки. Въ сутки можно сдѣлать 1500 штукъ кирничаго сырца, слѣдовательно на каждого человѣка приходится по 375 штукъ, что считается относительно ручной формовки невыгоднымъ въ экономическомъ отношеніи. При сравненіи съ ручною работою оказывается, что тисковые прессы даютъ въ то-же время въ 3 раза менѣе кирпича, чѣмъ слизового и въ $1\frac{1}{2}$ раза менѣе противъ подпятнаго. Кромѣ того обжиганіе сырца тисковаго и подпятнаго требуетъ большаго времени и топлива для обжига, чѣмъ ручного, потому что въ подпятномъ и тисковомъ кирпичахъ въ томъ же объемѣ менѣе находится массы, ибо плотность глины различна; но зато тисковые и подпятные кирпичи способны болѣе сопротивляться дѣйствию времени и притомъ имѣютъ правильные углы, параллельныя ребра и гладкую поверхность.

Ручные кирпичедѣлательные прессы новѣйшей конструкціи могутъ выдѣлывать по 300 кирпичей въ часъ, а также существуютъ ручные прессы для дренажныхъ трубъ и желобчатаго кирпича съ фальцами.


Машинная формовка кирпича. Въ Россіи машинная формовка мало прививается, потому что во 1-хъ требованіе на кирпичъ довольно ограниченное, во 2-хъ приобрѣтеніе и содержаніе машинъ обходится дорого,

въ 3-хъ за неимѣніемъ большаго сбыта на мѣстѣ при перевозкѣ кирпичъ возрастаетъ въ цѣнѣ до 30%; кромѣ того, повсемѣстное распространеніе у насть глины пропятствуетъ распространенію машинаго производства кирпича.

Машины, выдѣлывающія кирпичъ, можно раздѣлить на двѣ группы: однѣ вырабатываютъ кирпичъ изъ мокрой глины,—въ такомъ случаѣ передъ обжиганіемъ они требуютъ высушивания—а другія, формующія кирпичъ изъ сухой глины, могутъ быть обожжены тотчасъ по выдѣлкѣ. Такого рода машины недавно вошли въ употребленіе.

Кирпичедѣлательная машина Шликейзена для коннаго привода бываетъ четырехъ размѣровъ; посредствомъ ея можно выдѣлывать въ день отъ 2 до 8 тысячъ кирпичей.


Шликейзена машина. Шликейзена машины приспособлены также къ выдѣлкѣ гончарныхъ трубъ, черепицы и карнизныхъ кирпичей. Она состоитъ (черт. 52) изъ деревянной бочки съ желѣзными обручами и



Черт. 52.

снабжена деревянною осью съ желѣзными ножами. Высота бочки $2\frac{1}{2}$ аршина, диаметръ $1\frac{1}{2}$ аршина; внизу бочка имѣть отверстіе для выхода готовой тѣстообразной призмы, изъ которой нарѣзаютъ кирпичъ. Ось приводится въ движение лошадью посредствомъ водила M. Бочка устанавливается въ земляной выемкѣ на подставкѣ. Въ этой выемкѣ стоитъ рабочий, нарѣзающій кирпичный сырецъ. На оси находится отъ 16 до 20 ножей. Первая верхняя пара ножей имѣть на концахъ уширение, расположена горизонтально и наклонена книзу для нажиманія глины къ дну. Внизу бочки два ножа загребаютъ глину къ отверстію, изъ котораго тѣстообразная призма глины катится по деревяннымъ валикамъ a, обтянутымъ сукномъ. Когда призма выйдетъ на разстояніе рамки r, рабочий опускаетъ раму на глининую призму, рѣжетъ ее проволокою pp на кирпичи и затѣмъ складываетъ эти кирпичи на доски k, лежащія на ребрѣ выемки и посыпанныя пескомъ. Другой рабочій на тачкѣ отвозитъ сырцовые кирпичи для сушки на токъ. Два рабо-


чихъ подготавлияютъ глину и подвозятъ ее къ бочкѣ. Мальчикъ водить лошадь, одинъ рабочій раскладываетъ кирпичи на току и переворачиваетъ ихъ. Если машина производитъ 2 тысячи кирпичей въ день, то



Черт. 53.

раздѣляя на 6 человѣкъ двѣ тысячи, приходится на одного рабочаго по 333 штуки сырца, что позволяетъ сравнивать такого рода машину съ домкратовыми тисками, дающими такое-же число кирпичей. Если число людей увеличить до 8 и лошадей—до 2-хъ, то машина, вырабатывающая 8 тысячъ кирпичей въ день, дастъ на каждого рабочаго по 1000 кирпичей.

Машина Клейтона можетъ вырабатывать изъ мокрой глины въ недѣлю отъ 150.000 до 300.000 сырца. Машина Клейтона въ главныхъ чер-




Черт. 54.

тахъ состоитъ: изъ чугуннаго кожуха (черт. 54 M), внутри которого помѣщаются валыцы *a a* для подготовки глины; надъ валыцами помѣщается ось *b* съ ножами для разбиванія глины, бросаемой въ воронку. Раздавленная между валыцами глина падаетъ для разрѣзанія на такъ называемый тоншиннейдеръ *c*, состоящій изъ вала съ 16 ножами; валъ *c* дѣлаетъ отъ 12 до 13 оборотовъ въ минуту. Этотъ валъ съ ножами рѣжетъ, перемѣшиваетъ и постепенно подво-

дить глину къ формовальному ящику, который находится на переднемъ концѣ.


Чертежъ 55 представляетъ боковой разрѣзъ машины Клейтона; на немъ одинъ валъ (*a*) виденъ, а другой нѣть; надъ валыцами находится ось съ ножами (*b*); *c* тоншиннейдеръ и *D* формовочный ящикъ для выхода глины; такихъ коробокъ бываетъ двѣ съ обоихъ концовъ или одна, смотря по количеству выдѣлываемаго сырца. Въ ящикѣ движется че-

тырехгранный прессованный поршень, получающій движение отъ системы колесъ локомобиля или паровой машины при помощи кривошипа (*S*) и шатуна (*K*), соединенного съ поршнемъ, какъ это показано на чертежѣ 56, въ разрѣзѣ для двухъ формовочныхъ ящиковъ. Самая фор-



Черт. 55.

мовка производится такимъ образомъ, что когда на одной сторонѣ рѣжется на кирпичи глиняная лента, на другомъ концѣ выдавливается глина. По обоимъ концамъ ящика находится по два валика *zz*, замѣ-



Черт. 56.

няющихъ треніе стѣнокъ о глиняную ленту. Валики обернуты сукномъ и надъ ними находятся ящики съ водою, смачивающею сукно валиковъ. Такая машина даетъ въ недѣлю 90.000 сырца, требуетъ 6 лошадиныхъ силъ и стоитъ 200 гульденовъ. Существуютъ еще машины, которые приготовляютъ кирпичъ изъ сырой глины, а именно:

Машина Гертеля, дающая въ часъ 1.000 сырца, требуетъ отъ 8 до 10 лошадиныхъ силъ и отъ 3 до 4 рабочихъ.

Машина Саксенберга, производящая въ день до 8.000 сырца, требуетъ отъ 6 до 8 RP (лошадиныхъ силъ), 4 рабочихъ и обходится въ 1.700 гульденовъ.

Машина Уатта производить 12.000 штукъ сырца въ день, требуя 12 лошадиныхъ силъ.


Всѣ упомянутыя выше машины готовятъ сырецъ изъ мокрой глины; следовательно требуется передъ обжигомъ такого сырца время для сушки и мѣстопомѣщеніе. Кромѣ того нарѣзка глиняной призмы на кирпичи

посредствомъ проволоки, хотя и остроумна, но влечетъ за собою искривленіе сырца, обламываніе угловъ и подобныя неудачи. Всѣ сказанныя обстоятельства въ послѣднее время вызвали стремленіе къ устройству такой машины, которая перерабатывала бы въ кирпичи сухую глину, притомъ взятую прямо съ мѣсторожденія. Такихъ машинъ явилось нѣсколько; между ними замѣчательною оказалась машина изъ Филадельфіи (Gregg) Грэгга, которая можетъ перерабатывать въ 10 часовъ глину, взятую прямо изъ залежей, въ 35.000 до 40.000 сухихъ кирпичей. Для приведенія ея въ движеніе необходимо 16 паровыхъ силъ. Глина въ этой машинѣ измѣльчается и очищается отъ большихъ камней. Кирпичи прессуются въ особыхъ 14 ящикахъ, имѣющихъ форму кирпичей и расположенныхъ такъ, что когда половина ихъ находится подъ прессомъ, другая, въ пресса, можетъ быть опорожнена; но кирпичъ выходитъ тяжелѣе въсомъ и, слѣдовательно, требуетъ при обжигѣ болѣе тоцлива. Кирпичъ изъ такой машины выходитъ очень плотный, съ ровными ребрами и правильною поверхностию, что очень важно для облицовки частей зданія безъ штукатурки; кирпичи-же, сдѣланные ручнымъ способомъ для такой-же цѣли, обошлись-бы очень дорого. Притомъ, мѣняя форму отверстія, гдѣ выходитъ глина, можно этой машиной выработать: черепицу, трубы, пустотѣлый кирпичъ и подобныя издѣлія.

Сушеніе сырцеваго кирпича. Высушивание сырца можетъ производиться на открытомъ воздухѣ или подъ навѣсами. Сушеніе сырца на открытомъ воздухѣ необходимо вести осмотрительно и постепенно, иначе кирпичъ съ поверхности скоро высыхаетъ, а внутри остается сырымъ и вслѣдствіе этого трескается, коробится и вообще даетъ больше браку. Открытое мѣсто, на которомъ производится сушка сырого кирпича, выбирается нѣсколько наклоннымъ и обводится канавкою для стока дождевой воды; оно плотно утрамбовывается, посыпается пескомъ и называется токомъ, поляною или гумномъ.

Сушка на току признается неудобною, потому что во время жаркой солнечной погоды сырецъ трескается и коробится, а во время дождя разламывается или получаетъ углубленія: въ послѣднемъ случаѣ обожженный кирпичъ называется дождевикомъ и цѣнится ниже.

Слизовый сырецъ, пролежавъ на току плашмя 2 или 3 дня, ставится на ребро; въ это время на сырцѣ поправляются кромки деревяникою оправочкою. Въ этомъ положеніи сырецъ остается сохнуть до тѣхъ поръ, пока на немъ при нажиманіи пальцемъ не получается углубленія; тогда сырецъ становится въ козлы (черт. 57). На два сырца ставится также два и одинъ сверху. Затѣмъ



Черт. 57.

для очистки мѣста сырецъ ставится на ребро въ гаммы или бруски по 10 рядовъ въ вышину, а длиною сколько позволяетъ мѣсто; эта операція дѣлается для удобства счета при отправкѣ сырца въ обжигательную печь. Поддонный сырецъ выкладывается для сушки точно также, какъ слизовый; тисковый и машинный сырецъ ставится для сушки прямо на ребро.

Сушильные сараи или навѣсы строятся на стойкахъ. Крыша можетъ быть устроена изъ досокъ, драны и т. п.; свѣсъ ея находится на разстояніи не болѣе 3 футовъ отъ земли, чтобы защитить сырецъ отъ солнца и дождя. Для сохраненія реберъ и формы подпятнаго и прессованнаго кирпича, его размѣщаются на досчатыя полки слѣдующимъ образомъ: на токѣ ставятъ на ребро рядъ сырца, а по краямъ два ряда деревянныхъ обрубковъ; на эти обрубки настилаютъ доски, на которыхъ ставится второй рядъ сырца и т. д. Машинный сырецъ иногда кладутъ плашмя рядами на досчатыя палки, но не болѣе четырехъ рядовъ. Машинный сырецъ сушится иногда въ тѣхъ-же помѣщеніяхъ, гдѣ находится обжигательная печь. Для этого по стѣнамъ устраиваютъ стелажи, на которыхъ сырецъ просыхаетъ отъ тепла, распространяющагося отъ печей. Высохшій сырецъ узнается по излому, который долженъ быть ровный, безъ чернаго пятна въ срединѣ, а также звукъ при ударѣ молоткомъ о кирпичъ долженъ быть чистый и не низкий.


Обжигъ. Во всемъ ходѣ приготовленія кирпича самый главный и трудный процессъ есть обжигъ, потому что качество и количество обожженнаго кирпича зависятъ отъ него. Кирпичеобжигательныя печи бываютъ временные, напольные или стѣнныя, постоянныя и, наконецъ, за цослѣднее время дѣйствуютъ кольцевыя безпрерывно дѣйствующія.

Устройство печей должно выполнять слѣдующія требования: 1) равномѣрный обжигъ, 2) расходъ горючаго матеріала экономікій, 3) первоначальное устройство и ремонтъ наименѣшіе, 4) нагрузка печи удобная, чтобы не дѣлать лишнихъ расходовъ, 5) возможный обжигъ лѣтомъ или зимой при значительномъ производствѣ кирпича.

При устройствѣ постояннаго кирпичнаго завода выгоднѣе, чѣмъ строить нѣсколько печей, поставить одну большую печь, но такую, чтобы удобно было ею управлять при небольшомъ количествѣ рабочихъ. Когда надобность въ кирпичѣ временная, то невыгодно ставить большихъ печей, требующихъ значительного капитала, а достаточно ограничиться напольною печью, въ которой можно обжечь въ двѣ недѣли отъ 20 тысячъ до 50 тысячъ кирпичей.

Напольная печь. (Черт. 58) — возводится на сухомъ мѣстѣ, если возможно, у землянаго откоса для защиты отъ вѣтра и для того, чтобы обжигъ кирпича былъ равномѣрнѣе. Напольная печь имѣеть снаружи видъ четыреугольной усѣченной пирамиды; высота ея бываетъ отъ двухъ сажень до трехъ, смотря по вмѣстимости кирпича; ширина 3 са-

жени; длина отъ 1,5 до 2 сажень и зависить отъ количества обжигаемаго кирпича. Земля подъ основаниемъ печи должна имѣть ровную по-



Черт. 58.

верхность, для чего иногда все основание выкладывается сырцомъ, положеннымъ плашмя. Для составленія очелковъ, кирпичъ ставится на ребро; высота очелковъ $1\frac{1}{2}$ аршина, ширина 1 аршинъ, разстояніе между очелками $1\frac{1}{4}$ арш. Первые четыре кирпича, поставленные на ребро, составляютъ прямую стѣнку очелка; затѣмъ слѣдующіе четыре кирпича ставятся на ребро выступомъ по 3 вершка на свѣсъ; послѣ четвертаго ряда кирпичи сойдутся и составятъ очажный сводъ *a, a, a*. Когда очелки составлены, поверхность подводится закладкою сырца подъ одну горизонтальную плоскость; при этомъ подведеніи подъ одинъ уровень, пазухи очелковъ устанавливаются сырцомъ, который ставить ребромъ и частію плашмя для устойчивости печи. Когда подъ печи надѣ


очелками установленъ, начинается нагрузка сырцомъ. Сырецъ ставится на ребро двояко: прямою елкою или кривою (черт. 59 представляетъ прямую елку и черт. 60 кривую елку). Нагрузку или садку печи начинаютъ съ середины; для этого выводятъ среднія двѣ елки вертикально, потомъ постепенно

наклоняютъ ихъ во внутрь,—что дѣлается для устойчивости печи. Снаружи и съ боковъ печь обкладывается половнякомъ (ломанный сырецъ),


а бока смазываются глиною, по мѣрѣ испаренія паровъ воды въ началѣ обжиганія. Печь обведена кругомъ канавками на случай дождя и прикрывается легкимъ навѣсомъ изъ горбылей.

Обжигъ ведется слѣдующимъ путемъ: Положимъ, что печь вмѣщаетъ 20 тысячъ сырца.

Вначалѣ топливо не вносятъ въ очелки, а у каждого устья разводятъ небольшия костры, дымъ и пламя которыхъ почти не направляются въ очелокъ; но затѣмъ мало по малу изъ сырца начинаютъ выдѣляться водяные пары, и пламя отъ костровъ начинаетъ




Черт. 59.



Черт. 60.

втягиваться въ очелки. Тогда немного подвигаютъ дрова въ очелки: выдѣление паровъ усиливается и продолжается отъ 2 до 3-хъ сутокъ. Периодъ этотъ есть досушивание сырца для обжига и называется „печь на парахъ“. Когда паръ уменьшится и покажется синеватый дымокъ съ поверхности печи, дрова подвигаютъ въ очелки, начиная обжигъ, который продолжается отъ 4 до 5 сутокъ. Третій періодъ есть охлажденіе печи: онъ продолжается трое сутокъ, послѣ чего разбираются весь кирпичъ, не исключая и очелковъ, которые даютъ почти исключительно пережженный кирпичъ. Въ срединѣ печи получается хороший красный кирпичъ, а въ углахъ, куда мало достигаетъ жаръ, алый кирпичъ или недожженный. Напольная печь даетъ много браку. За ходомъ обжига внимательно слѣдятъ и, если въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прорывается сильно пламя, эти мѣста замазываютъ глиной, чтобы распределить пламя равномѣрнѣ.


Постоянная стѣнная кирпичнообжигательная печь. Употребленіе такой печи чаше всего встрѣчается въ Россіи. Наружный видъ печи обыкновенно четырехъугольный. Высота печи, считая отъ топки, дѣлается отъ 5 до 6 аршинъ для того, чтобы не обременять нижнихъ слоевъ сырца нагрузкою и дать возможность теплотѣ дѣйствовать въ печи равномѣрнѣ. Ширина печи бываетъ около 4 саженъ, длина зависитъ отъ количества обжигаемыхъ кирпичей, но обыкновенно болѣе 15 саженъ не дѣлается, такъ какъ печь такихъ размѣровъ можетъ вмѣстить до 300 тысячъ сырца. Постоянныя кирпичнообжигательныя печи имѣютъ двѣ главныя части, очагъ и печную камеру, въ которой помѣщается обжигаемый сырецъ. Очагъ состоитъ изъ ряда смежныхъ очелковъ, раздѣленныхъ поперечными стѣнками, которыхъ называются теплыми бычками (см. черт. 61); ширина стѣнокъ равна $1\frac{1}{4}$ арш.



Черт. 61.

высота очелковъ 1 арш. 1 верш., ширина 12 верш., а длина доходитъ до 4 саженей; очелки раздѣляются поперечными стѣнами ss (черт. 62)

на срединѣ, чтобы горючіе газы не проносились вдоль очелковъ, а про-



Черт. 62.

ходили въ массу обжигаемаго сырца. Очелки сверху перекрыты рядомъ параллельныхъ арокъ *p p* (черт. 62), толщиною и шириной въ одинъ кирпичъ; эти арки прерываются разстояніями въ половину кирпича, т. е. въ 3 вершка, и идутъ во всю длину печи; онѣ называются прогарами и служатъ для прохода дыма и пламени. Пазухи этихъ арокъ забучиваются до верху и сравниваются горизонтально, составляя подъ печи, на который нагружается обжигаемый сырецъ. Этотъ подъ печи есть вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшетка, которая бываетъ постоянная изъ кирпича или временная изъ сырца, сдѣланная на глинѣ. Затѣмъ выводятся стѣны, составляющія камеру для помѣщенія сырца. Высота ихъ различна, смотря по качеству топлива: при сосновыхъ и еловыхъ дровахъ высота можетъ быть до 5 аршинъ, а когда топливомъ служить камышъ, хворостъ, солома и др., то высота стѣнъ уменьшается; вообще въ камеру помѣщается отъ 25 до 30 рядовъ сырца. Толщина стѣнъ камеръ дѣлается внизу въ 4 кирпича и вверху оканчивается въ $3\frac{1}{2}$ кирпича, а для большей устойчивости на углахъ и по срединѣ наружные стѣны снабжены контрфорсами, какъ въ известкообжигательной печи. Для нагрузки камеръ сырцомъ, каждая изъ нихъ имѣеть дверь, закладываемую во время топки. Камеры могутъ вмѣщать различное количество сырца; въ практикѣ установилось, что на каждыя три сажени приходится по 10 тысячъ сырца, но возможно при 5 очелкахъ поставить камеру для 50 тысячъ сырца—это называется малыми печами; среднія въ 10 очелковъ могутъ помѣстить 100 тысячъ, а большія въ 15 очелковъ вмѣщаются до 150 тысячъ и болѣе. Печи строятся на фундаментѣ и углубляются въ землю на $1\frac{1}{2}$ —2 аршина, такъ что очелки приходятся ниже уровня поверхности земли, если грунтовая вода позволяетъ это сдѣлать; такое углубленіе дѣлается для того, чтобы удобнѣе было нагружать камеры сырцомъ, а подъ камеры, т. е. рѣшетка, совпадающей съ поверхностью земли; кромѣ того, очелки при такомъ положеніи защищены отъ вѣтра. Вся печь покрывается шатромъ для предохраненія отъ дождя и вѣтра. Шатерь ставится на столбахъ, врытыхъ въ землю, на которыхъ утверждаются стропила, покрытыя крышей. Вообще стропильные брусья и ригели, поддерживающіе крышу, должны отстоять отъ поверхности печи не менѣе, чѣмъ на 1 саж., въ избѣженіе пожара. Для выхода водяного пара и дыма изъ печи, въ конькѣ крыши оставляются небольшія отверстія, покрытыя тоже крышею и называемыя сѣдлами.

Нагрузка камеръ производится черезъ двери вышиною въ 10 футъ и шириной въ 4 фута, оставляемыя въ продольныхъ и поперечныхъ стѣ-

нахъ, и ведется такимъ образомъ, что все пространство печи, лежащее противъ двери, заполняется до самаго верха сырцомъ; сначала ставить къ стѣнѣ рядовъ пять кирпича, и края покрываютъ рогожами, на которыхъ становится рабочіе; другіе имъ подаютъ сырецъ, и такимъ образомъ ставятся елки до самаго верха стѣнъ. Затѣмъ снова ставятся подсадныя елки, покрываются рогожами и т. д. Вообще загружать сырецъ сверхъ стѣнъ считается неудобнымъ, а необходимо всю нагрузку совершать черезъ двери. Остающіеся промежутки закладываются запаснымъ сырцомъ.

Обжиганіе сырца. Сырецъ, высушенный на воздухѣ, содержитъ нѣкоторый процентъ влаги, который передъ обжигомъ его въ кирпичъ долженъ выдѣлиться. Этотъ періодъ обжиганія называется первымъ и ведется осторожно.—Сначала у всѣхъ очелковъ разводятъ небольшия костры. Когда появится тяга въ первые прогары у ближайшей стѣны, подвигаютъ дрова въ очелки; но огонь поддерживаетъ слабый, потому что пламя, входящее въ холодные прогары, осаждаетъ на сырцѣ сажу и засориваетъ прогары. Въ такомъ случаѣ пламя начинаетъ отклоняться отъ правильнаго хода, и сырецъ въ одномъ мѣстѣ не дожигается, а въ другомъ пережигается. Замѣтить осажденіе сажи въ прогарахъ довольно трудно; обыкновенно въ первое время замѣчается копоть на всемъ половнякѣ, которымъ прикрыты верхніе ряды елохъ; затѣмъ необходимо слѣдить ровно-ли исчезаетъ копоть со всего половняка или есть мѣста, на которыхъ копоть раньше всего исчезла: такія мѣста тотчасъ замазываются глиною и такимъ образомъ останавливаютъ усиленную тягу въ одномъ мѣстѣ и распределляютъ ее равномерно по всей печи. Эта мѣра очистки засорившихся прогаровъ ненадежна; лучшею мѣрою считается въ этихъ случаяхъ топка сырыми дровами, только что срубленными, отъ которыхъ выдѣляется много водяныхъ паровъ, которые могутъ смѣть сажу изъ прогаровъ. Для этого покрываютъ рогожею засорившіеся мѣста; тогда пары воды отъ дровъ, скопляясь на холодномъ мѣстѣ, копаютъ въ прогары и очищаются сажу. Иногда, чтобы очистить прогары, рогожу поливаютъ водою. Все это время печь находится на парахъ и очелошники дѣйствуютъ отдѣльно каждый; но когда весь паръ вышелъ и сырецъ начинаетъ накаливаться, тогда смазываютъ всю верхнюю поверхность глиною и переходятъ къ среднему огню, съ котораго и начинается правильная топка. Всѣ очелошники, по командѣ обжигальщика, наполняютъ очелки до половины дровами, стараясь имѣть дрова одинаковой сухости и ровныя. Когда въ одномъ очелкѣ дрова сгорятъ, то ихъ не прибавляютъ въ него отдѣльно, а ожидаютъ, пока и въ другихъ очелкахъ не прогорятъ дрова и не данъ будетъ знакъ прибавить топлива, и такъ далѣе, пока кирпичъ не раскалится до красна въ верхніхъ рядахъ. Если съ поверхности будетъ замѣчено, что жаръ

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ очень высокъ, то эти мѣста замазываютъ мокрою глиною или засыпаютъ сухою. Когда печь раскалилась до красна, то начинается третій періодъ: пускаютъ печь на взваръ, для чего очелки наполняютъ до верху дровами, даютъ имъ прогорѣть и выжидаютъ часа полтора до слѣдующей прибавки дровъ. Если не давать такихъ отдыходъ, то очелки сольются и не выдержатъ болѣе одного обжига. Во время этихъ отдыходъ своды изъ бѣлокалильного состоянія переходятъ въ темный цвѣтъ, и нижніе слои кирпичей на столько остываются, что по свойству глины дѣлаются не способными къ дальнѣйшему обжигу, и накаливаніе кирпича послѣ этого только его портитъ. Послѣ того какъ замѣтятъ, что кирпичъ сталъ замѣтно осѣдать, прибавляютъ въ послѣдній разъ дровъ, что называется подкормкой, и обжигъ прекращается. Устья очелковъ закладываются и замазываются глиною для того, чтобы при остываніи холодный воздухъ не входилъ въ массу раскаленнаго кирпича, что дѣлаетъ кирпичъ хрупкимъ; чѣмъ медленнѣе остываетъ кирпичъ, тѣмъ качество его лучше. Весь обжигъ продолжается отъ 8 до 9 сутокъ, изъ нихъ отъ 4 до 5 сутокъ печь на парахъ. На нѣкоторыхъ заводахъ обжигъ идетъ отъ 12 до 14 сутокъ, изъ нихъ отъ 7 до 8 сутокъ печь на пару. Для экономіи въ тошливе эти печи имѣютъ сообщеніе между камерами, такъ что, когда одна камера остываетъ, отворяютъ задвижку въсосѣднюю камеру къ сырцомъ, въ которой начинается подготовка сырца къ обжигу. Тошливомъ для обжиганія сырца могутъ служить; *хворостъ, камышъ и солома*, такъ какъ при сгораніи длиннымъ пламенемъ они даютъ незначительное количество золы, но для этого весь этотъ материалъ связывается въ пучки одинаковыхъ размѣровъ.

Каменный уголь даетъ короткое пламя, а потому для печей съ большою высотою, какъ топливо, мало пригоденъ и у насъ въ Россіи рѣдко употребляется.—Въ Англіи и Бельгіи сырецъ обжигаютъ каменнымъ углемъ, засыпая его между слоями сырца; но для этого сырецъ долженъ быть очень хорошо высушеннъ; въ противномъ случаѣ паръ изъ нижнихъ слоевъ сырца не имѣть свободнаго выхода и, скопляясь въ верхнихъ слояхъ, сливаетъ кирпичъ; но возможно употреблять каменный уголь въ напольныхъ печахъ, устраивая малые очелки для разжиганія угля; при этомъ бока печи даютъ много недожженаго кирпича.

Въ Бельгіи обжиганіе кирпича производится вмѣстѣ съ возведеніемъ печи. Для этого, сложивъ очелки и положивъ 3 ряда сырца, пересыпаннаго углемъ, поджигаютъ его снизу. Когда пламя выйдетъ наружу, ставятъ еще 3 ряда съ пересыпкою углемъ и т. д. до 28 рядовъ высоты. Такія печи вмѣщаются до 200.000 кирпичей. Когда всѣ ряды выведены, замазываютъ печь глиною и управляютъ печью, сбивая глину,

гдѣ необходимо. Кладка печи продолжается 10 дней, обжигъ 15 дней и остываніе 6 недѣль.


Обжигъ торфомъ производится въ печахъ, похожихъ на наши стѣнныя, но меньшаго размѣра. Печь нагружается сырцомъ такимъ образомъ, что надъ очелками оставляются вертикальные каналы, въ которые засыпаютъ торфъ. Высота нагрузки 10 рядовъ. Печь можно устроить на 120.000 кирпичей, на загрузку которыхъ необходимо 3 недѣли, для обжига 18 сутокъ и на остываніе—6 недѣль. Обжигъ кирпича ведется во всякаго рода печахъ такъ, чтобы по возможности выходило болѣе хорошаго краснаго кирпича, но на практикѣ всегда оказывается, что при всякаго рода печахъ получается бракъ, и тѣ печи, въ которыхъ получается менѣе браку при небольшомъ расходѣ топлива, считаются лучшими. По урочному положенію изъ 100.000 сырца, принятаго на гумнѣ, должно выходить послѣ обжига:

Краснаго кирпича	35.000
Алаго "	25.000
Полужелѣзняка	20.000
Браку	20.000


Такой выходъ кирпича, однако, считается плохимъ; на большинствѣ заводовъ онъ значительно лучше. Во всякомъ случаѣ всякой заводъ, выпуская кирпичъ въ торговлю, сортируетъ его, разставляя въ клѣтки по 250 штукъ.

Изъ стѣнныхъ печей были предложены круглые (черт. 63) съ двумя очелками, которые не даютъ равномѣрнаго распределенія теплоты, почему и обжигъ кирпича будетъ неравномѣрный. Въ круглыхъ печахъ другаго вида (черт. 64) очелки расположены по радиусамъ (*a a a a*); но, не смотря на такое расположение топокъ, теплота сосредоточивается больше всего въ центрѣ, а потому обжигъ идетъ неравномѣрно. Эти печи, однако, пригодны для обжиганія гончарныхъ изделий и носятъ название англійскихъ.


Круглые печи въ нѣкоторой степени усовершенствованы барономъ Дельвицемъ. Его печь (черт. 65), имѣть основаніемъ правильный шестиугольникъ, раздѣленный на 3 ромба. Въ каждомъ ромбѣ очелки расположены параллельно двумъ его сторонамъ; при такомъ расположении очелковъ концы ихъ не во всѣхъ мѣстахъ сходятся къ центру; есть такие которые приходятся къ наружнымъ стѣнамъ. Отъ этого расположения жаръ распределется ровнѣе. Каждый очелокъ прикрытъ сводомъ и имѣть прогары; всѣ своды забучены



Черт. 63.




Черт. 64.



Черт. 65.

подъ одну горизонтальную поверхность. Сырецъ нагружается елками и обжигается, какъ указано выше, но внутренніе очелки сходятся въ центръ и, чтобы распредѣлить равномѣрнѣ тепло, эту часть покрываютъ сводомъ. Вся печь прикрывается навѣсомъ на столбахъ. Печи Дельвица практикуются на Киевскихъ кирпичеобжигательныхъ заводахъ. Малыя печи имѣютъ радиусъ въ 3 сажени, а большія въ 6 футовъ.

Безпрерывнодѣйствующая кольцевая кирпичеобжигательная печь Гофмана. Теперь разсмотримъ такую печь, въ которой всѣ недостатки выше описанныхъ печей, устраниены. Такая печь, предложенная Фр. Гофманомъ, заслуживаетъ вниманія, какъ по простотѣ своего устройства, такъ и выгодности производства въ тѣхъ случаяхъ, когда производство кирпича основано для коммерческой цѣли. Печь состоитъ изъ двухъ кольцеподобныхъ кирпичныхъ стѣнъ, покрытыхъ сводомъ: отъ такого расположения образуется круглая камера, въ которую помѣщаются обжигаемый сырецъ. Въ наружной стѣнѣ оставляются отверстія, служащія дверьми



Черт. 66.

(черт. 66), чрезъ которыя вносится сырецъ. Подъ внутренней стѣнной находятся подземные каналы κ , κ , соединяющіе первое кольцевое пространство со вторымъ, которое имѣетъ параллельныя стѣнки, покрытыя также сводомъ. Это второе пространство служитъ дымовою камерою для газовъ, выдѣляющихся изъ топлива и идущихъ по подземнымъ канала-

ламъ изъ первого кольцеваго пространства во второе; затѣмъ газы соединяются черезъ 4 боровые канала съ дымовою трубою (черт. 66 на планѣ b). Все пространство между первыми кольцевыми стѣнами раздѣлено на камеры, число которыхъ можетъ быть 8—12 и 24; но каждая камера, гдѣ обжигается сырцъ, имѣетъ дверь и подземный каналъ. Кромѣ того всяка камера можетъ быть отдѣлена отъ сообщенія съ другими опусканіемъ желѣзного щита; отверстіе, куда входитъ щитъ, сверху прикрывается его закраинами, задѣлывается кирпичемъ и замазывается глиною. Кромѣ отверстій для щитовъ, въ сводѣ каждого отдѣленія расположено иѣсколько цилиндрическихъ отверстій (черт. 66 o, o, o), назначеніе которыхъ — забрасываніе топлива сверхъ свода. Подъ отверстіями въ сводѣ, въ камерѣ M расположены сырцы такимъ образомъ, что противъ отверстій между сырцомъ оставлены каналы; отверстія должны закрываться герметически, что и дѣлается посредствомъ чугунныхъ крышекъ, а въ промежутки между сырцомъ, чрезъ эти-же отверстія, засыпается топливо. Въ сводѣ, покрывающемъ дымовую камеру, сдѣлано столько отверстій, сколько подземныхъ каналовъ; въ этихъ отверстіяхъ двигаются коническая желѣзныя пробки, которые закрываютъ отверстія герметически и могутъ разобщить какую угодно камеру съ дымовою трубою; пробки эти приданы для удобства къ щипкамъ или къ перевѣкамъ. Пространство между печью, дымовою камерою и дымовою трубою заполняется пескомъ, пепломъ или битымъ кирпичемъ, а также и своды покрываются слоемъ песку съ пепломъ. Все вмѣстѣ подводится подъ одинъ уровень и покрывается тонкимъ слоемъ кирпича. Наружные стѣны для сбереженія тепла въ серединѣ засыпаются пескомъ съ пепломъ. Подъ печной камеры дѣлается изъ асфальта для предохраненія отъ почвенной влаги. Вся печь покрывается деревяннымъ навѣсомъ.

Когда печь сдѣлана, нагружаютъ сырцомъ всѣ отдѣленія, кроме одного, и всѣ двери задѣлываются, но не сполна: въ нихъ снизу оставляются отверстія въ $1\frac{1}{2}$ фута вышиною, а шириной во всю дверь. Въ эти отверстія накладываются дрова. Всѣ каналы, сообщающіе съ дымовою трубою, открываются. Всѣ отверстія въ сводѣ закрываются и задѣлываются кирпичемъ. Топка начинается во всѣхъ дверныхъ отверстіяхъ; она назначается для нагреванія стѣнъ, и, когда стѣны достаточно разогрѣлись, приступаютъ къ обжиганію сырца въ одномъ отдѣленіи, которое находится возлѣ незагруженного сырцомъ. Въ это время во всѣхъ печныхъ наружныхъ отверстіяхъ топка прекращается, и всѣ они задѣлываются наглухо, кромѣ того, въ которомъ идетъ обжигъ, а въ отдѣленіи (черт. 66, 12) безъ сырца дверь открывается совершенно. Отдѣленіе 11 e разобщается съ наружнымъ воздухомъ опусканіемъ желѣзного щита (g), а въ 12 отдѣленіи дѣлается временная стѣна, въ которой оставляется такое-же отверстіе, какъ въ наружной двери 1-го от-

дѣленія; въ это отверстіе въ 12 отдѣленіи и съ наружнаго въ дверяхъ 1-го отдѣленія производится снизу топка дровами, пока кирпичъ въ 1-мъ отдѣленіи не раскалится до красна. Во время этой топки всѣ каналы закрываются пробками кроме 11; вслѣдствіе того, что всѣ щиты открыты, образуется тяга горючихъ газовъ, которые проходятъ по всѣмъ отдѣленіямъ и нагреваютъ сырецъ. По раскаленіи сырца въ 1 отдѣленіи, обжиганіе его начинаютъ изъ верхнихъ отверстій въ сводѣ, заbrasывая топливо между каналами сырца; отверстія-же, гдѣ началась топка, остаются открытыми для тяги воздуха. Когда обжиганіе 1 отдѣленія окончено, начинаютъ обжигъ 2 отдѣленія уже прямо сверху, чрезъ отверстія въ сводѣ, потому что сырецъ во 2 отдѣленіи достаточно уже раскаленъ. Такъ продолжается обжигъ въ слѣдующихъ камерахъ по порядку. Временную стѣнку 12 отдѣленія разбираютъ, когда кирпичъ остылъ и можетъ безъ вреда сообщаться съ вѣнчаниемъ холднымъ воздухомъ. Чтобы яснѣе видѣть ходъ обжиганія сырца въ кольцевой Гофмановской печи, представимъ, что печь съ 12 отдѣленіями въполномъ ходу и всѣ отдѣленія нагружены. Въ первыхъ трехъ кирпичъ только что обожжень, первое отдѣленіе третій день уже остываетъ, а 3-е только что кончилось обжигаться. Въ 4-мъ отдѣленіи обжигъ въполномъ дѣйствіи, а въ остальныхъ идетъ подготовка сырца къ обжигу. Всѣ двери, кроме 1-го отдѣленія, задѣланы. Всѣ каналы, кроме 12-го, закрыты пробками; 12-е отдѣленіе разобщено съ воздухомъ желѣзнымъ щитомъ. Всѣ отверстія печныхъ закрыты. При такомъ условіи образуется токъ воздуха по направленію отъ 1-го отдѣленія къ каналу послѣдняго 12 отдѣленія, который одинъ только не разобщенъ съ дымовою трубою пробкою. Въ послѣднее время, вместо желѣзныхъ щитовъ, для разобщенія камеръ на выступы стѣнъ, отдѣляющихъ камеры, наклеиваютъ бумагу. Чтобы возбудить тягу, достаточно сдѣлать разрывъ бумаги, которая потомъ сгораетъ совершенно.

Холодный воздухъ, входя въ первое отдѣленіе, встрѣчаетъ горячій кирпичъ, охлаждаетъ его и, нагреваясь самъ, вступаетъ во 2 и 3 отдѣленія, отчего разогревается все болѣе и болѣе; вступивши въ 4 отдѣленіе, гдѣ обжигается сырецъ, воздухъ, сильно нагрѣтый, содѣйствуетъ полному сгоранию топлива и, смѣшиваясь съ горючими газами, проходить въ слѣдующія отдѣленія, подогревая еще необжигаемый сырецъ. Если предположимъ, что кирпичъ обжигается при 800° Цельзія, то воздухъ, войдя въ 5 отдѣленіе, будетъ имѣть температуру около 600° Ц., а этой теплоты достаточно, чтобы накалить сырецъ 5 отдѣленія до красна. Воздухъ изъ 5 отдѣленія идетъ послѣдовательно во всѣ, отдавая свою теплоту сырцамъ, которые высушиваются и нагреваются. Изъ послѣдняго 8 отдѣленія воздухъ входитъ въ дымовую камеру почти охлажденнымъ и затѣмъ выходитъ въ дымовую трубу, высота которой по этой причинѣ должна быть довольно значительна. Выгруживши обожженный

кирпичъ, когда онъ совершенно остылъ, первое отдѣленіе наполняютъ снова сырцомъ, высушеннымъ на воздухѣ, задѣлываютъ дверь, чрезъ которую нагружали кирпичъ, опускаютъ въ ней желѣзный щитъ и открываютъ дымовой каналъ 1-го отдѣленія. Въ то же время въ 12 отдѣленіи щитъ подымаютъ, а дымовой каналъ запираютъ пробкою и приступаютъ къ разгрузкѣ 2 отдѣленія, чтобы доставить свободный токъ холодному воздуху и нагрузить отдѣленіе свѣжимъ сырцомъ. Въ это время начинаютъ обжигать 5-е отдѣленіе, а 4-е остываетъ и т. д. При 12-ти отдѣленіяхъ возможно каждый день одно имѣть обожженнымъ, и дѣло обжига ведется безпрерывно. Бывають также печи съ 8, 16 и 24 отдѣленіями.

Стоимость печей Гофмана зависитъ отъ числа отдѣленій: такъ, печь, состоящая изъ 12 отдѣленій и вмѣщающая въ каждомъ

3000 шт. сырца, обходится 3500 таллеровъ
6000 " " " 5500 "
9000 " " " 7000 "
12000 " " " 8000 "
15000 " " " 9000 "
20000 " " " 10000 " *).

Слѣдовательно, капиталъ, затраченный на устройство такихъ печей, можетъ быть покрытъ въ теченіе двухъ лѣтъ сбереженіемъ на топливѣ; сбереженіе это доходитъ отъ 68% до 74% на 1000 кирпичей, а именно: при устройствѣ прежнихъ печей топлива для 1000 кирпичей выходило на 3 таллера 10 зильбергрошей, а въ печахъ Гофмана, употребляющихъ торфъ и дрова, требуется на 1000 кирпичей всего отъ 26 до 32 зильбергрошей. Притомъ единица топлива состоитъ изъ $\frac{3}{4}$ торфа и $\frac{1}{4}$ дровъ. Если принять среднюю экономію въ 70% на тысячу, то печь Гофмана, вмѣщающая въ каждомъ отдѣленіи 12000 кирпичей, дастъ каждый день экономіи 840 зильбергрошей или 28 таллеровъ, а въ 200 рабочихъ дней сбереженіе будетъ 5600 таллеровъ, и слѣдовательно въ полтора года можно погасить капиталъ на постройку печи однимъ сбереженіемъ отъ топлива.

Въ этихъ печахъ топливомъ можетъ служить каменный уголь всѣхъ сортовъ, бурый уголь, торфъ и дрова; послѣдніе два материала въ Германіи рѣдко употребляются по дорожнѣй. Вообще, чѣмъ мельче горючій материалъ, тѣмъ онъ считается лучшимъ топливомъ. Мелкій уголь необходимо забрасывать небольшими порціями въ каналы между сырцомъ; въ противномъ случаѣ внизу каналовъ образуются кучи, которыхъ затрудняютъ тягу воздуха, и сгораніе идетъ медленно. Для устраненія


*) При обжиганіи 1000 штукъ сырца въ печахъ старой системы требуется $1\frac{1}{2}$ куб. саж. дровъ, цѣною отъ $5\frac{1}{2}$ до 6 руб., а въ печахъ Гофмана на тысячу выходитъ 10 п. каменного угля, стоимостю до 1 р. 50 коп.

этого неудобства сырецъ въ камерахъ ставится не прямыми каналами, а уступами, на которыхъ часть топлива удерживается и сгораетъ совершенно. Въ кольцевыхъ печахъ Гофмана топливо совершенно сгораетъ, потому что продукты горѣнія должны проходить по каналамъ, раскаленнымъ до 500°. Это подтверждается тѣмъ, что дыма изъ трубы почти не выдѣляется, да и золы получается очень незначительное количество. Кромѣ того, въ печахъ Гофмана обжигъ сырца идетъ равномѣрнѣе, такъ какъ сырецъ постепенно нагревается проходящими чрезъ него горячими газами и передъ самимъ обжигомъ накаленъ уже до красна. Между слоями кирпича находятся каналы, способствующіе полному накаливанію въ отдѣльности почти каждого кирпича.

Обожженный кирпичъ въ кольцевыхъ печахъ охлаждается тоже постепенно, и для охлажденія входитъ не холодный, а теплый воздухъ, отчего кирпичъ получается лучшихъ качествъ и вообще ломается меньше, чѣмъ въ другихъ печахъ, на 1/6%. Высота печей Гофмана отъ 10 до 12 футъ, что тоже облегчаетъ ихъ нагрузку, тогда какъ въ другихъ печахъ она доходитъ до 25 футъ. Нагрузка печей сырцомъ можетъ произойти женщиными, а самый обжигъ можетъ поддерживаться 15-ти лѣтнимъ мальчикомъ, тогда какъ для другихъ печей требуются сильные и искуссные рабочіе. Впрочемъ, есть и неудобства, а именно: 1) отъ забрасыванія большаго количества топлива, чѣмъ слѣдуетъ, каналы за-
саиваются и затрудняютъ тягу воздуха; 2) если сырецъ нагруженъ въ печь очень сырымъ, и обжигальщикъ впустить очень горячій газъ, то сырецъ лопается и даже дробится, засоряя топочные каналы. Однако такія неудобства скоро устраняются при знакомствѣ со свойствами топлива и вообще съ ходомъ обжиганія.

Печи Гофмана въ настоящее время усовершенствованы тѣмъ, что вместо круглыхъ дѣлаются овальными, которыя можно возводить большихъ размѣровъ, а такъ какъ правильный овалъ сдѣлать трудно, то

строятъ двѣ длинныя стѣнки и на концахъ соединяютъ ихъ закругленіемъ. Такая форма печей въ настоящее время самая употребительная. Дымовая труба выводится въ сторонѣ отъ печи вслѣдстіе чего во внутреннемъ пространствѣ печи (черт. 67) остается свободное мѣсто; но за то теряется возможность противодѣйствовать распору печи, въ особенности въ закругленіяхъ, такъ какъ невозможно связать



Черт. 67.

стѣны посредствомъ обручей въ овалѣ. Овальная форма печи имѣетъ то неудобство при обжигѣ сырца, что скорость теченія воздуха въ за-

кругленихъ быстрѣе ѿ внутреннихъ стѣнъ, чѣмъ у наружныхъ, а потому сырецъ, лежацій у наружныхъ стѣнъ, недожигается; но это неудобство устраняютъ тѣмъ, что сырецъ у внутреннихъ стѣнъ ставятъ чаще и такимъ образомъ уравновѣшиваютъ тягу газовъ въ камерѣ. Если въ закругленныхъ стѣнахъ появляются трещины, то оставляютъ пазы или фуги въ стѣнахъ, которыя стягиваются желѣзными полосами. Расширяясь во время топки, стѣны имѣютъ возможность закрыть фуги и тѣмъ спасти стѣнки отъ трещинъ. Такая печь, устроенная въ Брестъ-Литовскѣ, дала превосходные результаты. Овальныя печи возможно сооружать и малыхъ размѣровъ. Вообще, печи Гофмана выгодны въ экономическомъ отношеніи и при большомъ производствѣ кирпича могутъ выйтѣснить изъ употребленія обыкновенныя стѣнныя печи. Двойныя кольцевыя печи по неудобству въ нихъ обжиганія и въ особенности нагрузки теперь вышли окончательно изъ употребленія.

Обжиганіе въ печахъ Гофмана извести, цемента и гипса. Для обжиганія извести, какъ извѣстно, требуется болѣе высокая температура, чѣмъ для обжиганія сырца; притомъ выдѣленіе углекислаго газа должно быть возможно лучшее, а для этого усиливаютъ тягу газовъ въ камерахъ; большей тяги достигаютъ тѣмъ, что объемъ промежуточныхъ каналовъ дѣлаютъ не менѣе $\frac{1}{2}$ объема всей извести, тогда какъ при обжиганіи сырца онъ составляетъ $\frac{1}{5}$ его объема. Кромѣ того, такое расположение каналовъ необходимо потому, что куски известняка, не имѣя правильной формы, затрудняютъ выводку горизонтальныхъ ходовъ, а обожженная извѣсть, разсыпаясь въ порошокъ, засориваетъ ихъ. Для лучшаго выдѣленія углекислаго газа изъ камеръ, въ концѣ обжига употребляютъ, какъ и во всѣхъ печахъ, смоченный водою уголь; тогда водяные пары облегчаютъ это выдѣленіе. Кромѣ того, если извѣсть обжигается во вновь выстроенной печи, обязательно слѣдить, чтобы стѣны печи были вполнѣ высушены; въ противномъ случаѣ, въ началѣ обжига влага изъ стѣнъ уносится въ послѣднія камеры и уменьшаетъ тягу, задерживая вмѣстѣ съ тѣмъ и выдѣленіе углекислаго газа. Печи Гофмана примѣняются къ обжиганію известняковъ, особенно въ Англіи.

Обжиганіе цементовъ въ печахъ Гофмана. Для приготовленія цементовъ необходимо имѣть глинистые мергели, которые состоять изъ 75% углекислой извѣсти и 25% глины, причемъ глина должна быть по возможности безъ свободнаго кварцеваго песку. Самый обжигъ ведется постепенно до блокалильного жара, и въ этомъ состояніи жаръ поддерживается, пока обжигаемые камни почти сплавятся. Такъ какъ природные мергели рѣдко подходятъ подъ требуемыя условія, то обжигъ приходится разнообразить, соображаясь съ ихъ составомъ и свойствами, и потому печи Гофмана мало примѣнимы для обжиганія естественныхъ гидравлическихъ цементовъ или Roman Cementa.

Въ печахъ Гофмана весьма часто обжигаются искусственные цементы, т. е. портландские, такъ какъ они составляются изъ углекислой извести и глины, которыя могутъ быть тѣсно смѣшаны. При обжиганіи портландъ цементовъ температура должна быть очень высока, а потому верхнія части цементовъ, спекаясь, падаютъ внизъ и заслоняютъ доступъ жара въ нижніе слои; это, впрочемъ, устраивается опусканиемъ желѣзныхъ щитовъ до такой высоты, чтобы жаръ не проходилъ по верхнимъ спекшимся и осѣвшимъ слоямъ, а направлялся бы ниже, дѣйствуя на массу прокаливаемаго цемента.

Вообще температура, при которой обжигается портландскій цементъ, очень близка къ плавленію всей массы; весьма часто получается испорченный цементъ, и притомъ, если сплавится цементъ въ одномъ отдѣленіи, тяга уменьшается на столько, что въ слѣдующемъ отдѣленіи цементъ не дожигается.


Вообще кольцевыя печи Гофмана для обжиганія портландского цемента не такъ выгодны, какъ для обжиганія кирпичей. Для обжиганія кирпичей можно употреблять всякое топливо, тогда какъ для портландского цемента необходимо брать топливо, коксъ и притомъ въ значительномъ количествѣ, отчего и выгода этихъ печей уменьшается. Обжиганіе цементовъ удобнѣе производить въ шахтенныхъ печахъ, въ которыхъ засыпается поперемѣнно слоями уголь и обжигаемый цементъ.

Обжиганіе гипса въ печахъ Гофмана. Кольцевыя печи въ рѣдкихъ случаяхъ всецѣло предназначаются для обжиганія гипса; большую частью его обжигаютъ вмѣстѣ съ кирпичемъ, употребляя для этого 2—3 отдѣленія, а гдѣ существуетъ двойная кольцеобразная печь, тамъ обжиганіе гипса производится во внутреннемъ кольцевомъ пространствѣ. Обжиганіе гипса состоить въ выдѣлении двухъ паевъ воды, которая начинаетъ выдѣляться уже при 120° , такъ что при 200° Ц. въ гипсѣ не остается уже слѣдовъ воды,—а потому лучшая температура для обжига гипса будетъ отъ 130° до 150° Ц.; впрочемъ обжиганіе гипса измѣняется, смотря по назначенію и его качествамъ.

Для штукатурныхъ работъ гипсъ обжигается слабѣе, чѣмъ для обыкновенныхъ воздушныхъ растворовъ. Точно также гипсъ требуетъ сильного обжига въ томъ случаѣ, когда въ составъ его входить углекислая известь. Если гипсъ обжигается вмѣстѣ съ кирпичемъ въ кольцевыхъ печахъ, то отчасти выдѣляющаяся изъ него сѣрная кислота, проходить въ камеры съ раскаленнымъ кирпичемъ, соединяется съ глиноземомъ и образуетъ сѣрнокислый глиноземъ, легко растворимый въ водѣ, что портитъ качество обожженаго кирпича.


Изъ безпрерывнодѣйствующихъ кирпичнообжигательныхъ печей заслуживаетъ вниманія вагонная печь Отто Бока. Печь эта представляетъ

горизонтальный каналъ, длиною въ 50 метровъ, ширину въ уширенномъ мѣстѣ 10,6 метр. Каналъ этотъ, какъ показываетъ черт. 68, въ поперечномъ разрѣзѣ расширяется кверху, образуя по два уступа съ



Черт. 68.

обѣихъ сторонъ; на нижнихъ уступахъ (*m*, *m*) проложены рельсы, на вторыхъ-же (*n*, *n*), во всю длину печи, устроены желѣзные желоба, наполненные пескомъ. Часть печи, образующая каналъ, на стѣнахъ котораго проложены рельсы, опущена въ землю. На разстояніи 20 метровъ отъ дымовой трубы въ сводѣ устроены топочныя отверстія (*p*, *p*),



Черт. 69 (продольный разрѣзъ).

закрывающіяся чугунными крышками, которыя своими закраинами опускаются въ песокъ. Расположеніе топочныхъ отверстій таково, что одни изъ нихъ приходятся какъ разъ противъ середины платформы, другіе же—противъ канала, разъединяющаго платформы съ сырцомъ. Вдоль печи, по рельсамъ, въ обжигаемомъ каналѣ движутся, вагоны, нагруженные сырцомъ. Каждый такой вагонъ представляетъ рѣшетчатую чу-

гунную платформу со свѣшивающимися боковыми краями (черт. 68 *k*, *h*), которые опущены въ желѣзные желоба, наполненные пескомъ. Передъ нагрузкой на каждую платформу кладутъ плашмя два ряда сырца и смазываютъ глиною, чтобы предупредить прогораніе платформъ. Рядомъ плотно соединенныхъ между собою и нагруженныхъ платформъ печь раздѣляется на два отдѣленія: верхнее, где обжигается сырецъ, и нижнее, представляющее каналъ, идущій подъ платформами; по каналу притекаетъ воздухъ, необходимый для горѣнія топлива въ верхнемъ отдѣленіи печного канала.

Нагрузка вагоновъ и обжигъ сырца. Ни каждую платформу нагружается по 500 штукъ сырца, располагаемыхъ крестообразно съ промежутками для дѣйствія пламени; эта работа производится двумя рабочими. Нагруженный вагонъ по рельсамъ подвозится къ переднему концу печи и вталкивается въ каналъ посредствомъ горизонтального винта, дѣйствующаго на заключительный вагонъ. Заключительный вагонъ отличается отъ прочихъ тѣмъ, что въ задней его части сдѣлано углубленіе для принятія конца винта.

Передъ началомъ кампаниіи, печь заполняютъ вагонами и разводятъ огонь, вbrasывая топливо чрезъ топочныя отверстія. Когда обожжется сырецъ на томъ вагонѣ, которыхъ находится противъ топочныхъ отверстій, тогда отворяются двери канала со стороны дымовой трубы и подвигаются замыкающій вагонъ на столько, чтобы онъ образовалъ място для вагона, который нагруженъ сырцомъ, предназначеннымъ для обжига. Всльдъ затѣмъ замыкающій вагонъ выдвигаютъ обратно и на его място ставятъ нагруженный вагонъ; тогда въ противоположномъ концѣ печи покажется вагонъ съ необожженнымъ сырцомъ. Сначала вагоны, находящіеся за топочными отверстіями, будутъ выходить необожженными и ихъ необходимо вторично вводить въ печь, но, какъ только изъ печи выйдетъ первый вагонъ съ обожженнымъ кирпичемъ, обжигъ пойдетъ непрерывно. Въ этой печи изъ всего сырца, нагруженного на вагонахъ, одинъ вагонъ обжигается, часть вагоновъ, идущихъ отъ обжигаемаго къ дымовой трубѣ, подготавливается къ обжигу и часть обожженныхъ вагоновъ, идущихъ отъ дымовой трубы вправо къ дверямъ, охлаждается точно такъ-же, какъ въ кольцевой печи Гофмана. Холодный воздухъ входитъ въ каналъ и идетъ подъ вагонами, по направленію отъ дымовой трубы вправо къ дверямъ; оттуда онъ проходить въ верхній каналъ, охлаждаетъ обожженный кирпичъ и самъ нагревается на столько, что, прида къ обжигаемому вагону уже совершенно раскаленнымъ, способствуетъ совершенному сгоранію топлива; а проходя далѣе дымовой трубѣ, горячій воздухъ подготавливаетъ сырецъ, высушивая и нагревая его передъ обжигомъ. Для управліенія тягою воздуха въ трубѣ устроена заслонка. Печь можетъ помѣстить до 30 вагоновъ, изъ которыхъ обжигается черезъ часть одинъ, таъ что въ сутки обжигается 24 вагона, что со-

ставляетъ 12.000 кирпичей. Для постройки такой печи требуется 150.000 кирпичей, и стоимость ея со всѣми желѣзными частями, вагонами и проч.—13.000 марокъ. При употреблениі вагонныхъ печей Бока, получается экономія въ топливѣ, какъ и въ кольцевыхъ печахъ Гофмана; вѣроятно, идея обжиганія сырца въ вагонныхъ печахъ заимствована Бокомъ отъ Гофмана.

Свойства кирпича. Отъ хорошаго кирпича въ практикѣ требуется: во-первыхъ, чтобы онъ выдерживалъ большое давленіе безъ раздробленія, чего достигаютъ, выдѣлывая болѣе плотный сырецъ;

во-вторыхъ, чтобы онъ сопротивлялся дѣйствію атмосферы, чего достигаютъ хорошимъ обжиганіемъ, такъ какъ обжигъ кирпича вызываетъ въ немъ химическое соединеніе кремнезема съ глиноземомъ и другими основаніями, которыя на воздухѣ и въ атмосферной влагѣ неизмѣняются;

въ-третьихъ, кирпичъ долженъ хорошо обтесываться, на что влияетъ также обжигъ, потому что пережженный кирпичъ по своей твердости не способенъ къ обтескѣ;

въ-четвертыхъ, кирпичъ долженъ хорошо связываться съ растворомъ, для чего поверхность его должна быть не гладкою, а шероховатою; пережженный кирпичъ на столько остекловывается, что его гладкая поверхность плохо связывается съ растворомъ.

Обладаетъ ли кирпичъ всѣми вышесказанными свойствами, можно узнать по слѣдующимъ признакамъ:

Всѣ кирпича ручной выдѣлки должны быть отъ 9 до 10 фунтовъ, а машинный—11 фунтовъ. Кирпичъ, погруженный въ воду на 5 дней, не долженъ увеличиваться въ вѣсѣ болѣе, чѣмъ на $\frac{1}{15}$ первоначального своего вѣса. Цвѣтъ кирпича долженъ быть одинаковъ во всей массѣ, изломъ ровный, съ мелкою сыпью безъ раковинъ и пустотъ; при ударѣ онъ долженъ издавать металлическій звонъ; противулежащія ребра должны быть параллельны, а смежныя—перпендикулярны. Если кирпичъ будетъ сдѣланъ изъ глины, не содержащей металлическихъ окисловъ, то онъ будетъ бѣлаго цвѣта, но обыкновенно въ глине встрѣчается окись желѣза, которая окрашиваетъ кирпичъ въ красный цвѣтъ. Марганцовые окислы, входящіе въ глину вмѣстѣ съ желѣзомъ, частію измѣняютъ цвѣтъ въ болѣе свѣтлый. Вообще принято считать хорошо обожженный кирпичъ краснымъ, пережженный — исчерно-краснымъ; но бываютъ исключенія, когда кирпичъ можетъ быть какихъ угодно цвѣтовъ и подходитъ подъ качества хорошаго краснаго кирпича,—что зависитъ отъ химического состава глины. По урочному положенію изъ 100.000 сырца, принятаго на гумнѣ, выходить:

35.000 краснаго кирпича (хорошо обожженаго, который можетъ быть цвѣтомъ бѣлый, желтый, бурый и проч.).

20.000 полуяркого и яркого (обожженаго болѣе, чѣмъ слѣдуетъ; цвѣтомъ можетъ быть исчерно-красный, бѣлый и проч.).

25.000 алаго кирпича (т. е. недожженного надлежащимъ образомъ).

20.000 браку, состоящаго изъ всѣхъ сортовъ, въ видѣ половинокъ и болѣе мелкихъ кусковъ, происходящихъ отъ излома.

Сопротивленіе кирпича опредѣляется дробленіемъ, производимымъ давленіемъ груза, причемъ кладется плашмя кусокъ кирпича кубической формы, съ площадью отъ 10 до 50 кубическихъ сантиметровъ.

Величина дробящей силы мѣняется отъ 40 до 400 килогр. на квадратный сантиметръ, что зависитъ отъ степени обжига и плотности массы кирпича.

Сопротивленіе кирпича разрыву въ нѣсколько разъ меныше сопротивленія раздробленію: оно стоитъ въ предѣлахъ отъ 4 до 20 кгл. на квадратный сантиметръ. Сопротивленіе скальванію или срѣзанію, по опытамъ Баушингера, больше чѣмъ сопротивленіе разрыву, а именно отъ 10 до 80 кгл. на квадратный сантиметръ. Пустотѣлый кирпичъ, употребляемый для облегченія груза въ постройкахъ, сопротивляется раздробленію, по опытамъ Баушингера, въ 4 раза слабѣе сплошнаго.

Гончарное производство. Приготовленіе искусственныхъ камней требуетъ долгаго времени и нѣкотораго искусства въ обработкѣ. Сюда относятся:

- 1) Черепица для покрытия крышъ.
- 2) Гончары для заполненія пустыхъ мѣстъ въ стѣнахъ и пазухъ въ сводахъ.
- 3) Изразцы на лицевая стѣны печи.
- 4) Гончарные и дренажные трубы: первыя для дымовыхъ ходовъ, вторыя для осущенія почвы.

5) Лещади и подовый кирпичъ и, наконѣцъ, Terra cotta—издѣлія, служащія украшеніемъ балконовъ, фонтановъ, и т. д. Такъ какъ толщина стѣнъ гончарныхъ издѣлій незначительна, то глина должна быть очень жирная и притомъ—меньше содержать крупныхъ примѣсей; словомъ—быть чище. За неимѣніемъ жирной, вязкой глины, обыкновенную глину размачиваютъ водою въ бочкѣ, наливаютъ на нее большой слой воды и взбалтываютъ; затѣмъ всю воду съ глиной спускаютъ чрезъ отверстіе въ бочкѣ, находящееся выше дна на 3 вершка, въ яму, вырытую у бочки. Песокъ, какъ тяжелѣйшій по вѣсу, сидѣтъ на дно бочки; глина же осаждается въ ямѣ и будетъ тѣмъ чище, чѣмъ больше повторять операцию отлучиванія; обыкновенно повторяютъ ее три раза. Получается такимъ образомъ чистая глина, но не пластичная. Поэтому глину мѣсятъ въ глиномятной машинѣ или раскладываютъ на столѣ пластомъ, толщиною въ $1\frac{1}{2}$ вершка, и разрѣзаютъ ножемъ по разнымъ направленіямъ, переворачивая южко разъ на другую сторону, пока глина не сдѣлается пластичною.

Для формовки изъ такой глины издѣлій, къ ней прибавляютъ

мелкаго порошка старыхъ гончаровъ или цемянки, чтобы издѣлія при высыханіи и обжиганіи не коробились. Вообще глина для гончарныхъ издѣлій приготавляется таѢ-же какъ для производства кирпичей, съ тою только разницею, что, вмѣсто песку къ глину прибавляется болѣе нѣжный порошокъ цемянки. Искуссній рабочій можетъ сдѣлать въ день около 500 плоской и отъ 400 до 500 штукъ вогнутой черепицы.


Формовка черепицы. Черепица выдѣлывается разной формы и величины, но встрѣчается главнымъ образомъ въ двухъ типахъ: плоская и вогнутая или желобчатая, размѣрами 10 в., 4 в. и $1\frac{1}{3}$ в. Плоская черепица формуется въ рамкѣ съ дномъ; набиваютъ глину въ раму, заравниваютъ скалкою и опрокидываютъ на другую сторону. Шишку дѣлаютъ отдѣльно, намачиваютъ въ водѣ, прижимаютъ къ черепицѣ и примазываютъ пальцемъ, оставляя сохнуть. Другаго вида черепица дѣлается въ рамкѣ, у которой сторона Z на шарнирѣ (черт. 70), а въ днѣ находится сквозное отверстіе (m) для шишки; въ такомъ случаѣ черепица формуется вмѣстѣ съ шишкой. Для этого набиваютъ глину въ форму, скребкомъ снимаютъ лишнюю глину, отворачиваются Z въ положеніе Z' и опрокидываютъ черепицу на дощечку, гдѣ она и сохнетъ.

Вогнутая частица конической формы (черт. 71), такъ называемая римская, формуется въ видѣ плоской плитки, которая потомъ накладывается на изогнутую деревянную колодку (черт. 71'), приглаживается скалкою и на этой скалкѣ относится на мѣсто сушки, гдѣ скалка осторожно вытягивается прочь. Чтобы черепица не измѣнила своей формы при высыханіи, края ея слегка придавливаются пальцами къ доскѣ, на которой она сохнетъ. Другой видъ черепицы, называемой италіанскою, — плоскій (черт. 72). Для покрытия крышъ употребляются обѣ вмѣстѣ.

Голландская черепица имѣеть въ разрѣзѣ форму буквы S (черт. 73), на нижней сторонѣ которой придѣлывается ключъ (шипъ) для зацепленія за решетину (черт. 74), а потому ее можно употреблять на крыши съ большимъ и малымъ подъемомъ одинаково.



(Подъемъ малый не долженъ быть менѣе $\frac{1}{4}$ ширины строенія).

Германская плоская черепица имѣеть форму прямоугольника, длиною 12 дюймовъ, ширину 6 дюймовъ и толщину въ 7 линій. Эта чере-




Черт. 70.

Черт. 71.




Черт. 71'.




Черт. 72.



пица имѣеть на одномъ концѣ ключъ или шипъ (черт. 75) для привѣшиванія ея къ рѣшетинамъ. Нижній конецъ черепицы часто закругляютъ или срѣзаютъ, какъ показано на чертежѣ 75; тогда черепица называется чешуйчатою. Это самыи употребительныи видъ въ Германіи для покрытия крыши.



Черт. 73 и 74.



Черт. 75.



Черт. 76.



Черт. 76''.

Изразцы. Изразцомъ называютъ глиняную плиту, у которой одна поверхность покрыта глазурью, а съ противоположной стороны придѣлана коробка (рюмка), посредствомъ которой изразецъ прикрѣпляется къ стѣнѣ.

Изразцы заимствованы отъ Египтянъ, употребляются для облицовки печей и подобныхъ сооруженій.

Они бываютъ: лицевые или стержневые (черт. 76), угловые (черт. 76') и карнизные (черт. 77). Всѣ они бываютъ прямые, выпуклые или вогнутые и формуются на доскѣ въ 1" толщиною, которая называется колодкой (черт. а изображаетъ прямую, а черт. въ угольную или карнизную черепицу). Формуется сначала прямая лещадь по колодкѣ, затѣмъ изъ глиняной ленты отъ руки выдѣлывается рюмка, въ которой дѣлаются два отверстія въ противувлежащихъ сторонахъ для прикрѣпленія посредствомъ гвоздя и проволоки къ стѣнамъ (черт. 76). Величина изразцовъ двоякая: ординарные — длиною 6 вершковъ и шириной 4 вершка — и полуторные — длиною 9 вершк. и шириной 6 вершк.; толщина тѣхъ и другихъ 1 дюймъ. Русскіе изразцы уступаютъ въ качествѣ ревельскимъ; въ особенности славятся дерптскіе или юрьевскіе.


Изразцы покрываются глазурью, бѣлою и всевозможныхъ цветовъ. Цвѣтные называются кафлями. Такъ какъ хорошая бѣлая глазурь составляеть для изразцовъ главное ихъ достоинство, то въ особенности

тѣ считаются лучшими, на которыхъ глазурь долгое время не даетъ трещинъ, обезображивающихъ ихъ видъ; притомъ составъ и качество материаловъ имѣютъ большое вліяніе на цвѣтъ глазури, выходящей иногда, вместо бѣлаго, желтобуроватаго цвѣта.

Для составленія бѣлой глазури сплавляютъ: $\frac{1}{5}$ часть олова, $\frac{2}{5}$ части поваренной соли и $\frac{1}{12}$ часть просѣяннаго бѣлаго кварцеваго песку.

Когда вѣдь эти вещества сплавятся, всю массу растираютъ въ мелкій порошокъ съ водою, наводятъ кистью на кирпичи, высушиваютъ и обжигаютъ, иногда въ капсюляхъ. Бѣлая глазурь продается готовою по 6 руб. 50 коп. за пудъ и состоитъ изъ 100 частей свинца и 50 частей олова, сплавленныхъ съ 25 частями чилийской селитры

„ 5 „ поваренной соли
„ 100 „ кварцеваго бѣлаго песку
„ „ окиси кобальта
„ „ бѣлаго мышку.



Черт. 77 и а. в.

Этотъ сплавъ глазури толчется въ мелкій порошокъ и просѣивается чрезъ мелкія сита. Изразецъ покрывается kleемъ, обсыпается порошкомъ глазури, высушивается и обжигается въ печахъ, иногда въ муфеляхъ.

Глазурь синеватокоричневаго цвѣта состоитъ изъ:

Глету 10 частей
Чистаго кварцеваго песку . 10 „

Зеленая глазурь.

Глѣту 10 ч.
Кварцеваго песку . . 10 „
Мѣднаго купороса . . 1 „

Желтая глазурь.

Глѣту 10 ч.
Чист. кварц. песку. . 10 „
Желѣзн. купороса . . 4 „

Красная глазурь:

Глѣту 1 ч.
Чистаго кварц. песку. 1 „
Закиси мѣди $\frac{1}{10}$ „


Густой красный цветъ:

Кварцеваго песку. . 100 ч.
Глѣту. 150 „
Закиси мѣди 6 „
Окиси олова 6 „

Сѣрый цвѣтъ глазури придаютъ тѣмъ, что при концѣ обжига то-
нять зелеными еловыми вѣтвями.

Гончары или горшки, употребляющіеся для кладки легкихъ сводовъ, заполненія пазухъ сводовъ, несгораемыхъ переборокъ и проч. Гонча-

Z




Черт. Z.

ромъ называется глиняный конической формы горшокъ (черт. z) или цилиндръ. Дно бываетъ квадратное или круглое. Въ одномъ днѣ дѣ-

ляется отверстіе для того, чтобы при обжиганіі гончары не трескались и воздухъ могъ-бы свободно выходить. Наружная поверхность гончаровъ дѣлается рифленою, для лучшой связи съ растворомъ.

Формовка производится на гончарномъ станкѣ (черт. 78), въ которомъ свободно вращается вертикальная желѣзная ось (*F*); на концѣ ея наложенъ деревянный дискъ (*n*), приводимый въ движение ногою рабочаго.




Черт. 78.

Вмѣсть съ дискомъ (*n*) вращается ось, на верхнемъ концѣ которой находится деревянный, тоже вращающійся, кругъ (*m*); на этомъ кругѣ производится руками формовка гончаровъ.

Рабочій кладетъ на кругъ (*m*) комъ глины и

вращая его, руками производить фигуру гончара.—Во время движения гончара верхъ срѣзается проволокою или острымъ гвоздемъ, вставленнымъ въ деревянную ручку. Другой рабочій дѣлаетъ плитки для дна, который примазываются къ готовому гончару. На готовомъ гончарѣ наводятъ рифленую поверхность, приставляя во время движения съ боку желѣзную, зазубренную пластинку. На гончарномъ станкѣ выдѣлываются дренажные и дымопроводные трубы.


Дренажные трубы въ діаметрѣ бывають отъ 3 до 5", толщиною въ $\frac{1}{2}''$. Дымопроводные трубы дѣлаются въ 1 аршинъ длиною и 6 вершковъ въ діаметрѣ; толщина стѣнокъ $\frac{1}{2}$ дюйма. Для удобнаго сочененія трубъ между собою, на одномъ концѣ ихъ дѣлается муфта (т. черт. 79).



Черт. 79.

Дренажные трубы выдавливаются кирпичедѣлательными машинами, въ которыхъ для этого измѣняютъ формы отверстій, гдѣ выходитъ глина. Для выдѣлки дренажныхъ трубъ употребляются также ручныя машины; изъ нихъ самая употребительная

(черт. 80) состоитъ изъ двухъ полыхъ чугунныхъ цилиндровъ (*m*), діаметромъ въ $8\frac{3}{4}$ вершка, длиною въ 10 вершковъ; промежутоокъ между ними 1 верш. Цилиндры утверждены въ желѣз-




Черт. 80.

номъ станкѣ и приводятся въ движение посредствомъ зубчатыхъ колесъ, соединенныхъ съ маховыемъ колесомъ, которое приводится въ движение рабочими или лошадью. Цилиндры замкнуты въ желѣзномъ ко-

жухъ; въ передней части кожухъ снабженъ привинчивающей желѣзной доской съ отверстіями желаемой формы для трубъ или карнизныхъ кирпичей. Передъ цилиндрами съ той и другой стороны находятся безконечные полотна на валикахъ, приводимыхъ въ движение тоже шестернями. Одинъ рабочій постоянно напосыпь глину на полотно съ лѣвой стороны (черт. 80, g). Глина, достигнувъ до валовъ, втягивается между ними и выдавливается черезъ отверстіе въ кожухъ на безконечное полотно, находящееся съ правой стороны (k). Готовое издѣліе, выйдя изъ отверстія, катится по полотну (k), гдѣ рабочій разрѣзаетъ его проволокою, натянутую на раму въ извѣстномъ разстояніи, какъ при кирпичномъ производствѣ на машинѣ Шликеизена.


Сушка гончарныхъ издѣлій. Такъ какъ гончары имѣютъ тонкія стѣнки и довольно цѣнны, то высушиваютъ ихъ постепенно въ тѣхъ же мастерскихъ, гдѣ ихъ дѣлаютъ. Для этого по стѣнамъ устроены полки; издѣлія ставятъ сначала на нижнія полки, а затѣмъ поднимаются выше до совершенного высыханія. Черепица сушится на доскахъ, посыпаныхъ пескомъ; изразцы сушатъ лицевою стороною кверху, а во избѣженіе коробленія подкладываютъ комья глины или болванки. Сушка гончаровъ производится на верхніхъ полкахъ, и подъ каждый подклады-



вается дощечка. Терракотовыя фигуры (*terra cotta*) выдѣлываются изъ глины посредствомъ деревянныхъ шаблоновъ или гипсовыхъ формъ. Форма съ внутренней стороны смазывается масломъ для того, чтобы легче вынимать издѣлія послѣ формовки. Глину вдавливаютъ въ форму и отдѣльные части примазываютъ руками.

Обжиганіе гончарныхъ издѣлій. Обжиганіе гончаровъ производятъ въ сводчатыхъ печахъ, размѣромъ въ одну кубическую сажень и болѣе; топки въ такихъ печахъ дѣлаются сбоку и отдѣляются вертикальною кирпичною рѣшеткою, толщиною въ $\frac{1}{4}$ кирпича. Очелковъ три; на чертежѣ 81 одинъ видѣнъ въ разрѣзѣ (a); для наполненія печи издѣліями имѣется дверь (d); отверстіе о служитъ для наблюденія за ходомъ обжиганія. Наполняется печь издѣліями черезъ желѣз-

ную дверь въ продолженіи 24 часовъ; рабочій входитъ въ печь, принимаетъ отъ другого издѣлія и устанавливаетъ ихъ. Обжигъ продолжается 24 часа. Подъ печи посыпается крупнымъ кварцевымъ пескомъ. Между издѣліями ставятся бракованные куски гончаровъ, чтобы не ис-



Черт. 81.

Планъ черт. 81.

портиров обжигаемые, особенно съ глазурью. По нагрузкѣ печи, дверь запирается и замазывается глиною. Въ очелкахъ разводится слабый огонь, который поддерживаются 4 часа; черезъ каждые $1\frac{1}{2}$ часа огонь увеличиваются, а за 6 часовъ до окончанія обжига жаръ начинаютъ постепенно увеличивать задвиганіемъ вышушки *N* въ дымовой трубѣ, пока труба не закроется до половины. По окончаніи обжига, узнаваемаго по цвѣту принимаемому массой, труба закрывается и очелки замазываются.

Обжиганіе цветныхъ изразцовъ производятъ въ капсюляхъ, или къ печи пристраиваютъ отдѣльное помѣщеніе, называемое *муфелемъ*, которое сообщается съ печью двумя дверьми. Когда обжиганіе гончаровъ въ печи окончено, то закрываютъ заслонку въ дымовую трубу и отворяютъ двери въ муфель; тогда все тепло проходить въ муфель, где обжигаются отдѣльно разрисованные гончары или терракотовыя издѣлія. Глазурь или полива и вообще всѣ металлическія краски размѣшиваются на скипидарѣ или лавандовомъ маслѣ, которые при нагреваніи улетучиваются, а металлическіе окислы, сплавляясь съ издѣліями, окрашиваются ихъ въ разные цвѣта.

Обжиганіе простыхъ горшковъ производятъ въ ямахъ съ перегородкою для очага, а поливу наводятъ весьма просто, забрасывая въ раскаленную печь съ горшками сырью поваренную соль; отъ дѣйствія сильнаго жара кремнеземъ, находящійся въ глине, сплавляется съ матріемъ и остекловываетъ горшки, куда попадаетъ соль.

Литература по производству кирпича.

Наставление по производству железнняка, алаго и друг. родовъ кирпичей. 1857 г. С.-Петербургъ.—О кирпичѣ и московскихъ кирпичныхъ заводахъ. Рожкова. 1861 г. Москва.

Кирпичное производство въ окрестностяхъ Петербурга. Депна 1860 г. (Инжен. журналъ). Наставление къ производству гончарныхъ издѣлій, огнепостоянныхъ кирпичей, химической и обыкновенной посуды. С.-Петербургъ 1857 г.

О новѣйшемъ усовершенствованіи способа обжига кирпича по системѣ непрерывно-дѣйствующей печи инженеровъ: Гофмана, Лихта и Мацевскаго.—Флавицкій 1861 г.

Фокъ. Руководство сельскимъ кирпичникамъ. 1874 г.

Производство глиняныхъ издѣлій. А. Яковлева 1880 г.

Рошфоръ. Строительная технологія ч. I. 1869 г.

Tuiles et briques. 6 табл. и 8 политипажей, Paris.

Challeton de Broghat. L'Art du Briquetier атласъ 1861 г.

Lejeune. Gulde du Briquetier. 1870 г. Paris.

Malepeire. Nouveau. manuel du briquetier-taillier, fabricant de carreaux etc, Paris. Roret.

Schaller. Der Wohlunterrichtete Ziegler Weimar 1841 г.

Gebhardt. Die neusten Erxindungen u Verbesserung in Betreff der Ziegelfabrication. 1847 г.

Schaller. Der Practische Ziegler 1863 г. 22 таблицы.

Schlickeisen. Der Bau der Ziegelbrennöfen 1866 г.

„ „ Die Maschinen Ziegelei 1859 г.

Neumann. Die Ziegelfarikation 1874 г. 7-е изданіе.

Wallegg. Die Kalk-Ziegel-und Röhrenbrennerei 1 и 2 часть 1876 г.

Bonneville et Jaunez. La fabrication des briques et des tuiles. 1879 г. Paris. Сборникъ статей по производству кирпича и керамики.

Kerl. Abriss der Thonwaarenindustrie. Braunschweig 1871 г. Loeff. Ziegelbrennerei. Berlin. 1875 г. Полное сочиненіе, въ которомъ кромѣ кирпичного производства трактуется общ. обжиганіи извести и цементовъ. Цѣна 12 гульденовъ.—Vicat. Die Ziegel und Cementfabrikation. Berlin 1868 г.

Raumer. Consfruction und Reparatur der Ziegelmaschine 1868 г. Weimar.

Raumer. Organisirung der Vereine zur Hebung des Ziegelbleibetriebes. 1867 г. Weimar.

Raumer. Rathschläge für den Bau die Rentabilität v. Ziegel-Anlagen 1867 г.

Bischof. Die Feuerfesten Thone. 1876 г. Leipzig.

Llebold. Die neuen continuirlichen Brennöfen zum Brennen von Ziegelstein. u. s. v. 1876—1877 г.

Mandheim. Brennöfen mit Gasfeuerund für alle Arten von Thon und Ziegelwaaren. 1876. Berlin.—(Въ этомъ сочиненіи описанъ газовый генераторъ).

Rühne. Lehrbuch der Kalk Cement-Gups und Ziegelfabrication. Braunschweig 1877 г.

Jeep. Der Bau der Feuerungs Anlagen 2-e Heft. Ziegel und Kalköfen. Leipzig. Scholtze.

Zwick. Die Ziegelfabrication. 1878. Wien, Hartleben.

Deuts. Ziegler-Kalender.—Halle выходитъ ежегодно, цѣна въ переплетѣ 3,25 марки.

Olschewski. Katechismus der Ziegelfabrication.

Jahrbuc über Leistungen und Fortschritte der Thonwaaren Kalk und Cement industrie, подъ редакціей Zwick'a издается съ 1878. Berlin, Burmester.

Heintz. die Thonwaaren-Industrie auf d. Pariser Welt-Ausstellung, 1878. Berlin, Gaertner.

Литература по Керамикѣ:

Bruno Kerl. Hanbuch der gesammten Thonwaaren-industrie. Zweite, stark vermehrte und verbesserte Auflage. 1878 г. и его же 1879 г. Руководство къ глинян. промышленности.

Die Thonsubstanzen. (Kaolin, Thon, Löss, Lehm, Letten und Mergel) nach Entstehungsweise, Bestnad, Eigenschaften und Ablagerungsorten von F. Senft. 1878 г.

Машинное производство черепицы по системѣ Bonlet frères. Технич. сборникъ 1878 г.

Гончарное производство. Moniteur de La ceramique 1879 г. р. 7.

Производство глиняныхъ издѣлій Politechn. Journal. В. 218 Sm 296.

Тисковая формовка кирпича Луи Іеггеръ. Эрнфельдъ близъ Кельна, Техн. сборн. 1880 г. т. XXXI.

Кирпичное производство. Технич. сборникъ 1878 г.

Производство изразцовъ и глазури. Техн. сборн. 1880 г. стр. 132. томъ XXX.

Heintz Arnold. 1880 г. Berlin. Die Thonwaarenindustrie auf der Pariser Weltaustellung 1878.

C. Bischof. Leipzig 1879. Die feuerfesten Thone deren Vorkommen, Zusammensetzung, Untersuchung, Behandlung und Anwendung. Mit Berücksichtigung der feuerfesten Materialien ueberhaupt.

Wipplinger L. 1882. Wien. Die Keramik oder die Fabrikation von Töpfer—Geschire, Steingut, Fayence, Steinzeug, Terralith.

ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Страница.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Смѣдуетъ читать:</i>
1	6 снизу	Нагрницаѣ	Нагрницаѣ
3	13 сверху	потом	потому
5	1 снизу	Ломжа	Лиможа
6	13 сверху	Горчечная	Горшечная
10	5 снизу	пара киви	гара киві
14	10 сверху	Осеневная	Основная
14	28 "	Материаламъ	Материаломъ
19	17 "	изѣстныя	изѣстныя
20	4 "	оиѣ	они
20	5 "	сплошными	сплошными
20	6 "	употрѣбляются	употребляются
20	29 "	мѣсторожденіе	мѣсторожденіе
20	34 "	рухъ	рукъ
24	32 "	2)	1)
25			пропущено чер. 9.
30	2 снизу	тунелей	тонелей
35	10 сверху	краснаго гранита	сѣраго гранита
37	21 "	чер. 123	чер. 13
39	2 снизу	послѣ буквъ а. т. и. р.	пропущена буква е'
42	5 сверху	тожи	тоже
43	29 "	терпентинъ	серпентинъ
44	8 "	вѣса	вѣсъ
44	10 снизу	представляетъ	представляеть
49	17 сверху	сообразно	сообразно
54	1 "	мытье	мытье
56	4 "	стѣны	трубы
56	8 "	песокъ	глина
57	22 "	гонять	гоняютъ
58	5 "	имѣются	имѣется
58	11 "	черт. 46	черт. 46'
63	5 снизу	когда	когда
63	1 сверху	прессованный	прессуюшій
67	15 "	налки	полки
67	31 "	лѣтомъ или зимой	лѣтомъ и зимой
71	43 "	копаютъ	копають
72	22 сверху	къ	съ
7*	6 "	всякаа	всякая
75	21 "	перевкамъ	веревкамъ
76	2 "	остаются	остаются
76	3 снизу	8 отдѣленія	12 отдѣленіе

<i>Страница.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Слъдует читать:</i>
79	13 "	кольцовая	кольцевая
81	2 сверху	10,6 метра	1,06 метра
82	10 "	Ни	На
82	20 "	которыхъ	который
84	7 снизу	отлучиванія	стмучиванія
85	21 сверху	частица	черепица
87	2 "	кирпичи	изразцы
97	7 "	сравнительно	сравнительно
98	18 "	склад ваются	складываются
98	25 "	полъ	подъ
98	34 "	подѣ	полу
100	2 "	рывна	равна
102	1 "	распора	распара
106	8 "	дворцами	дверцами
115	6 "	изломанъ	измолотъ
115	8 "	изломъ	измолъ
115	13 "	излома	измола
115	18 "	флорентинскимъ	флорентійскимъ
120	19 "	(CaH ₂ O ₂)	Ca(HO) ₂
122	27 "	(3Ca ₂ Al ₂ O ₃)	(3CaO·2Al ₂ O ₃)
123	24 "	известнякахъ	известниакахъ
124	6 "	находящихся	находящагося
126	3 снизу	(3CaO ₂ Al ₂ O ₃)	(3CaO ₂ Al ₂ O ₃)
127		въ таблицѣ послѣдн. гра- фа Туфъ-Вивера	Туфъ-Вивера
127	5 сверху	въ таблицѣ: окнія	окисимагнія
129	въ таблицѣ 1-я строка	Углекислой соли	Углекислой известн.
132	4 "	щебки	щебня
132	29 "	при отвердѣніи	при отвердѣваніи
141	29 "	или 225 отверстій.	и 225 отверстій
143	17 "	будуть	были
152	10 "	144 куб. фута	144 фута
152	3 снизу	Николаевской жел. дор.	Московско-Курской
160	12 "	CO ₂ +C=CO	CO ₂ +C=2CO
160	4 "	кораго	котораго
161	9 "	нѣкоторыхъ	которыхъ
164	20 "	до 1 куб. дюйма	до 1 дюйма
164	2 снизу	по нему	по немъ
165	7 сверху	урага	удара
169	23 "	разывается	называется
169	27 "	вагранки	вагранки
172	6 снизу	юртное	сортовое
173	11 "	руды	вицы
174	9 сверху	жатіе	сжатіе
177	13 "	7 дюймовъ	7 футовъ
178	12 "	рудныя	худыя
179	9 "	давленіе	сопротивление разрыва
181	17 снизу	соложенно-желтый	соломенно-желтый цветъ
182	28 сверху	1100°	1400°
184	8 снизу	Беркутова	Беджвуда
189	4 сверху	Бесслеровская	Бессемеровская

<i>Страница.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует читать:</i>
191	12 снизу	ълиною	длиною
195	13 сверху	въ углемъ	лишнія слова
195	9 снизу	такъ	лишнее слово
196	16 сверху	въ тиглѣ продолженіи	тиглѣ въ продолженіи
199	7 снизу	разрыва	разрывъ
201	16 сверху	на глиняныхъ или	въ глиняныхъ или
206	17 "	при	приходскій
208	3 снизу	округленная	округленный
209	21 сверху	но винтовой линіи	по винтовой линіи
223	18 "	способствуетъ	способствующій
228	12 "	образуются	образуются
230	13 "	лѣса	лѣса
231	12 снизу	Fagus sylvatica	Fagus sylvatica
231	11 "	древесины	древесину
233	1 сверху	люйтъ	любить
235	17 "	замѣтны	незамѣтны
239	25 "	а подъ нею	а надъ нею
300	17 "	желтоватаго	

