

S 114
II

СБОРНИКЪ
СТАТИСТИЧЕСКИХЪ СВѢДѢНИЙ
по
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

ОТДЕЛЪ САНИТАРНОЙ СТАТИСТИКИ.

Томъ III. Вып. II.

Кирпичногончарное производство Московского уезда.
Опытъ санитарно-промышленного изслѣдованія А. В. Погожева.

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА.

МОСКВА

Типографія С. В. Гурьянова, Остоженка, Молочний пер., соб. доиль.
1881.

ВЪ ПРОДАЖЪ ИМЬЮТСЯ СЛЕДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ САНИТАРНОЙ КОММІССІИ.

- 1) Протоколы трехъ засѣданій санитарной коммиссіи при участіі земскихъ врачей (августъ 1875 г.) и приложенія. Цѣна 40 к.
- 2) Проектъ номенклатуры болѣзней для земской медицинской практики. Составленъ особою коммиссіею изъ врачей Московскаго земства. 1876 г. Цѣна 30 к.
- 3) Объ устройствѣ земскихъ сельскихъ лѣчебницъ. Докладъ первому съѣзду земскихъ врачей Московской губерніи (съ чертежами и планами). Е. Осипова. 1876 г. Цѣна 70 к.
- 4) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской губерніи. Отдѣлъ санитарной статистики. Томъ I. Выпускъ I. Московскій уѣздъ. Свѣдѣнія о народонаселеніи и его движеніи за 1869—73 годы. (Матеріалы для санитарной статистики съ 2 картами Московскаго уѣзда) Е. Осипова. 1877 г. Цѣна 2 р.
- 5) Первый губернскій съѣздъ врачей Московскаго земства. Протоколы 9-ти засѣданій и труды съѣзда 1877 г. Цѣна 1 р. 50 к.
- 6) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской губерніи. Отдѣлъ санитарной статистики. Томъ I. Выпускъ II. Очеркъ статистики народонаселенія Московскаго уѣзда (Выходы изъ матеріаловъ, обработанныхъ въ санитарныхъ цѣляхъ; съ чертежами и картами). Е. А. Осипова. Очеркъ санитарного изслѣдованія деревни Челобитьево Московскаго уѣзда (съ планомъ и чертежами) П. А. Пескова. 1878 г. Цѣна 2 р.
- 7) Второй губернскій съѣздъ врачей Московскаго земства. Протоколы 7-ти засѣданій и труды съѣзда. 1878 г. Цѣна 1 р. 50 к.
- 8) Третій губернскій съѣздъ врачей Московскаго земства. Протоколы 7-ти засѣданій и труды съѣзда. 1879 г. Цѣна 1 р. 50 к.
- 9) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Московской губерніи. Отдѣлъ санитарной статистики. Томъ I. Выпускъ III. Описаніе Дуринской волости Московскаго уѣзда въ санитарномъ отношеніи (съ картой и чертежами). П. А. Пескова. 1879 г. Цѣна 2 р.

S 114
II

СБОРНИКЪ СТАТИСТИЧЕСКИХЪ СВѢДѢНИЙ по МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

ОТДѢЛЪ САНИТАРНОЙ СТАТИСТИКИ.

ТОМЪ III. Вып. II.

Кирпичногончарное производство Московского уѣзда.
Опытъ санитарно-промышленного изслѣдованія А. В. Погожева.

ИЗДАНІЕ МОСКОВСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.



МОСКВА.

Типографія С. В. Гурьянова, Остоженка, Молочный пер., соб. домъ.
1880.

А. В. Погошевъ.

КИРПИЧНО-ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МОСКОВСКАГО У҃ЗДА.

ОПЫТ САНИТАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

(съ 2-мя планами и 3-мя рисунками.)

МОСКВА.

Типографія С. В. Гурьянова, Остоженка, Малочный пер. соб. д.
1881.

и въ кончинахъ листа и т. д. и т. п.). Въ кончинахъ листа въ скобкахъ стоятъ цифры, обозначающие количество кирпичей, выработанныхъ за сутки, а въ скобкахъ въ кончинахъ — количество кирпичей, выработанныхъ за сутки на 1 м² площади.

Бюллетень изданъ

издѣліемъ въ землемѣріи и геодезії Министерства земельныхъ

и градостроительныхъ

СОДЕРЖАНИЕ.

Предисловие.

Стр.
1—5

Введение

Преимущество кирпичного производства, какъ предмета отдельного изслѣдованія. Размеры кирпичного производства въ Москв. у. Преобладаніе крупной заводской промышленности.

Сводная таблица свѣдѣній о кирпичногончарныхъ заводахъ между

6 и 7

Отдѣль первый.

Техника кирпичного производства преимущественно съ санитарной точки зрѣнія.

Глава I. Общая характеристика обрабатываемаго материала. Выемка глины

7—15

Химико-физические свойства глинистыхъ отложений. Схематический план устройства кирпичныхъ заводовъ. Выемка и подвозъ глины глиняками. Санитарное значение работы глиняковъ.

Глава II. Работа порядовщиковъ

16—31

Подировка и умывка глины. Выѣмка кирпича при помощи ручныхъ кирпичедѣльныхъ столовъ. Выѣмка подиантаго кирпича. Выѣмка ручного по поддонного и столового ручного кирпича. Незначительные колебанія среднаго количества ежедневной выработки при различномъ способѣ выѣмки. Выѣмка кирпича на паровыхъ кирпичедѣльныхъ заводахъ. Устройство машинъ Hertelъ. Ручная машина для прессовки кирпича.

Глава III. Техника обжига кирпича

31—46

Печи съ постоянной и періодической топкой. Устройство русскихъ печей напольныхъ и колпачныхъ. Процессъ обжига въ русскихъ печахъ. Необходимость достаточнаго охлажденія обожженаго кирпича. Степень выѣмки

дима. Принцип устройства Гофмановской печи. Рис. 1 и рис. 2. Преимущество съ санитарной точки зреіи канальныхъ печей (рис. 3) ¹). Возможность преда или исправности отъ сосѣдства кирпичныхъ заводовъ.

Отдѣль второй.

Частное описание отдельныхъ кирпичныхъ и гончарныхъ заводовъ.

1. Кирпичный заводъ и производство различныхъ изделий изъ глины и терракоты Гусарева при с. Черкизово	47—73
2. Гончарно-разyczевый заводъ Любушкина за Трехгорной заставой	73—83
3. Кирпичные заводы Романова при д. Шарапово и с. Бол. Митищи	83—90
4. Кирпичный заводъ Толстякова при д. Лихоборы	90—103
6. Кирпичный заводъ Шмелева при с. Троицкое	103—108
7. Кирпичный заводъ Паленаго при с. Троицкое	108—110
8. Кирпичный заводъ Байдакова на Воробьевыхъ горахъ	110—116
9. Кирпичный заводъ атчуръ при с. Верхніе Котлы	119—132
10. Кирпичный заводъ часельниковъ Челюкова при с. Больш. Митищи	133—148
11. Кирпичный заводъ Якуникова при с. Троицкое Зюзино	148—173
12. Кирпичный заводъ Якуникова при с. Акуловъ Звенигородского	
уѣзда	173—184

Отдѣль третій.

Глава I. Санитарно-экономический бытъ рабочихъ на кирпичныхъ заводахъ

185—203

Отношение рабочихъ къ работодавцамъ и скѣдьгія обѣ условіяхъ жизни у себя на родинѣ. Рабочія и жилыя посѣщенія. Степень извѣстности и удовлетворительности жилихъ посѣщеній. Кубическое содержаніе воздуха. Устройство бани. Продовольствіе рабочихъ. Потребленіе рабочими тая. Организація медицинской помощи.

Глава II. Оцѣнка санитарного значенія работы портновщиковъ и обжигаль

203—221

18— Вдыханіе пыли. Отложение угольной пыли въ легкихъ. Вдыханіе крем-невой или песчаной пыли. Условія, при которыхъ производится высадка кирпича. Страданія кожи. Усиленное потоотдѣленіе общее и местное. Сила. Пораженіе подкожной клѣтчатки. Расширение вены. Больши мышцъ. Больши син-зистихъ сухожиль и сухожильныхъ влагалищъ. Вліяніе стоячаго положенія при работе. Вліяніе чрезмѣрной работы. Вліяніе тяжелой работы на женщинъ. Перемѣжавшаяся лихорадка. Желудочно-кишечные разстройства. Тифозная забо-хвазія. Страданія глазъ.

¹) Расчетъ заинтересованъ, благодаря любезности г. Барцева, изъ технократіи Поста.

Глава III. Обобщение данныхъ, полученныхъ при измѣрениі роста и груди рабочихъ	221—230
Предварительный замѣткія о приложеніи антропометрическаго метода; историческій очеркъ его развитія. Необходимость общихъ точныхъ формулъ при оцѣнкѣ физического благосостоянія.	
Результаты измѣрений роста и объема груди рабочихъ (Таб. I). Физическое недоразвитіе Калужанъ. (Таб. II). Сравнительные данные по измѣрению призывающихъ Клинского уѣзда (Таб. III).	
Заключеніе	231—238
Проектъ обязательныхъ постановленій для кирпичныхъ заводовъ.	

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Планъ расположения жилыхъ и рабочихъ построекъ вокругъ камеръ берлинской почты на завѣ Гусарева.

Планъ кирпичного завода Ягунчикова.¹⁾.

Подшивка данныхъ измѣрения роста и груди рабочихъ на кирпичныхъ заводахъ.

¹⁾ По недосмотру надъ этимъ планомъ не поставлено название завода.

— отъ сим кричакетъ, альголицей вънътъкъо кинкофи и ботр азъ
шнѣгомъю и лыжъ лыжесовѣръ то чистою флюго тѣмъ, изъмълъ

тѣмъни быкашофи и кинкофи отъ кутии П

альб обѣдъю съб дѣвичиной, кинкои чистою шутъ обѣдъ шутъ

съб олътъ ибо, лыжесовѣръ кинкои
киниа съмътъкъе лыжесовѣръ

Еже са описахъ, сже падозисахъ, еже
переписахъ: читте и исправляйте, Бога
для, не кляните.

Лѣтомъ. Несторъ.

подъзомъ польско скыпичъ, иже чистою кутии
иацъ скыпичъ, иацъ кутии, иацъ кутии

Кирничные заводы, успивающіе притокъ пришлаго населенія Мон-
гсковскаго уѣзда, среднимъ числомъ, лишь втеченій 4—5 мѣсяцевъ, рѣзко
выдѣляются среди другихъ промышленныхъ заведеній¹⁾, какъ по про-
должительности дѣйствія, такъ и по многимъ другимъ условіямъ, изслѣ-
дованіе которыхъ составляетъ предметъ настоящаго очерка.

При поверхностномъ взглядѣ на дѣло можетъ показаться непости-
тельной роскошью дѣлать кирничное производство предметомъ особаго
обширнаго изслѣдованія, но при болѣе внимательномъ знакомствѣ съ са-
нитарно-техническими условіями его, можно во-очію убѣдигться въ гро-
мадномъ значеніи такого рода специальныхъ изслѣдованій. Правда, есть
много другихъ производствъ, которыя несравненно болѣе неблагопріятно
влияютъ на здоровье рабочихъ и общественное благосостояніе въ данное
время, но дѣло въ томъ, что оценка санитарнаго значенія какого либо
производства и возможность устранить то или иное неудобство, которое
терпятъ отъ него рабочие и все государство, — дѣло далеко не легкое.

„Дымъ безъ огня не бываетъ“ говорить русская пословица; такъ и
фабрично-заводская промышленность, давая заработокъ неимущему на-
селенію, въ тоже время нагубно вліяетъ на санитарное благосостояніе
страны. Задача санитарно-промышленныхъ изслѣдованій именно и заклю-
чается въ томъ, чтобы въ самомъ прогрессѣ промышленности найти воз-
можность оградить здоровье и благосостояніе отдельныхъ лицъ и всего
общества, не въ ущербъ, но въ интересъ самихъ промышленниковъ.

Кирничное производство, какъ отдельный предметъ изслѣдованія,
предпринимаемаго въ видѣ опыта, для выработки будущаго русской фаб-
ричнаго законодательства для русской промышленности въ цѣляхъ о-
храненія здоровья русской рабочаго, представляеть выгоду въ томъ от-
ношениі, что допускаетъ возможность полнаго ознакомленія съ нимъ въ
короткое время во всѣхъ его санитарно-техническихъ подробностяхъ,

¹⁾ Кромѣ 3 воскоотбѣльныхъ заведеній, работающихъ также лѣтомъ, и 2 рогожныхъ фабрикъ, работающихъ только зимой.

Къ сожалѣнію, въ предлагаемомъ изслѣдованіи я не могу привести личнодобытыхъ данныхъ о размѣрахъ производства на всѣхъ заводахъ Москов. у., такъ какъ, для своихъ санитарно-промышленныхъ цѣлей, я считалъ вполнѣ достаточнымъ обстоятельное изслѣдование лишь 15 заводовъ (см. сводную таблицу), а специальное собирание статистическихъ свѣдѣній о производствѣ на каждомъ изъ всѣхъ заводовъ казалось мнѣ безполезной затратой времени, труда и денежныхъ средствъ.

Разумѣется, еслибы санитарное дѣло въ Моск. уѣздѣ не стояло на твердомъ неуклонномъ пути и мнѣ пришлось бы быть пионеромъ въ этомъ дѣлѣ, задача моя была бы не легка. Въ настоящее же время, пользуясь обстоятельнымъ санитарно-статистическимъ изслѣдованиемъ д-ра Осипова ¹⁾ и руководствуясь его соображеніями, построенными на строго научномъ основаніи, мы можемъ составить себѣ довольно точное понятіе о размѣрахъ кирпичнаго производства въ Московскомъ уѣздѣ.

По Осипову, можно вообще принять (стр. 6), что на кирпичныхъ заводахъ рабочие бываютъ почти только полгода, что вполнѣ согласно съ моими наблюденіями, а на прочихъ фабрічныхъ заведеніяхъ почти круглый годъ.

По числу рабочихъ, кирпичные заводы (по свѣдѣніямъ одѣчной комиссіи 1876 г.) можно раздѣлить слѣд. обр.

Отъ	5	до	25	чел.	—	12	}	
								34
—	25	—	50	,	—	13	}{	
—	50	—	100	,	—	9	}{	
—	100	—	300	,	—	9	}{	
—	300	—	500	,	—	2	}{	
—	500	—	700	,	—	2	}{	14
—	700	—	1000	,	—	1		
<hr/>								
Итого.								48

Свѣдѣній нѣть о числѣ рабочихъ . . . 8

Бездѣйствующіе заводы, не имѣю-

щіе рабочихъ . . . **2**

Такимъ образомъ оказывается, что на 48 кирпичныхъ заводахъ, о которыхъ имѣлись свѣдѣнія, работало 5.185 чел. или, среднимъ числомъ, на каждый заводъ приходилось 111 чел.

Если же, для получения приблизительно полныхъ итоговъ, прибѣгнуть къ интерполяцію т. е. замѣстить недостающія свѣдѣнія средними числами, то находящееся въ неизвѣстности число рабочихъ на

¹⁾ Отчетъ статистики народонаселенія Московскаго уѣзда. 1876 г.

такъ чтобы временные обязательные постановлія, вытекающія изъ этого-знакомства, были вполнѣ согласны съ требованіями жизни и обществен-ной гигіены.

Притомъ это производство, составляя вѣсма прибыльный предметъ эксплоатациі рабочаго труда, въ тоже время допускаетъ, безъ ущерба для заводчиковъ, массу санитарно-техническихъ улучшений, если только того-пожелаютъ сами заводчики и органы охраненія общественнаго здравія.

Съ 1858 г. (годъ изобрѣтенія берлинской печи Гофмана) кирничное производство обратилось въ одну изъ крупныхъ отраслей заводской промышленности, стремящуюся притомъ отъ ручной силы взрослыхъ рабочихъ перейти къ примѣненію механической силы и труда малолѣтнихъ и женщинъ.

Конкуренція рынка заставляетъ, въ настоящее время, одни заводы расширять производство, другіе—сокращать его, но въ общемъ, какъ это будетъ видно изъ дальнѣйшаго, кирничное производство не уменьшается въ своихъ размѣрахъ, а, напротивъ, усиливается, хотя и не въ той степени, какъ то было около 1873 г.¹⁾

1) То было время (1873—1875 г.), такъ сказать, кирничновознесенского ажогажа: цѣна кирпича доходила одно время до 38 р. и выше, за 1000 кирп. Такой высокой барышъ (около 15 руб. на 1000) побудило многихъ крупныхъ капиталистовъ строить кирничные заводы, иногда сразу въ грандиозныхъ размѣрахъ, но спустя годъ, другой, горячка стала ослабливать, цѣна упала до 22 р. и даже 18 р. за 1000. Многіе мелкие и даже некоторые крупные заводы не выдержали торгового кризиса и вынуждены были прекратить производство, главнымъ образомъ, по недостатку оборотнаго капитала и кредита для такого дѣла, которое требуетъ затраты не малыхъ денежнагъ суммъ, прежде чѣмъ будетъ заготовленъ кирпичъ для рыночной конкуренціи и будуть получены наличныя деньги по счетамъ на поставку кирпича для различныхъ крупныхъ и мелкихъ построекъ. Къ этому времени относится большинство существующихъ въ настоящее время заводовъ (напр. Ананова близъ села Крылатскаго и др.). Въ настоящее время цѣна на лучшій кирпичъ (красный) постепенно и понемногу возрастаетъ: зимой она была 22 р. 50 к. за 1000, а лѣтомъ (съ весны до синаго зути) 24 р. 50 к.; на другихъ заводахъ она колеблется между этими предѣлами, поднимаясь для піихъ сортовъ до 28 руб. за 1000. По словамъ одного опытнаго заводчика, стоимость производства каждой 1000 можетъ быть вычислена, приблизительно, слѣдующимъ образомъ:

Подвозъ глины	1 р.
Вода и песокъ	— 75 к.
Формовка кирпича	2 р. 15 к.
Содержаніе рабочихъ для обжига	1 р. 25 к.
Расходъ на топливо. (около $\frac{1}{2}$ сажени дровъ на терну)	8 р. —
Ремонтъ завода и проч.	1 р. —
Доставка кирпича на место стройки	5 р. 80 к.
Итого	19 р. 95 к.

8 кирп. заводахъ должно составлять 968 чел. (т. с. стр. 7) или на всѣхъ 56 заводахъ 6.873 чел., что составить около 49,1%, всего пришлаго фабричнаго населенія Москов. уѣзда (около 13.813 чел. обоего пола).

По свѣдѣніямъ, полученнымъ мною изъ Московской Уѣздной Управы, осенью 1880 г., а равно и по личнымъ моимъ разспросамъ, въ настоящее время работа прекращена на слѣдующихъ заводахъ: изъ первой группы (5 — 100 чел.) 12 заводовъ; изъ второй группы (свыше 100 чел. и болѣе рабочихъ)—1 заводъ.

Отсюда слѣдуетъ, что уменьшеніе производства распространяется главнымъ образомъ на небольшіе заводы, невыдержавшіе борьбы за существованіе, что можно было бы ожидать, даже основываясь только на теоретическихъ соображеніяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, главная сила кирпичнаго производства сводится къ тремъ главнымъ факторамъ: 1) возможность устроить на заводѣ берлинскую печь для обжига кирпича, подобно большинству болѣе или менѣе крупныхъ заводовъ; 2) возможность привлечения дешевыхъ рабочихъ рукъ или замѣны ручной силы механической; 3) умѣніе ладить съ подрядчиками пристройкѣ различныхъ городскихъ зданій.—Первый изъ этихъ факторовъ требуетъ довольно значительного капитала; второй подверженъ весьма рѣзкимъ колебаніямъ, благодаря капризному строю и дороговизнѣ современной жизни; третій факторъ требуетъ особеннаго умѣнія, составляющаго удѣль лишь очень немногихъ мелкихъ заводчиковъ, умѣющихъ сводить концы съ концами.

Вотъ почему, въ настоящее время, кирпичное производство подъ силу лишь крупнымъ предпринимателямъ, которые и расширяютъ свои предприятия въ ущербъ болѣе слабымъ собратамъ. Въ ближайшемъ же будущемъ неизбѣжна замѣна взрослыхъ рабочихъ, съ одной стороны, машиннымъ производствомъ и привлечениемъ къ нему малолѣтнихъ (какъ на обоихъ заводахъ Якунчикова и на всѣхъ паровыхъ кирпичедѣльныхъ заводахъ) а съ другой—болѣе дешевымъ трудомъ женщинъ, совмѣстно съ малолѣтними и подростками, какъ на Звенигородскомъ заводѣ того же владѣльца.

Въ подтвержденіе высказаннаго выше объ увеличеніи размѣровъ крупной кирпичнозаводской промышленности можно привести множество фактовъ, но я ограничусь лишь немногими.

На заводѣ Туманова при с. Всесвятскомъ, по свѣдѣніямъ 1876 г. можно было припять, путемъ интерполяціи, около 171 чел., также какъ и на заводѣ при с. Никольскомъ; въ настоящее же время на обоихъ заводахъ болѣе 100 паръ порядовщиковъ (на каждомъ); на первомъ изъ этихъ заводовъ имѣется берлинская печь, на второмъ она строится. На заводѣ Орлова при дер. Дегунинѣ (по оцѣночной комиссіи 1876 г. свѣдѣній о числь рабочихъ не имѣется) лѣтомъ нынѣшняго года

строился берлинъ и насчитывалось около 160 паръ порядовщиковъ. — На заводѣ Якунчикова при с. Троицкос-Черемушки, по свѣдѣніямъ 1876 г., значится около 300 человѣкъ; въ настоящее же время на немъ числится 400 рабочихъ при 4 кирпичедѣльныхъ машинахъ, 2 локомо-близихъ и 1 паровой машинѣ, 1 берлинѣ и пр., съ ежегоднымъ производствомъ 12 миллионовъ кирпичей.

Единственнымъ исключениемъ изъ общаго правила можно считать одинъ изъ заводовъ Байдакова, на которомъ, по свѣдѣніямъ 1876 г., значилось около 600 раб., а въ настоящее время, по заявлению владельца, ма пеинъ имѣется около 300 чел., съ уменьшеніемъ выдѣлки сырцеваго кирпича, вслѣдствіе того, что для обжига остался еще прошлогодній запасъ. Однако, ничто не мѣшасть владельцу выстроить на своемъ заводѣ берлинскую печь и на слѣдующее лѣто сразу вернуться къ прежней нормѣ или даже перейти ее, тѣмъ болѣе, что его кирпичъ считается однимъ изъ лучшихъ пристройкахъ капитальныхъ зданій.

Итакъ, въ результатѣ мы можемъ придти къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Минимальную цифру пришлыхъ рабочихъ на кирничныхъ заводахъ можно принять не менѣе 5000 челов.

2) Кирничное производство приносить наибольшій барышъ при крупномъ веденіи дѣла, что заслуживаетъ особеннаго вниманія со стороны промышленной гигиены и санитарнофабричнаго надзора, девизъ которыхъ „воздать коемужды по дѣломъ его,” и которые вполнѣ признаютъ справедливость изреченія „овому данъ талантъ, овому два, овому ничего”. Чѣмъ болѣе приносить выгоды известное промышленное предпріятіе, тѣмъ болѣе общество и государство въ правѣ требовать отъ предпринимателей, чтобы они удѣляли свое вниманіе, *ceteris paribus*, и вопросу объ улучшеніи и усовершенствованіи орудій производства т. е. рабочихъ и машинъ.

СВОБОДНАЯ ТАССИНА ОНДІЙСЬКІЙ О МИРНИЧНО-ГОЛІЧАНСЬКІЙ ЗАВОДАХЪ МОСКОВСКОГО УЗДИ.

жизнедеятельности, будучи имеющей въ видѣ здравоохранения, и въ то же время, не оставляя въ послѣднемъ никакихъ свободъ, а также и не ограничивая въ немъ никакихъ правъ. Для этого необходимо, чтобы въ здравоохранении имѣлись все необходимыя для этого организационныя и правовые нормы, а также и соответствующіе имѣющимъ въ здравоохранении полномочія органамъ, а также и соответствующіе имѣющимъ въ здравоохранении полномочія лицамъ, а также и соответствующіе имѣющимъ въ здравоохранении полномочія органамъ, а также и соответствующіе имѣющимъ въ здравоохранении полномочія лицамъ.

О Т ДѢЛТЬ I.

Техника кирпичнаго производства, преимущественно съ санитарной точки зрѣнія.

ГЛАВА I.

Общая характеристика обрабатываемаго материала. Выемка глины.

Чтобы иметь право высказать определенное заключеніе о вліяніи того или другаго промысла на здоровье рабочихъ, необходимо быть болѣе или менѣе знакомымъ, по крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ, съ главными физикохимическими свойствами обрабатываемаго материала, а равно и съ тѣми процессами, которымъ онъ подвергается при дальнѣйшей своей обработкѣ.

Само собой разумѣется, отъ насъ врачей немыслимо требовать глубокаго и всесторонняго изученія такой обширной науки, какъ технологическая химія, съ гигантскими успѣхами которой даже специалисты-химики знакомы лишь очень немногіе. Однако врачъ, принимающійся за какое либо санитарно-промышленное изслѣдованіе, можетъ и долженъ расширять кругъ своихъ познаній въ этомъ направленіи, если только онъ желаетъ добросовѣстно оцѣнить санитарное значеніе того или другаго производства, не ограничиваясь при этомъ одними лишь априористическими соображеніями и общими фразами, часто не имѣющими за собой никакой фактической подкладки. Такъ или иначе у него создастся съ течениемъ времени определенный уголъ зрѣнія при обсужденіи различныхъ вопросовъ промышленной гигіи. Этимъ путемъ онъ получить возможность, присмотрѣвшись къ наиболѣе вреднымъ факторамъ производства, сдѣлать практически-важные выводы и указанія, одинаково выгодныя какъ для рабочихъ, такъ и для самихъ работодавцевъ.

При обсужденіи, въ настоящемъ случаѣ, санитарно-экономическихъ¹⁾ условій работы на кирпичныхъ заводахъ, было бы далеко не липше знакомство съ характеромъ различныхъ пластовъ глины въ той или другой мѣстности Москов. уѣзда: какъ глубоко они залегаютъ въ землѣ, сколько ударовъ лопатой требуетъ выемка глины, въ какой степени необходимо физическое напряженіе силъ при малкѣ ся т. е. жирнали она или тощая, на сколько она груба, жестка и вообще податлива при обработкѣ и проч.

Къ сожалѣнію, за отсутствиемъ указаний на качественный составъ различныхъ слоевъ глины въ Москов. уѣздѣ, а можетъ быть и вслѣдствіи недостаточности моихъ свѣдѣній по этому вопросу, я принужденъ былъ заимствовать приводимыя ниже свѣдѣнія о геологическихъ и химико-техническихъ свойствахъ рассматриваемаго памятника вещества лишь изъ общирнаго руководства Мусицрата (Die Chemie in Anwendung auf Künste und Gewerbe. 2 Aufl. Bd. V).

Въ кирпичномъ производствѣ сырьемъ матерьяломъ служать, какъ извѣстно, различные сорта глины. Подъ этимъ общимъ названіемъ разумѣютъ вообще продукты вымѣтыванія щелочь - содержащихъ соединеній глинозема съ кремневой кислотой (такъ называемые силикаты). Это вымѣтываніе происходитъ, обыкновенно, подъ вліяніемъ воздуха, воды и углекислоты.

¹⁾ Значеніе выражения «санитарно-экономическая условія работы» собственно не требовало бы дальнѣйшаго поясненія для лицъ, болѣе или менѣе знакомыхъ съ современнымъ направленіемъ общественной гигіиени для лицъ же непосвященныхъ замѣчу, что въ прежнее время, когда заходила рѣчь о гигіиеническихъ условіяхъ быта данного населенія, все дѣло сводилось къ дешевой и незатѣмливой фабрикаціи избытковъ и исѣмъ оскомину набившіе общихъ фразъ, въ родѣ напр. того, что незѣхество населения служить главной причиной спиріиствующихъ въ немъ эпидемій, «распутство, пьянство, грязь, незѣхество иныхъ классовъ населения винъ (sic) объясняютъ тотъ фактъ, что чахотка доставляетъ наибольшій процентъ смертности въ данной мѣстности» и т. д. и т. д. до безконечности, на неистощимую тему о незѣхествѣ населения, безизравненности его и пр. Въ настоющее время дѣло измѣнилось, если не ошибаюсь, значительно къ лучшему. Видѣто безплодныхъ сѣтеваній о нарушеніяхъ элементарныхъ требованій частной гигіиени, современные гигіиенисты обращаютъ гланное свое вниманіе на тѣсную связь экономическихъ условій быта данного населенія (наличное имущество жителей, источники существующихъ заработковъ, могущіе открыться мѣстные источники дохода и пр.) съ гигіиическими житѣемъ - бытѣемъ, какъ оно есть и какъ должно бытъ съ точки зрѣнія науки объ охраненіи здоровья частныхъ лицъ и всего общества. Въ настоющее время въ основе всѣхъ серьезныхъ санитарныхъ работъ (Пескова «Изслѣдованіе Дуринской волости», Гразнова «Сравнительное изученіе гигіиеническихъ условій крестьянского быта») рѣзко обозначилось стремленіе къ глубокому и всестороннему изслѣдованию санитарныхъ условій извѣстнаго населенія: его исторія, права, обычай, количественное и качественное пищевое продовольствіе, болѣзенность, смертность, уровень физическаго и умственнаго развитія населения и пр. и пр., и наконецъ, какъ общій синтезъ всѣхъ наблюденій, какъ вѣнецъ продолжительного и многоструднаго изслѣдованія, практическіе выводы и соображенія.

Глинистые отложения въ различныхъ мѣстахъ отличаются другъ отъ друга какъ по степени выѣтривания горной породы, отъ которой они возникли, такъ и по примѣсямъ иностранныхъ веществъ къ ихъ составу, а равнымъ образомъ и своимъ физическимъ свойствамъ. Однако между ними таѣтъ много общаго, что ихъ относятъ въ одну группу «глинистыхъ» веществъ, техническая обработка которыхъ, понятно, должна видоизмѣниться сообразно измѣнчивымъ свойствамъ и особенностямъ каждого отдельнаго рода обрабатываемаго материала. Изъ этихъ общихъ свойствъ мы упомянемъ главный, а именно: пластичность, вязкость и способность образовать при смѣшаніи съ водой на столько мягкоеѣство, что сму можно придавать самыя причудливыя формы; если подышать на глину, то она падаетъ характерный глинистый запахъ; въ сухомъ видѣ она прилипаетъ къ языку, что указываетъ на способность ея вбирать въ себя влагу¹⁾ и пр. При сушкѣ и обжигѣ, издѣлія изъ глины убываютъ въ вѣсъ и объемъ, подвергаясь особаго рода процессу разложенія, причемъ они приобрѣтаютъ крѣпость и прочность настоящаго камня.

Химическій составъ глины представляетъ весьма значительные колебанія: отъ каолина (чистаго воднаго силликата кремнезема определеннаго химическаго состава) до кварцеваго песка, связаннаго лишь небольшимъ количествомъ собственно глины.

Вообще по Bagniart'у можно принять, что содержаніе глини кремневой кисл. колеблется между 55 и 75 %, а глинозема между 25 и 35 %.

По Remel' въ обыкновенныхъ сортахъ глины, если не принимать въ разсчетъ болѣе грубыхъ примѣсей, на 1 ч. глинозема приходится, приблизительно, 2 ч. кремневой кислоты и 12—15 ч. воды, включая при этомъ и маленькия зернышки кварца, не отмучиваемыя водой. Въ болѣе чистыхъ сортахъ глины, особенно въ каолинѣ, найдено большее содержаніе глинозема и меньшее кремневой кислоты.

Относительно менѣе существенныхъ составныхъ частей можно замѣтить слѣдующее: содержаніе извести доходитъ почти до 20 %; магнезія, въ большинствѣ случаевъ, встрѣчается лишь въ незначительномъ количествѣ, хотя иногда содержаніе ея доходитъ до 25—35 %; окись желѣза около 20 %; кали и натра не болѣе 5 %, а содержаніе угольной кислоты простирается иногда до 18 %. Эти примѣси иногда вредятъ производству (напр. при выѣлѣгѣ издѣлій изъ огнеупорной глины), а иногда бываютъ необходимы и, въ случаѣ недостатка, должны быть умышленно подбавляемы.

¹⁾ Это послѣднее свойство, какъ мы увидимъ изъ слѣдствія, имѣетъ большое значеніе при образованіи трещинъ (*fractures*) и изъявленій кожи ручныхъ кистей при постоянному созриданію ихъ съ сухой и мокрой глиной.

Механическія примѣси бывають въ глине связанны, то на столько слабо, что легко отмучиваются водой (песокъ, органические остатки, соли, растворимыя въ водѣ), то болѣе тѣсно (на половину химически), такъ что отмучивание ихъ водой становится невозможно (напр. кремневая кисл., щелочи, известь, магнезія, окись желѣза и марганца).

Глина очень рѣдко бываетъ однородна, что однако составляетъ необходимое условіе для производства, такъ какъ отъ степени ея однородности зависитъ подлежащее приготовленіе формовной массы, а это послѣднее требуетъ тѣмъ больше труда и физического напряженія рабочихъ, чѣмъ менѣе однородна обработываемая глина.

Пока въ глине такъ называемыя плавкія вещества (Flussmittel) находятся лишь въ определенномъ незначительномъ количествѣ, она сохраняетъ еще общее название глины. Глина съ значительнымъ содержаниемъ извести называется мергелемъ (рухлякомъ). По мѣрѣ возрастанія содержанія желѣза, глина получаетъ название жирной печатной глины (Bolus), краснаго желѣзника (Rothstift), охры и пр.

Мергели, содержа, кроме извести, большей частью и желѣзо, представляютъ множество переходныхъ формъ и разновидностей, что находится въ зависимости отъ качественного и количественного содержанія извести и желѣза ¹⁾.

Для кирпичного производства употребляются вообще такъ называемыя *тюнія* (менѣе вязкія) глины, содержащія изесть и желѣзо, что даетъ имъ возможность приобрѣтать достаточную твердость при сравнительно низкой ²⁾, слѣдоват. съ меньшей затратой топлива ³⁾.

По Мусирату, употребляютъ обыкновенно:

1) глину съ значительной примѣстью песку (около 60—90%), кроме желѣза, извести и некоторыхъ механическихъ примѣсей (Lehm—пловатая или песчаная глина). Сырцевые кирпичи, сделанные изъ нея, *легко выхватываются* ⁴⁾ при ненастной погодѣ, но обжигъ выдерживаютъ довольно хорошо и производство ихъ дешево. Такіе кирпичи вбираютъ въ себя очень много воды, связующее глинистое начало содержитъ въ нихъ въ незначительномъ количествѣ и легко выѣдается щѣской известью. Далѣе они сравнительно тяжелы, мало тверды, не такъ крѣпки, какъ другие кирпичи и не способны выдер-

¹⁾ Встрѣчаются ли они въ соединеніи съ кремневой, угольной, сѣрной и фосфорной кислотой, находятся ли же желѣзо въ видѣ окиси, окиси, гидрата и т. д.

²⁾ Обращая вниманіе на меньшую затрату топлива, я, понятно, имѣю въ виду не исключительно экономической интересъ заводчиковъ, но главнымъ образомъ косвенное облегченіе при этой работе обожигателей.

³⁾ См. ниже видѣнію подлиннаго кирпича и описание работы сушинокъ (зав. Чаленаго и др.).

живать значительного давления на нихъ. Стѣны, сложенные изъ такого кирпича, очень легко вбираютъ въ себя влагу, а предметы, приходящіе съ ними въ соприкосновеніе, сырьютъ. Этотъ сортъ глины *меньше употребителенъ*¹⁾, чѣмъ такъ называемая кирпичная глина; онъ не поступаетъ прямо въ производство, по сваливается толстыми пластами, въ которыхъ и вылеживается до слѣдующаго лѣта: вымерзая втечениіи всей земли, глина „отходить“, становится мягче и болѣе удобной для обработки. Постѣ такой зимовки, пласти глины достаточно бываетъ, обыкновенно, разрыхлить киркой, перекидать нѣсколько разъ лопатой и дать вылежаться на воздухѣ втечениіи иногда очень короткаго времени, причемъ глина испытывается, какъ говорятъ, особый родъ броженія (*„киснеть“*)—Faulniss.

Кирпичная глина (Ziegelerde) также съ значительнымъ содержаніемъ песку, но въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ предыдущая (около $\frac{1}{4}$), большей частью краснаго или краснобурого цвѣта, неравномѣрно окрашена, также пластична какъ и *трубочная* глина, но несравненно менѣе однородна; встрѣчаясь то въ болѣе жирномъ видѣ, то въ болѣе тощемъ, она образуетъ съ водой довольно вязкую массу, содержитъ же лѣзо и нѣсколько процентовъ извести²⁾.

Глиной пренебрегаютъ въ кирпичномъ производствѣ: 1) если въ ней встрѣчаются слишкомъ часто крупные куски углекислой извести или если въ мергелѣ содержится болѣе 15—20 % постѣдней; 2) если въ ней встрѣчаются многочисленные обломки кварца, галекъ (валуновъ), такъ какъ, при значительномъ содержаніи этихъ галекъ и разныхъ другихъ твердыхъ примѣсей, кирпичи *при обжигѣ трескаются и разламываются*³⁾.

Слишкомъ жирная глина требуетъ прибавки веществъ, дѣлающихъ ее болѣе тощую (тощая глина, песокъ, конская зора и т. п.).

Кирпичное производство распадается на 3 главныхъ части: 1) *вымѣска глины* (работа глинщиковъ); 2) *выдѣлка сырцеваго кирпича* (работа порядовщиковъ) и наконецъ 3) *обжигъ кирпича* (работа обжигаль).

1) Однако я видѣлъ употребленіе такой глины на большинствѣ осмотрѣнныхъ мною заводовъ, что заслуживало бы весьма серьезнаго вниманія при постройкѣ каменныхъ домовъ въ города, а равно и съ точки зрѣнія эксплоатации рабочаго труда (см. ниже работу сушниковъ).

2) При болѣе значительномъ содержаніи извести такая глина получаетъ название *глинистаго рухляда*.

3) См. ниже условія работы обжигаль.

Однако, прежде чѣмъ приступить къ изложению самой техники производства, представимъ себѣ мысленно схематический планъ устройства описываемыхъ заводовъ.

Подъѣзжая къ любому кирпичному заводу, еще пѣдали можно разглядѣть высокую трубу берлинской печи, закопченный шатерь русской печи для обжига кирпича, или же густые черные клубы дыма, высоко поднимающагося надъ ней. Съ первого взгляда можно совершенно потерять изъ этой массы построекъ, раскинутыхъ иногда на громадномъ пространствѣ, часто на протяженіи сотни десятинъ. На территории завода кошатся въ выемкахъ или очистихъ глинищи съ деревянными лопатами, кирками, тачками и пр.: одни спускать верхній слой почвы, которымъ покрыта глина (супесокъ, суглины, сѣроватый иль и пр.); другіе отворачиваются лопатами или кирками болѣе или менѣе крупные комья глины; треты отвозятъ вынутую глину на ручныхъ тачкахъ по узкимъ доскамъ, настланнымъ по землѣ отъ мѣста выемки до сараевъ, где формуется кирпичъ. На болѣе усовершенствованныхъ и крупныхъ заводахъ подвозъ глины совершается по узкимъ рельсовымъ путямъ, наскоро пролагаемымъ, по мѣрѣ надобности, въ различныхъ направленіяхъ, прямо по землѣ; глина доставляется по этимъ рельсовымъ путямъ на ручныхъ платформахъ, въ видѣ пищика съ низкими стѣнками, которые устроиваются на шарнирахъ, такъ что могутъ откидываться въ ту или другую сторону для свалки подвозимой глины¹⁾.

Сараи порядовицковъ, служащіе одновременно помѣщеніемъ для формовки кирпича и въ большинствѣ случаевъ, для спанія рабочихъ, строятся, обыкновенно, въ центральныхъ частяхъ завода. Сараи эти представляютъ ничто иное, какъ обыкновенную крышу горбылемъ, сидящую или на столбахъ, врытыхъ стоймѣ, или на толстыхъ слегахъ, врытыхъ въ землю подъ угломъ другъ къ другу (такъ называемые сараи „на кокорахъ“). Край крыши отстоитъ отъ земли на $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ арш., такъ что приходится пролѣзать внутрь сарая, согнувшись иногда въ три-погибели; высота сарая отъ земли до конька крыши около 5 арш. (потолка вѣтъ); длина сараевъ 50—90 саж., ширина около 10 арш. Во время вѣтра или дождя, а равно и во избѣжаніе слишкомъ быстраго выѣтриванія и распаденія при просушкѣ сырцеваго кирпича, сараи заграживаются съ боковъ такъ называемыми „лѣсинами“ т. е. тонкой изгородью, сплетеной изъ хвороста или соломы. Эти лѣсины защищаютъ сараи со всѣхъ четырехъ сторонъ, или только съ той стороны, откуда дуетъ вѣтеръ и заливаетъ дождь. Заготовка этихъ лѣсинъ

¹⁾ См. описание завода Якуникова при с. Троицкое-Черемушки.

т. е. связывание ихъ лежитъ на обязанности самихъ порядовщиковъ, когда они въ первый разъ занимаютъ сарай для формовки кирпича, также какъ и "уборка" ихъ, если сырцевой кирпичъ поступаетъ въ обжигъ „безъ оправки“ (см. ниже), прямо отъ порядовщиковъ. Сараи эти раскинуты по всему заводу, по одной прямой линіи или параллельными рядами; если ихъ сложить вмѣстѣ по длини, то получается весьма почтенная цифра верстъ 7—11 (какъ напр. на заводѣ Катуаръ при селѣ Верхн. Котлахъ).

На паровыхъ заводахъ сараи сообщаются между собой рельсовыми путями, идущими отъ кирпичедѣльныхъ машинъ къ сараю для ручной оправки сырца, а отсюда прямо въ камеры для обжига (см. описание зав. Якуничкова).

Тамъ и сямъ по заводу раскинуты жилыя помѣщенія для рабочихъ (глинщиковъ, порядовщиковъ, обжигаль, сушиковъ, вощиковъ) и наконецъ, сараи для лошадей, на которыхъ возятъ въ Москву готовый кирпичъ или подвозятъ глину изъ дальнихъ выемокъ. То тамъ, то здѣсь надъ всѣми этими постройками чериѣются четыреугольные русскія печи для обжига кирпича, прикрытые 2—3-хъ ярусными шатрами. Въ настоящее время, однако, на большинствѣ болѣе или менѣе крупныхъ кирпичныхъ заводовъ эти прожорливыя и неуклюжія печи все болѣе и болѣе вытѣсняются таѣь называемыми берлинскими печами, которыхъ рѣзко выдѣляются среди остальныхъ постройекъ своимъ грандіознымъ размѣромъ и высокой (футовъ 80 и болѣе) дымовой трубой.

Выемка глины совершается, какъ выше было упомянуто, особыми рабочими, сливущими подъ общимъ названіемъ глинщиконъ, глинокоповъ или земляниковъ. Размѣръ выемки считается такъ называемыми "штыками" т. е. глубиною, на которую проходить, „тыкаютъ“ лопатой, а именно пнуть на 2—3 штыка, пользуясь лишь мягкой и вообще удобной глиной и пренебрегая, обыкновенно, грубой, жесткой, трудно размокающей. Иногда же заводчикъ, арендую землю у мѣстныхъ крестьянъ на известный срокъ, старается какъ можно дольше и выгоднѣе эксплоатировать ее, понуждая глинщиковъ идти при работѣ глубже¹⁾.

Это обстоятельство вызываетъ на нѣкоторыхъ заводахъ жалобы и неудовольствіе порядовщиковъ, такъ какъ имъ, вслѣдствіе этого, часто приходится употреблять неимовѣрныя усилия при перекидываніи и вообще малѣ глины.

¹⁾ Absit intidia dicto. Можетъ быть мое толкованіе не вѣжестъ съ технико-экономической стороной эксплоатации арендующихъ выемки глины, но, въ такомъ случаѣ пусть люди болѣе меня склонны въ этомъ дѣлѣ, дадутъ надлежащее разъясненіе подмѣченного мною факта.

Глина, какъ сказано было выше, на большинствѣ заводовъ подвозится и сваливается вблизи сараевъ порядовщиками, причемъ глинищики разсчитываютъ подвозъ ея по промежуткамъ между столбами, на которыхъ держится крыша сарая, такъ чтобы у каждой пары порядовщиковъ постоянно имѣлся запасъ глины на выѣлку, но крайней мѣрѣ, несколькихъ тысячъ кирпичей. Подвесная глина или прямо поступаетъ, послѣ предварительныхъ процедуръ, на выѣлку сырца или же, если она жестка, груба, въ видѣ твердыхъ комьевъ, оставляется на зимовку до слѣдующаго лѣта¹⁾.

Кромѣ выемки и подвоза глины, подрядчики глинищиковъ, гдѣ они есть, обязуются также доставлять воду и песокъ для формовки кирпича, хотя въ большинствѣ случаевъ контора принимаетъ на себя доставку этого подсобнаго матеріала.

Что касается *санитарнаго значенія* работы глинищиковъ, то въ этомъ отношеніи мало можно сказать существеннаго и характернаго. Въ общемъ она немногимъ отличается отъ другихъ землекопныхъ работъ и не требуетъ особой специализаціи и навыка; нужны лишь крѣпкія руки и ноги и вообще здоровое тѣлосложеніе, чтобы быть очень хорошимъ работникомъ и, *ceteris paribus*, пользоваться относительнымъ здоровьемъ. Можно лишь замѣтить, что выемка глины на кирпичныхъ заводахъ значительно легче и сподручнѣе, чѣмъ напр. работа при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ²⁾). Справедливо, что и въ томъ и другомъ случаѣ требуется не малая затрата физическихъ силъ, но при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду *особенности работы глинищиковъ*: 1) копанье глины и подвозъ ея по доскамъ, протяженными отъ выемокъ до сараевъ порядовщиковъ, иногда на разстояніи 100—200 саж. и болѣе, на тяжелыхъ тачкахъ, оттагивающихъ даже самыя крѣпкія, мускулистыя руки,— работа, конечно, не легкая и не всякому по-начету³⁾), но она производится не спѣша и болѣевольно, чѣмъ на желѣзныхъ дорогахъ; 2) выемка глины идетъ на незначительную глубину, что несравненно легче, тогда какъ при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ часто приходится

¹⁾ Лихорады, окрестности Воробьевыхъ горъ, Мытищи и пр.

²⁾ Я потому останавливаюсь на этой аналогіи, что, во-первыхъ, изв. при антропометрическомъ изслѣдованіи, неоднократно встречались рабочіе, работавшіе по несколько лѣтъ при постройкѣ желѣзныхъ дорогъ, а во-вторыхъ съ этимъ видомъ отождествляютъ промышленность и имѣть случай довольно близко ознакомиться, напримеръ, года 2 тому назадъ, временнымъ лагеремъ (на 200 челов.) на строившейся въ то время Красногорской вѣтви Донецкихъ каменноугольныхъ копей. Къ сожалѣнію, ни время, ни мѣсто не позволяютъ мне подѣлиться своими минувшими впечатлѣніями и подробнѣе провести вышеуказанныю аналогію.

³⁾ Тачки сильно оттагиваютъ плечевой суставъ, обусловливая боли въ мышцахъ, окружающихъ его, а также и между лопатками (такъ называемый въ современной медицине гигантическія боли мышцъ и суставовъ).

дится прорываться на нѣсколько сажень въ глубь, нерѣдко подвергаясь обваламъ и погребенію заживо; 3) подрядчики глинищиковъ не находятъ себѣ такого простора и *безнаказанной выгоды* при эксплоатациі темнаго люда, довольствуясь лишь *мелкими* учетами и экономіей на харчахъ.

Нанимаются глинищики или прямо отъ конторы, или отъ подрядчика на 4—5 мѣсяцевъ (съ мая до Покрова), получая отъ 35 р. до 60—85 р. въ лѣто на харчахъ подрядчика или конторы.

По свѣдѣніямъ, добытымъ мною на одномъ изъ заводовъ, оказывается, что, при хорошей работе, каждый глинищикъ свезетъ по 45—50 тачекъ въ день, причемъ въ каждой тачкѣ можно принять около 10—12 пуд. вѣса.

При наймѣ прямо отъ конторы, расчетъ съ рабочими производится съ каждой 1000 выѣланнаго порядовщиками сырца (50 к.—1 р. 10 и даже 1 р. 20, если выемка отстоитъ далеко отъ завода) или по кубамъ (около 1 р. 50 коп.), считаемымъ по выемкѣ, а не по вынутой глины, что составляетъ весьма значительную разницу. Расчетъ по кубамъ применяется главнымъ образомъ послѣ 26 августа, когда прекращается работа порядовщиками, а равно и въ томъ случаѣ, когда глинищики работаютъ по урокамъ¹⁾.

Сравнительно съ другими профессіями кирпичного производства, глинищики, пожалуй, находятся даже въ лучшихъ условіяхъ, такъ какъ ихъ хоть нѣсколько предохраняетъ обувь и одежда отъ сырости и холода, въ которыхъ имъ приходится работать, въ осеннеѣ времена, не подвергаясь, рѣзкимъ колебаніямъ температуры²⁾.

Характерныхъ заболеваній у глинищиковъ я не могу отмѣтить, да и въ ргіорѣ ихъ трудно было бы предположить: болѣзnenныя формы у нихъ ничѣмъ не отличаются отъ обычныхъ заболеваній, о чёмъ будетъ рѣчь впереди при разборѣ данныхъ о болѣзnenности рабочихъ на кирпичныхъ заводахъ.

1) Подробиѣ объ условіяхъ работы глинищиковъ см. въ частномъ описанії отдельныхъ заводовъ.

2) Сравн. санитарное значеніе работы порядовщиками и обжигальщиками (Отд. III).

ловательской огурцов, будто бы скажут кирпичица на публичности, что не отважаны ни кирпичами, ни кирпичницами, и сказали бы, что кирпичица отважна, а кирпичицам нет.

ГЛАВА II.

Работа порядовщиковъ.

Выдѣлка кирпича производится таѣь называемыми порядовщиками, составляющими главную, въ численномъ и промышленномъ отношеніи, силу на всѣхъ кирпичныхъ заводахъ, гдѣ нѣть паровыхъ кирпичедѣльныхъ машинъ. Работу ихъ можно раздѣлить, для большаго удобства, на 3 главныхъ отдѣла: 1) замѣшиваніе глины съ водой ¹⁾, 2) умника замѣшиваній и подготовленной уже глины, а равно и заготовка таѣь называемыхъ „галокъ“ т. е. отдѣльныхъ глыбъ умятой и сваленной къ шестъ глины, размѣрами своими, приблизительно, соответствующихъ величинѣ одного или двухъ кирпичей; 3) формовка сырцеваго кирпича въ особыхъ формахъ.

На сколько миѣ извѣстно, существуетъ 5 различныхъ системъ выдѣлки кирпича, но различіе это распространяется, главнымъ образомъ, на формовку его, тогда какъ первые 2 момента совершаются почти при всякой системѣ одинаково, по крайней мѣрѣ, въ общихъ чертахъ. Эти 5 видовъ слѣдующіе: 1) ручной машинный кирпичъ; 2) ручной поддонный или столовый; 3) подплатный; 4) ручной пе-поддонный и паконецъ 5) паровой машинный.

Въ большинствѣ случаевъ ²⁾ порядовщики предварительно перекидываютъ лопатами глину, наваленную глинщиками снаружи сараевъ, разбрасывая ее внутри сарая болѣе или менѣе ровнымъ слоемъ, толщиной около $\frac{1}{2}$ ар., при чёмъ они, какъ и глинщики, соразмѣряютъ заготовку глины по промежуткамъ между столбами, на нѣсколько тысячъ кирпичей. Затѣмъ слой глины, наваленный внутри сараевъ, а иногда и снаружи ихъ, обильно поливается водой изъ ближнихъ „бочагъ“ т. е. небольшихъ ямъ, глубиною $\frac{1}{2}$ ар., вырытыхъ вблизи сараевъ. Эти бочаги наполняются или дождевой водой, или же водой, подвозимой изъ болѣе дальнихъ, нарочно выкопанныхъ для этой цѣли, не глубокихъ прудовъ съ застаивающейся въ нихъ водой ³⁾.

¹⁾ Такъ называемая малка глины, что производится ногами рабочихъ или особыми глиномельными машинами, которые извѣстны, на сколько миѣ извѣстно, только на зав. Логунова въ Наринскомъ, посѣтить который, однако миѣ не удалось по случайнымъ обстоятельствамъ.

²⁾ На Звенигор. заводѣ Якучикова порядовщицы пользуются уже умятой глиной.

³⁾ Чаще всего эти пруды образуются сквозеніемъ дождевой воды въ старыхъ, высыпанныхъ глины; вода въ нихъ мутная, глинистая, покрытая массами зеленої плесени. Малый характеръ пруды эти приобрѣтаютъ лишь изъ болотистыхъ местностяхъ, а также изъ сухое лѣто, когда число заболѣваній переносящейся лихорадкой увеличивается въ значительной степени. Вода изъ нихъ совершенно не годна для питья.

Поливка требует вообще не менее 1 — 2 упражек¹⁾, пока вся масса глины вберет в себя воду, размякнет и сделается вязкой и пластичной. Определить в точности продолжительность этого предварительного намачивания невозможно, так как все зависит от состояния погоды и от свойств глины, крайне не одинаковых в различных центрах кирничного производства Московской губ.

Замоченная глина, как говорят, претерпевает родь кислого брожения (Gärung), изъ пресной становится кислой, для чего требуется больше или меньше продолжительное время, смотри по роду глины. Затемъ порядовщики (въ каждомъ сараѣ, обыкновенно, работает одна пара ихъ) перекидываютъ глину лопатами еще раза 2, раскидываютъ болѣе ровнымъ и толстымъ слоемъ, равномернымъ и однороднымъ во всей своей толщѣ (около $\frac{1}{4}$ арш.), что на ихъ техническомъ жаргонѣ посчитъ названіе „укладки въ бунты“²⁾. На некоторыхъ заводахъ, кроме этого перекидыванія лопатами, рабочие точчатъ глину ногами, чтобы лучше ее умѣть и сдѣлать болѣе пластичною и однородною. Перекидавши глину въ бунты, порядовщики покрываютъ ее рогожами, оставляя вылезающими втеченіи извѣстного времени, чѣмъ и заканчивается первая часть ихъ работы, если придерживаться искусственно принятаго нами подраздѣленія.

Когда замоченная и перекиданная въ бунты глина достаточно засинеть, приступаютъ къ „уминью“ ея. Подъ этимъ техническимъ названіемъ слѣдуетъ разумѣть окончательную подготовку глины для формовки сырца, что производится не одинаково, смотри по роду кирпича. Во избѣженіе повтореній, мы опишемъ здѣсь уминку во всѣхъ ея главныхъ видоизмѣненіяхъ. При поддонномъ производствѣ уминка совершается, какъ увидимъ ниже, особымъ подручнымъ — „галочникомъ“. При подиантномъ и пр., на некоторыхъ заводахъ, гдѣ глина слишкомъ груба и тверда, порядовщикъ отваливаетъ, съ большимъ усилиемъ, комья глины отъ щелаго бунта „копычкой“³⁾; тамъ же, гдѣ глина не таѣтъ вязкаго и болѣе податливаго, комья отваливаютъ прямо рѣзкой⁴⁾, а затѣмъ, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, отвороченные комья мнятъ прямо ногами, не покрывая рогожкой. На другихъ заводахъ уминка производится такъ, что порядовщикъ точется на рогожкѣ, ко-

¹⁾ Упражкой у нашего рабочаго люда называются промежутки отъ начала работы до завтрака и т. д., а именно: утрення упражка, полуденная и наконецъ послѣобѣденная.

²⁾ Родъ желѣзного засгува, насыженаго на длинную рукоятку подъ прямымъ угломъ и приводимаго толстыми деревянными, сбитыми изъ мочалъ, чтобы застучь не могъ скосить.

³⁾ Особая крючкообразная лопатка съ узкимъ лезвиемъ, наложенна на довольно длинную рукоятку.

торой прикрыть бунтъ, придавливая край рогожки ногами, вслѣдствіе чего умятая глина вылѣзаетъ изъ подъ нея довольно тонкимъ и широкимъ изыкомъ, отъ котораго и отрѣзываются рѣзкой отдѣльныя глыбы глины. Наконецъ, на паровыхъ кирпичедѣльныхъ заводахъ, умникъ производить особое приспособленіе въ самой машинѣ (см. ниже).

1) Выдѣлка кирпича при помощи столовъ съ прѣзанными въ нихъ чугунными формами (ручной машинный кирпичъ).

Этотъ способъ одинъ изъ самыхъ употребительныхъ въ Московск. уѣздѣ, также какъ и въ другихъ мѣстахъ, составляя переходъ отъ первобытнаго производства къ употребленію механической силы.

Замѣщанная глина послѣ умники разрѣзается рѣзкой на отдѣльные глыбы для 1—2 кирпичей. Обваливъ предварительно эти глыбы въ песокъ, насыпанномъ на столъ, породовщикъ начинаетъ раскатывать ихъ обѣими руками, преимущественно ладонями, въ видѣ довольно объемистыхъ овальныхъ глыбъ (глазка) совершиенно также, какъ то дѣлается съ тестомъ для пироговъ. Раскатавъ и умывъ при этомъ еще разъ глину, при постоянномъ смачиваніи ея водой, породовщикъ вытираетъ рукой¹⁾ чугунную форму, винченную въ срединѣ стола, смачиваетъ ее водой, обсыпаетъ пескомъ, бросаетъ въ нее приготовленную глазку, крѣко нажимаетъ на глину обѣими ладонями и мякишемъ руки (преимущественно мякишемъ большаго пальца—thenar), а также выступами первыхъ фаланговыхъ суставовъ ручныхъ кистей, сложенныхъ въ кулакъ, избыточное же глины снимаетъ круглой деревашкой (скалкою), смачивъ ее предварительно въ ведре съ водой, стоящемъ передъ нимъ на столѣ.

Кирпичедѣльный столъ, почти ничѣмъ не отличается отъ обыкновеннаго грубо, но довольно прочно сколоченаго изъ толстыхъ досокъ стола, длиной около 1,3 метра, шириной и высотой 1 метръ: человѣкъ немного выше средняго роста упирается въ него средней частью живота (mesogastrium), а человѣкъ немного ниже средняго роста надпрѣвнемъ (epigastrium).

Форма, винченная въ средину этого стола, представляетъ чугунную рамку, размѣрами немного болѣе выдѣлываемаго кирпича, такъ какъ сырецъ при просушкѣ и обжигѣ садается и убываетъ иѣсколько въ своихъ размѣрахъ. Снизу рамка эта прикрыта подвижнымъ чугуннымъ дномъ, которое поднимается и опускается при помощи вертикальнаго желѣзного стержня, свободно движущагося вверхъ и внизъ сквозь

¹⁾ Весьма важно для заводчиковъ, чтобы форма витиралась до суха и чисто послѣ каждого кирпича, такъ какъ сырецъ принимается отъ породовщиковъ по особой опредѣленной мѣрѣ, разсчитанной притомъ на убыль при просушкѣ и обжигѣ. Если въ форму набьется по угламъ и ребрамъ глина, то кирпичъ выйдетъ уродливою формы и меньшихъ размѣровъ (см. описание зав. Челнокова).

небольшую дыру, прорѣзанную въ крышкѣ стола, соотвѣтственно серединѣ подвижнаго дна. Короткій вертикальный стержень сочленяется шарниромъ съ желѣзнымъ болѣе длиннымъ и горизонтальнымъ рычагомъ, иѣсколько изогнутымъ сверху, книзу и впередъ. Свободный, приплюснутый иѣсколько конецъ горизонтальнаго рычага выстоптъ спаружи внизу стола, на 2—3 вершка отъ земли. Если нажать ногой на этотъ конецъ, то вертикальный стержень приподымаеть чугунное дно; если же ногу отнять отъ подножки рычага, то дно снова опускается. Въ началѣ работы дно опущено и чугунная рамка имѣть въ это время видъ обыкновенной коробки безъ крышки. Порядовщикъ или порядовщица¹⁾ бросаеть, какъ сказано выше, „галку“ въ эту коробку, тщательно уминаеть глину руками, чтобы она выполнила, по возможности, всю форму, затѣмъ съ силой прихлопываеть ее прибойкой²⁾, фунтовъ 12 вѣсомъ, чтобы еще лучше сдавить и умать глину, снимаеть круглой скалкой, смоченной въ водѣ, излишнюю глину, проводя скалкой по краямъ коробки, снова удѣляетъ раза 2 прибойкой, наконецъ нажимаетъ правой ногой подножку рычага, вслѣдствіе чего дно выѣсть съ готовымъ кирничемъ выдвигается вверхъ въ уровень съ краями чугунной рамки. Порядовщикъ снимаетъ обѣими руками кирничъ съ чугунной пластинки и укладываетъ его плашмя на тесинѣ, положенной прямо на землю, во всю ширину сараевъ, недалеко отъ стола. Слѣдующій кирничъ помѣщается рядомъ съ первымъ и т. д., пока вся тесина не будетъ занята изготовленнымъ кирничемъ. Въ такомъ случаѣ наперекъ тесины, въ 3—4 мѣстахъ, въ промежуткахъ между отдѣльными кирничами, ставятся деревянные чурбачки (короткіе брусья), а поверхъ ихъ кладется другая тесина, на которой располагается прежній порядкомъ второй рядъ изготавливаемыхъ кирничей и т. д., пока позволить высота сараевъ и ростъ рабочаго. Такая укладка кирпича но-сить название „укладки въ станицы“; каждый вертикальный рядъ, уложеній такимъ образомъ, выѣщаетъ въ себѣ сверху до ширины около 500 кирничей. Когда первая станица готова, пара порядовщиковъ отодвигается съ своими столами даѣте отъ нея, по направлению къ противоположному концу сараевъ.

1) Я встрѣтилъ примененіе женскаго труда въ обширныхъ разѣбрахъ лишь въ зав.

Якуникова при ст. Одигитрово; на другомъ его заводе при с. Троицкое-Черемушки женщины работаютъ несравненно въ меньшемъ числѣ и то лишь въ качествѣ поденищицъ, подвешиваемыхъ на тачкахъ коксы на берлинскіи печи.

2) Прибойкой называется деревянный полукруглый брусъ, обитый снизу для крѣпости листовымъ желѣзомъ; брусъ этотъ ходить сверху и внизъ при помощи 2-хъ параллельныхъ деревянныхъ стержней, насаженныхъ на желѣзный шворень, укрѣпленный въ деревянной неподвижной стойкѣ.

Просохший и достаточно окрѣпший кирпич складывается затѣмъ „въ козлы“: одинъ кирпичъ надъ другимъ, одинъ плашмя, другое стойма, такъ, чтобы между ними оставались свободные промежутки для доступа воздуха: „втянуть“ сырецъ долженъ, при хорошей погодѣ, по меньшей мѣрѣ, сутокъ 6, а затѣмъ его складываютъ „въ клѣтки“ или „караваны“. Въ клѣткахъ кирпичи укладываются ближе другъ къ другу, безъ большихъ промежутковъ; отсюда они увозятся уже въ печи для обжига.

При хорошей работѣ, по словамъ заводчиковъ и рабочихъ, каждая пара порядовщиковъ можетъ выдѣлать среднимъ числомъ 1500 кирпичей въ день, максимумъ 2000 (редко), минимумъ 1000¹⁾.

2) *Выдувка поднятного кирпича* (зав. Паленаго, Шмелева, Байдакова и пр.).

Порядовщикъ, выдѣлывающій поднятный кирпичъ, присѣвъ на корточки или низко притгнувшись къ землѣ, раскатываетъ и валяеть въ пескѣ комъ глины. При всякомъ другомъ способѣ выдѣлки валиніе въ пескѣ и раскатываніе галохъ производится обыкновенно на столѣ, вслѣдствіе чего рабочему не приходится такъ низко сгибать туловище, тогда какъ при поднятномъ и ручномъ не-поддонномъ кирпичѣ вся эта предварительная процедура совершается въ пескѣ, насыпанномъ прямо на землѣ.

Въ данномъ случаѣ порядовщики пользуются, вмѣсто обычнаго кирпичедѣльного стола, низкой, длиной около 1 ар., ширин. около $\frac{1}{2}$ арш., деревянной скамьей па двухъ подставкахъ, высотой отъ земли 3 — 4 вершка. Одна изъ этихъ подставокъ или ножекъ короче другой, вслѣдствіе чего вся скамейка образуетъ наклонную плоскость, па верхнемъ концѣ которой устрояется сидѣніе изъ куска въ-четверо сложенной рогожки. Формою служить простая рамка изъ деревянныхъ брусьевъ, скрѣзанныхъ по угламъ, видомъ своимъ и размѣрамъ соответствующая изготавливаемому кирпичу; толщина ея стѣнокъ не превышаетъ $1\frac{1}{2}$ вер. Рамка кладется или прямо на землю, или же на болѣе низкій конецъ скамьи. Порядовщикъ, поднявъ обѣими руками галку, кидаетъ ее въ форму, самъ становится на нее правой ногой или обѣими ногами вмѣстѣ, смотря по тому, какъ ему удобнѣе, и начинаетъ уминять глину подошвами и пятками (*inde possem*), приплясывая на ней втечениіи болѣе или

1) По Мусирату артель изъ 6—7 рабочихъ за одиннадцатимъ столомъ можетъ выдѣлать въ день 10000 кирп. Въ окрестностяхъ Парижа 4 работника втечениіи 12 рабочихъ часовъ изготавливаютъ около 7000 шт. (Mussirat's Chemie-etc. Bd. V. S. 530). Въ Вестфалии кирпичъ также выдѣлывается въ чугунныхъ формахъ, какъ и у насъ, но тамъ сырецъ снимаютъ со дна, захватывая не просто руками, но между 2-мя дощечками, чтобы не начистить руки и не портить острихъ реберъ кирпича. Одинъ рабочій при этомъ выдѣлываетъ до 300 шт. въ день (Türgschmidt's Notizbl. 4. S. 367).

меньше продолжительного времени, пока не убедится, что формуемый сырец вполня умягч и приобретет достаточную плотность. Отсюда понятно, что крайне трудно точно определить продолжительность этого проплавления, а равно и степень напряжения тонкожных мышц. Можно лишь приблизительно сказать, что выдержка каждого сырца требуется, по меньшей мере, 6—7 сокращений Ахиллова сухожилия и стольких же разгибаний и сгибаний стопы (*extensio et flexio pedis*). Напряжение при этой работе зависит вообще съ одной стороны от ловкости и сноровки самого рабочаго, а съ другой — от отношения его къ своему работодавцу. Последнему, разумется, выгоднее, если каждый портвоящикъ, даже безъ специального контроля, очень трудно притомъ выполнимаго, будетъ добросовѣстно и съ полнымъ стараниямъ относиться къ своей работе, выдѣльвая кирпичъ хорошо умягченный и плотный на столько, что онъ не будетъ разсыпаться при просушки его на воздухѣ, а при обжигѣ въ печахъ и высадкѣ не будетъ трескаться и ломаться, обнаруживъ изломъ значительныхъ нутроты. Точно также, если въ глину, даже хорошо размѣтую, попадетъ случайно камешекъ или что нибудь въ родѣ этого, то, при дѣйствии сильнаго жара (около 1200°Р.), камешекъ этотъ будетъ расширять кирпичъ изнутри изнаружи и такимъ образомъ кирпичъ, хорошо обожженный и крѣпкий самъ по себѣ, — расколется на 2—3 части и будетъгоденъ лишь на буть и въ щебень.

Если же рабочий, почему-либо, не доволенъ своимъ хозяиномъ, то онъ будетъ формовать кирпичъ, спустя рукава, благо нѣть возможности установить за нимъ постоянный и неусыпный надзоръ, и такимъ образомъ не будетъ затрачивать силь своихъ въ работе въ той степени, какъ можно было бы ожидать. Въ виду этихъ-то соображеній почти на всѣхъ кирпичныхъ заводахъ, какимъ бы способомъ ни производилась выдержка сырца и какъ бы ни былъ онъ хороши, принятая система расплаты за каждую 1000 съ надбоямъ 150 кирп. т. е. 1150 кирп. принимается при расчетѣ за 1000¹⁾.

Притоптавъ глину въ рамкѣ, портвоящикъ садится на верхний конецъ скамьи, береть намоченную въ водѣ круглую короткую скакалку и проводить ею по глине, чтобы удалить избытокъ ея. Выполнивъ это, онъ снова встаетъ, поднимаетъ форму вмѣстѣ съ готовымъ сырцемъ и относить въ сторону, чтобы выложить свѣжий кирпичъ плашмя на землю, под-

¹⁾ Эта система, применяется одинаково къ портвоящикамъ, глищикамъ и пр., кроме обжигаль, которые получаютъ плату за каждую 1000 горючо обожженного кирпича, что въ сущности, одно и тоже, и, какъ система надбоя, служить выражениемъ стремленія заводчиковъ увеличить получаемую съ завода прибыль и, не мытьемъ, такъ катаньемъ возместить убытки отъ производства, которыхъ они теряютъ всѣдѣстые тѣхъ или иныхъ причинъ.

сыпанную лишь слегка пескомъ. Затѣмъ снова береть рамку, смачиваетъ ее водой, обсыпаетъ слегка пескомъ, кладеть галку и т. д., повторяя прежнюю процедуру. Второй кирпичъ кладеть такимъ же образомъ съ первымъ, за нимъ слѣдующій и т. д. во всю ширину сарая, затѣмъ накладываетъ другой рядъ, параллельный первому и т. д. и т. д., постепенно подвигаясь вмѣстѣ съ своей скамейкой къ противоположному концу сарая. Сложенный такимъ образомъ сырцевой кирпичъ вылеживается впродолженіи извѣстнаго времени и пропѣтряется, „вянеть“ движениемъ воздуха, а затѣмъ уже не поступаетъ прямо на обжигъ въ печахъ, какъ при столовомъ ручномъ машинномъ и ручномъ поддонномъ, но предварительно проходить черезъ руки таѣь называемыхъ „сушниковъ“. Обязанность этихъ сушниковъ состоять въ томъ, что они „оправляютъ“ мягкий, но уже достаточно просохшій кирпичъ, ударяя по немъ плоскимъ валькомъ съ рукояткой, въ родѣ извѣстнаго валька у прачекъ, но плосче и нѣсколько массивнѣе послѣдняго. Оправка кирпича производится слѣдующимъ образомъ: вооружившись валькомъ и запасшись низкой скамейкой какъ у порядовщиковъ, но снабженной на низкомъ концѣ прочно укрѣпленнымъ деревяннымъ брускомъ¹⁾, сушки располагаются для работы въ сараяхъ вмѣстѣ съ порядовщиками, ближе къ тому концу, съ котораго послѣдніе начали, или же подъ чешистью (шатромъ) русской печи, гдѣ складывается запасъ достаточно проваренаго, но не оправленаго еще кирпича.

Усѣвшись на возвышенномъ концѣ скамьи и подложивъ подъ себѣ сложенную въ четверо рогожку, сушникъ береть, справа отъ себя, кирпичъ, нуждающійся въ оправкѣ, если только онъ достаточно плотенъ и не разсыпается въ рукахъ, отбрасывая въ противномъ случаѣ въ сторону— кладеть его на брусъ впереди себя, илающимъ, ударяетъ по немъ 2—3 раза валькомъ, переворачиваетъ на другую сторону, обколачивая такимъ образомъ кирпичъ со всѣхъ сторонъ. Оправка требуетъ, поменышей мѣръ, 10—15 ударовъ на каждый кирпичъ, а во весь день можно оправить около 3000—3500 шт., при хорошей работѣ и погодѣ, среднимъ числомъ около 2000—2500 шт.

Оправленный кирпичъ сушникъ укладываетъ въ рядъ влѣво отъ себя, постепенно подвигаясь впередъ по ширинѣ сарая, по мѣрѣ того, какъ выполняется первый рядъ. Покончивъ съ нимъ, сушникъ вмѣстѣ съ своей скамейкой подвигается влѣво по длине сарая, укладываетъ второй рядъ, параллельный первому и т. д., пока не дойдетъ до того

¹⁾ Брусъ этотъ дѣлается четырехугольной формы, толщиной около 2 верш., а размѣрами почти вдвое больше того кирпича, который на немъ оправляется; верхняя сторона бруса обивается для крѣпости меднымъ листомъ.

мѣста, гдѣ кончили свою работу порядовщики, и не оправить всего кирпича, который послѣ того идетъ уже на обжигъ обычнымъ путемъ.

Кромѣ оправки сырца, на обязанности сушниковъ лежитъ также защищать саранъ отъ вѣтра и дождя „льсинами“, заготовленными съ самаго начала порядовщиками (см. выше). Въ ненастную и бурную погоду сушникамъ то и дѣло приходится возиться съ этими льсинами, такъ что собственно обѣ оправки нечего и думать.

Сушники нанимаются, преимущественно, рядчиками, получая 40—60 руб., въ лѣто (4 мѣсяца) и харчи, или же прямо отъ конторы (рѣже) сдѣльно по 60 коп. съ каждой 1000 оправленнаго кирпича „съ отбоемъ“.

3) Выдѣлка ручнаго не-поддоннаго кирпича очень сходна съ производствомъ подиатнаго. Порядовщикъ, заготовивъ заранѣе 600—700 галокъ, садится на высокую, *ровную* скамью, кладеть передъ собой деревянную рамку, тщательно уминаетъ въ нее галку обѣими руками, описаннымъ выше образомъ, затѣмъ, крѣпко ухватившись за рамку, съ силой ударяетъ ею о скамью, сглаживаетъ лоптевымъ краемъ ручныхъ кистей ¹⁾ обѣ свободныя широкія стороны умятой въ рамкѣ глины и наконецъ выкладываетъ готовый кирпичъ прямо на землю не подалеку отъ себя.

Работа эта производится пынми съ необычайной быстротой и поспешностью, такъ что страшно становится смотрѣть, какъ иногда у чрезъ-чуръ старательнаго рабочаго рѣшительно всѣ части тѣла, какъ у феномената, приходятъ въ движеніе: руки, ноги ходить, голова трясется, глаза выскочить хотятъ.

Когда пара закончиваетъ свою работу, одинъ изъ порядовщиковъ начинаетъ выбивать на мягкому еще кирпичъ заводскій штемпель, что производится съ помощью небольшаго деревяннаго молоточка, пасаженного на длинную и тонкую ручку.

На широкомъ концѣ этого молоточка (проще сказать, деревянной палочки съ загнутымъ подъ прямымъ угломъ однимъ концемъ) вырѣзывается выпуклый штемпель съ инициалами заводчика. Начавъ слѣва, порядовщикъ отмѣтаетъ каждый кирпичъ отдельно, легко и быстро поступивая по немъ молоточкомъ, а на 20-мъ кирпичѣ онъ ставить двойной штемпель, два раза ударяя молоточкомъ, что дѣлается для облегченія счета. Дойдя до 1000, счетчикъ втыкаетъ палочку въ этомъ мѣстѣ и затѣмъ продолжаетъ свой счетъ прежнимъ порядкомъ.

4) При выдѣлкѣ поддоннаго ручнаго или столоваго кирпича требуется, обыкновенно, 3 участника, составляющихъ одну рабочую единицу, носящую, название „одного стола“.

¹⁾ Такимъ образомъ, что пальцы сильно изогнувшись, почти подъ прямымъ угломъ къ лучевой kostи, ручныхъ кистей касаются другъ друга своими верхушками.

Одинъ рабочій (носильщикъ) замѣшиваетъ глину съ водой сперва лопатой, а затѣмъ начинаетъ мять ее ногами, преимущественно пятками, отъ времени до времени подбавляя песку, если того требуютъ свойства мѣстной глины т. е. если она, какъ говорятъ, „слишкомъ жирна и мыльная.“ Тонкое глины ногами совершается, по меньшей мѣрѣ, 2—3 часа и производится, обыкновенно, подъ открытымъ небомъ вблизи сарай, въ которомъ помѣщается обыкновенный кирничедѣльный столъ, такой же, какъ при ручной машинной выдѣлкѣ, но безъ чугунной машины.

Замѣшанную и подготовленную належащимъ образомъ глину подручный двухъ главныхъ рабочихъ, такъ называемый галочникъ, относить на рогожкѣ внутрь сарай, къ столу. Раскатавъ и обваливъ, избыстнымъ образомъ, галку, галочникъ откладываетъ ее въ сторону третьаго рабочаго—формовщика, а затѣмъ продолжаетъ заготовливать для него прежнимъ порядкомъ избыстное количество галокъ.

Формовщикъ, стоя предъ столомъ и держа въ лѣвой руцѣ форму, ¹⁾ смачиваетъ ее предварительно водой изъ стоящаго предъ столомъ ведра, обсыпаетъ бока и дно формы пескомъ, какъ это дѣлается вообще на всѣхъ заводахъ, чтобы готовый сырецъ могъ легче быть удаленъ изъ формы. Затѣмъ, положивъ форму на столъ, онъ беретъ обѣими руками лежащую около него галку, бросаетъ ее въ форму, тщательно уминяя и падавливая на глину обычнымъ путемъ. Выполнивъ это, формовщикъ, ухватившись обѣими руками за рукоятки формы, съ силой ударяетъ ее раза 3—4 плашмя у ребрами о столъ, а затѣмъ выкладываетъ или, лучше сказать, вытихиваетъ изготовленный сырецъ на настланыи по землѣ тесины, одинъ подъ другаго плашмя.

Вся работа совершается крайне быстро, но удаление киринча изъ формы требуетъ, иногда, по крайней мѣрѣ, 2—3 ударовъ о столъ, съ замѣтной для глаза натугой, да и вся работа при этой системѣ производстваго, также какъ и при подиантномъ и не-поддонномъ, требуетъ немалаго напряженія силъ, но за то кирпичъ, по словамъ заводчиковъ и рабочихъ, привыкшихъ къ ней, выходитъ несравненно плотнѣе, тяжелѣе и гораздо прочнѣе, чѣмъ при другой системѣ работы.

¹⁾ Форма эта естьutto иное, какъ деревянный 4-угольный ящикъ съ толстыми стѣнками, прикрытый снизу из-слуха вѣтвями дровъ, на внутренней сторонѣ котораго прижало мѣдное клѣмо съ фамиліей заводчика. Отсюда и происходитъ название столово-ручного поддонного киринта въ отличіе отъ ручного к.-поддонка (см. выше). Весь ящикъ для крышки обтягивается кругомъ обрученіемъ желѣзомъ, а длинніи стороны его выдаются по обоимъ концамъ въ видѣ рукоятокъ, чтобы можно было крѣпче ухватиться за форму руками и придать ей большую устойчивость при работѣ. Размеры формъ соответствуютъ, конечно, выдѣлываемому на заводѣ киринчу: обыкновенно, да. около 6 вер., ширина 3 вер., высота около 1½ вер.

Работа въсѣхъ З пленоиъ одного стола совершается, поистине, всевремя стоя, при постоянномъ движении рука, ногъ и поясничной части туловища, въ особенности у галочника и формовщика. Мѣсильщицы, какъ выше было упомянуто, работаетъ, преимущественно, подъ открытымъ небомъ, а формовщикъ и галочникъ въ сараѣ, если въ немъ есть достаточно места для укладки сработанного сырца. Укладка производится слѣдующимъ образомъ: сначала кирпичи укладываются на землю параллельными рядами стойма по длинной и узкой сторонѣ его, причемъ онь просушивается или, лучше сказать, провѣтривается на воздухѣ въ сараяхъ, где работаютъ порядовщики, или подъ открытымъ небомъ прямо на солнцѣ, что при хорошей и ясной погодѣ требуетъ 2—3 дніи, а въ пасмурную—больѣе недѣли. Затѣмъ просохшій болѣе или менѣе кирпичъ складывается правильными рядами „къ слизи“ такъ, чтобы между отѣлѣнными кирпичами оставались свободные промежутки для доступа воздуха: нижній рядъ укладывается плашмя, въ лежку, верхній, лежащий надъ имъ, стоймой по длинному ребру и т. д.; каждая сторона такой „едки“ или параллелепипеда изъ кирпичей вмѣщаетъ въ себѣ около 500 лит. („пятисотка“).

На всѣхъ вообще заводахъ (разница лишь въ системѣ укладки), помѣрѣ того, какъ сарай выполняется сработаннымъ сырцемъ, порядовщики подвигаются все далѣе, имѣть со всѣми своими принадлежностями для работы, такъ что, начавъ работать въ одномъ концѣ сарая, они постепенно переходятъ къ противоположный, а затѣмъ, если можно, устанавливаютъ свой столъ снаружи сарая и вблизи его. Когда же весь сарай совершенно выполненъ и не представляется возможности производить укладку сырца снаружи, порядовщики переносятъ мѣсто своей работы въ другой, свободный, сарай.

Счетъ сработанного каждой парой кирпича и проѣмка (преимущественно на-глазъ, или на-удачу) правильной укладки его производится обыкновенно 2 раза въ лѣто: около Петрова дня и ко времени окончательного расчета. За умышленный обманъ въ укладкѣ кирпича, если онъ будетъ случайно обнаруженъ, полагается штрафъ въ 10 разъ больше стоимости замѣченной убыли. Проверка и счетъ производятся или самимъ прикащикомъ, или его десятниками.

Среднее количество ежедневной выработки каждой пары представляеть очень незначительныя колебанія при различномъ способѣ выѣзда; главную роль при этомъ играютъ: состояніе погоды, снаровка и ловкость рабочаго, а равно и степень его прилежанія.

По свѣдѣніямъ, добытымъ на зав. Гусарева, оказывается, что, при хорошей погодѣ, старательной и умѣлой работѣ, каждый столъ (при ручной подлонной выѣзда) можетъ сработать 2000 кирп. въ день, рѣдко

2500 ¹⁾), менѣе искусный столъ около 1500—1700 кири.; лѣтия выработка каждого стола простирается отъ 85,000 до 110,000 кири. По словамъ управляющаго, можно считать во все лѣто не болѣе 42 рабочихъ дней, а по словамъ старосты одной изъ артелей можно принять среднимъ числомъ 5 рабочихъ дней въ недѣлю „больше не прорабаташь, работа наша больно тижела“ порядовщики работаютъ, обыкновенно, съ первыхъ чиселъ Мая до 26 Августа. Средній заработка въ лѣто можно принять 60—100 руб. чистыми деньгами.

б) Выдѣлка кирпича на паровыхъ кирничедѣльныхъ машинахъ ²⁾.

Выдѣлка эта производится на машинахъ, приводимыхъ въ движение паромъ и состоящихъ глагольнымъ образомъ изъ 4-хъ частей: элеваторъ, которымъ поднимается глина; приемные вальцы, въ которыхъ глина размельчается и разминается; приемный цилиндръ съ вращающимися въ немъ червякомъ, на подобіе Архимедова или пароходного винта, который сдавливаетъ и проталкиваетъ впередъ размѣтную глину, и наконецъ шаблонъ, придающій сырцевому кирпичу ту или другую форму, какая требуется въ данное время.

Работа производится частью внутри, частью снаружи того зданія, въ которомъ помѣщаются кирничедѣльные машины. Аршина на 2 надъ ними устроивается обыкновенно досчатый помостъ („подестъ“), продолжающейся и снаружи зданія, прямо надъ грудой глины, подвозимой на вагонетахъ по рельсамъ. Расхаживая назадъ и впередъ по этому помосту, снаружи зданія, рабочій непрерывно орошаетъ сверху изъ большой лейки съ ситомъ наваливаемую внизу глину. Внизу, подъ наружнымъ продолженіемъ помоста, 2 рабочихъ перекидываютъ лопатами глину вмѣстѣ съ пескомъ и кидаютъ на элеваторъ. Элеваторомъ называется широкій (около $\frac{3}{4}$ ар.) пеньковый ремень, который движется, по общему принципу бесконечного ремня, по деревяннымъ валикамъ съ 6-ю продольными деревянными зубьями, насаженными вдоль каждого валика, по окружности его. Этотъ ремень огибаетъ вверху приводъ, соединенный съ паровой машиной, и затѣмъ идетъ снова внизъ, къ мѣсту своего начала, по та-

1) Въ одному изъ воскресеній изъ Политехническаго Музея авторъ статьи „Приготовление кирпичей“ (стр. 2) Е. Т. Покровскій утверждаетъ, что одинъ формовщикъ можетъ сдѣлать въ 12 работахъ часовъ отъ 2500 до 6000 кири.; болѣе искусные выдѣлываютъ даже 7000—8000 кг. въ тоже время (?); ручная же машина будто бы формуетъ кирпичъ гораздо скорѣе (она выдѣлываетъ 18—3000 въ день) (?).

2) Существуетъ такое множество кирничедѣльныхъ машинъ, отличающихся различиемъ въ конструкціи и степени производительности, что я не считаю возможнымъ описывать даже глагольмъ изъ нихъ. Я ограничусь описаніемъ кирничедѣльной рѣзальной и приспособленной для малки глины машины Нертелья, выдѣлкой якою на заводѣ Иванчикова. Болѣе подробное описание ея, а равно и различные типы такого рода машинъ интересующіеся могутъ найти у Мусатрова (8. 538—546 Bd. V. рисунокъ 1873 и 1874).

кимъ же валикамъ, но расположеннымъ дальше другъ отъ друга. Ремень, приводимый въ движение шкивомъ, скользить по вращающимся валикамъ, расположеннымъ болѣе часто для того, чтобы глина не про- давливала пеньковое полотно элеватора въ промежутки между валиками и чтобы движение ея происходило такимъ образомъ по ровной плоскости; назадъ же и внизъ ремень идетъ уже безъ труса, а потому нѣть необходимости въ этой предосторожности. Двое рабочихъ, сидя спаружи другъ противъ друга, по краю ремня, подталкиваютъ слегка глину лопатами, а иногда и руками, отбрасывая въ сторону камешки, попадающіе въ нее и увлекаемые общимъ движениемъ вверхъ, где глина съ элеватора падаетъ въ четырехугольное отверстіе помоста (внутри здания) прямо надъ кирпичедѣльной машиной. Надъ этимъ люкомъ (дл. около 2 ар., шир. 1 ар.) сидѣтъ рабочій, обязанный наблюдать за прохожденiemъ падающей съ элеватора глины между двумя приемными вальцами, вращающимися подъ люкомъ, въ направлениі противоположномъ другъ къ другу. Часть этого отверстія (около $\frac{1}{4}$, всего просвѣта) прикрывается деревянной рамкой съ натянутой на ней проволочной сѣткой. Сѣтка эта частью задерживаетъ слишкомъ большіе и твердые комы глины, падающіе съ элеватора, частью же устроивается, по словамъ управляющаго, въ видахъ предосторожности, чтобы элеваторщикъ, задремавъ надъ своей довольно однообразной обязанностью, съ-просонковъ не упалъ въ дыру и не выѣхѣлъ съ глиной. Глина, падая съ элеватора въ дыру, попадаетъ затѣмъ между двумя чугунными, полыми, но довольно массивными барабанами, приемными вальцами, раздавливается и разминается ими и наконецъ поступаетъ далѣе внизъ, въ приемный цилиндръ кирпичедѣльной машины. Если между вальцами попадетъ твердый большой и неподатливый комъ глины или даже камень небольшихъ размѣровъ, то элеваторщикъ долженъ перевести приводъ на холостой шкивъ, при помощи особаго рычага, взять небольшую деревянную лопатку, лежащую около него, и стараться ею или протолкнуть твердый комъ, размельчить его, или же, если это не удастся, совершенно удалить.

Это составляетъ одну изъ самыхъ важныхъ обязанностей элеваторщика: онъ постоянно долженъ смотрѣть съ неусыпнымъ вниманіемъ, проникающи-ли снизу лучи свѣта между вальцами и комьями глины. Если дыра представляется сверху совершенно темной и въ ней нельзя ничего различить, то это указываетъ на то, что между вальцами застрялъ твердый комъ и прохожденіе глины замедлилось. Въ 2—3 шагахъ отъ скамеекъ, на которой сидѣтъ элеваторщикъ, въ верхнемъ помостѣ зданія („подестѣ“) торчитъ длинная рукоятка желѣзного рычага, движениемъ котораго приводный ремень переводится на холостой шкивъ. Если между рычагомъ, отодвинутымъ въ сторону, и краемъ дыры, сквозь которую

рычагъ проходитъ внизъ къ главному движущему механизму, оставивъ деревянный клинъ, то рабочіе, находящіеся внизу при самой кирпиче-дѣльной машинѣ, никакъ образомъ не могутъ приступитьъ ея въ ходъ по своему желанію¹⁾.

Въ чугунномъ приемномъ цилиндрѣ (милѣ), въ который попадаетъ глина, уже прошедшая съ элеватора между вальцами, вращается длинная толстая желѣзная ось, на которой устроены особые механизмы для малки, прессовки и проталкиванія впередъ вполиѣ готовой кирпичной массы. Задняя часть оси (около $\frac{1}{4}$ всей длины) усажена по обѣимъ сторонамъ тѣлами желѣзными прутьями неравной длины, которые, при вращеніи оси приводнымъ ремнемъ, своимъ вращательнымъ движениемъ разминаютъ и перемѣшиваютъ глину, прежде чѣмъ она подвергнется обработкѣ остальной частью оси, на которой наложены такъ называемый „червякъ“. Этотъ червякъ устроенъ по принципу Архимедова или пароходнаго винта: на стальной оси наложены винтъ и въ различныхъ плоскостяхъ (одинъ вправо, другій влѣво), подобно непарно перистому расположению листьевъ на деревѣ, крѣпкія и толстые крылья въ видѣ стальныхъ полукруглыхъ дисковъ радиусомъ около $\frac{1}{2}$ арш. Червякъ, вращаясь, раздавливаетъ, уминаетъ, прессуетъ глину и наконецъ проталкиваетъ ее впередъ къ выходной части цилиндра, изѣющщей четырехугольную форму крипта и называемой обыкновенно *шаблономъ*.

Шаблонъ или *мундштука* можноставить какой угодно формы и въ такомъ случаѣ будеть получаться и соответствующій кирпичъ: пустотелый, фасонный, рельсовый, карнизный и т. д. При выходѣ изъ шаблона четырехугольная, въ данномъ случаѣ, плотная масса движется непре-

¹⁾ Почти одновременно съ обесеніемъ управляющаго элеватора клинъ, присѣвъ на корточки подъ краемъ люка, натянулъ внизъ и просунулъ правую руку, чтобы удалить застрявшій между вальцами твердый, немодатливый комъ глины. Легко могло бы случиться, что приемные вальцы втянули бы руку вмѣстѣ съ глиной и оторвали бы членъ руки или даже все предплечье (расстояніе между вальцами не менѣе 3 верш.). Рабочему казалось слишкомъ долгой процедурой: встать, подойти къ переводному рычагу, отодвинуть его, встакить клинъ, снова вернуться къ люку, взять лопатку и уже ею протолкнуть препятствіе. Это вполнѣ понятно и естественно, но все таки, еслибы и произошло несчастіе съ рабочими, ужѣчье, полученное имъ не можетъ быть отнесено „къ собственной его неосторожности“, этому любимому мотиву во всѣхъ донесеніяхъ заводчиковъ Мануфактурному Софту. Согласно точному опредѣленію англійскаго фабричнаго законодательства огражденіе механизмовъ можетъ считаться удовлетворительнымъ только тогда, когда осуществлются *лучшіе* способы *его* устройства, *изъмѣненіе* въ *данное время* (Лѣтъ о фабрикахъ и мастерскихъ 1878 г. § 5 См. Труды комиссіи для осмотра фабрикъ и заводовъ въ Москвѣ. I стр. 5, 1880 г.). Въ настоящемъ же случаѣ огражденіе не вполнѣ удовлетворительно, такъ какъ слишкомъ сложно и значительно удалено отъ рабочаго, для котораго оно назначается. Впрочемъ, къ слову сказать, по нашемъ фабричнымъ нравамъ и обычаямъ, нужно быть привательными даже и за то, что существуетъ хоть именемъ ихъ огражденіе: все таки это указываетъ на нѣкоторую заботу о безопасности рабочихъ.

рывно впередъ при посредстѣ самодвижущихъ деревянныхъ валиковъ, вращающихся на отдельныхъ осяхъ, параллельно и близко другъ къ другу.

Трубка, снабженная краномъ, отвертывая который можно регулировать истеченіе струи, даетъ возможность на иныхъ машинахъ въ большей или меньшей степени смачивать поверхность кирпича, придавая ему блестящій, гладкій, какъ-бы маслянистый видъ. Эта плотная масса, выдавливаемая изъ шаблона въ видѣ непрерывной кинки или колбасы той или другой формы, при описываемой системѣ кирпичедѣльныхъ машинъ разрывается 4-мя проволоками, продольно натянутыми снаружи мяточнаго цилиндра, соответственно ширинѣ каждого кирпича. Двое взрослыхъ рабочихъ пробиваютъ и церемонишаютъ глину въ задней части приемного малочнаго цилиндра желѣзными длинными лопатками, имѣющими видъ кочерги съ приплюснутымъ концемъ.

Двое малолѣтнихъ рабочихъ обирають краяки т. е. снимаютъ руками излишки глины, остающейся въ видѣ тонкихъ полосокъ снаружи крайнихъ продольныхъ проволокъ (первой и четвертой) или же выдавливаемой, отъ слишкомъ сильного напора червика, въ видѣ полистыхъ "губокъ" помимо четырехугольнаго шаблоннаго отверстія. Одинъ мальчикъ, стоя, съ одной стороны движущейся по валикамъ четырехугольной массы, разрывается ее на равные части, соответственно длине каждого кирпича, проволокой, натянутой въ желѣзной рамѣ, въ родѣ лобзиковой силы для ручной ажурной работы, и передвигасмой взадъ и впередъ руками широкъ шаблонной массы. На конецъ послѣдній рабочій, стоя впереди машины и поперечной рамы, принимаетъ уже совершенно готовые кирпичи, передавая ихъ для укладки на платформы и увоза, обыкновенно по рельсамъ, въ сараи, для предварительной просушки и оправки сушниками. Укладка на платформы и доставка ихъ въ сараи производится въ одномъ случаѣ дѣвушками (зав. Якунчикова при ст. Одинцово Брестской дороги) или же самими обжигалами. Сушки оправляютъ кирпичи машинной выфѣлки совершенно также, какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, тдѣ требуется эта операция.

Паровая кирпичедѣльная машина системы, видѣнной мною, выдѣлывала въ день т. е. втечениі 13 часовой работы около 13 — 25000 кирпичей. Кирпичедѣльная машина на Одинцовскомъ зав. Якунчикова была выписана изъ Вѣны за 3000 руб. сер. и вмѣсть съ локомотивами обошлась около 15000 р. сер. каждая. Особенно хлопотлива и дорога постановка этихъ машинъ и приспособленіе ихъ къ свойствамъ местной глины.

¹⁾ Вопросъ относителію выгоды ручного или машиннаго производства решается не всегда одинаково: все зависитъ отъ местныхъ условий крайне разнородныхъ. По Мусатову,

Въ заключеніе упомянемъ еще о новой ручной машинѣ для прессовки кирпича, поставленной въ очень недавнее время на зав. Гусарева при с. Черкизовѣ и заслуживающей, въ своемъ此刻 настоящемъ видѣ, весьма серьезнаго вниманія. Машина эта состоитъ изъ 3 главныхъ частей: массивной чугунной подставки, имѣющей форму подковы, вращающагося круга, около $1\frac{1}{2}$ ар. въ диаметрѣ, и особаго устройства центрифуга. Въ подковообразной подставкѣ утверждены толстый стальной винтъ съ глубокими и частыми нарезами; на верхній конецъ винта наложена тяжелая чугунная дуга съ массивными шарами и вертикально спускающимися 2-мя толстыми желѣзными прутьями на обоихъ концахъ дуги.

На вращающемся кругѣ въ различныхъ мѣстахъ, по концамъ его радиусовъ, прорѣзаны четыреугольные дыры, какъ разъ по формѣ и величинѣ прессуемаго кирпича; снизу круга дыры эти прикрыты соответственными четыреугольными чугунными коробками съ глухимъ нижнимъ дномъ. По винту вверхъ и внизъ ходить тяжелый прессъ, по величинѣ и формѣ, соответствующій верхней открытой сторонѣ чугунной коробки и, при своёмъ движеніи внизъ, плотно закрывающій и придавливающій ее. Схватившись за вертикальныя желѣзныя прутья по обоимъ концамъ дуги центрифуга, рабочій приводитъ въ вращательное движение тяжелую дугу, а вмѣстѣ съ нею и нижній кругъ съ чугунными коробками, причемъ прессъ, скользя по нарезамъ винта, спускается внизъ и надавливается на вложенный въ чугунную коробку сырцевой кирпичъ, приходящійся какъ разъ подъ нимъ. При дальнѣйшемъ вращеніи дуги кругъ постепенно проходитъ вмѣстѣ съ врѣзанными въ него коробками, выполненными свѣжими, по достаточно просохшимъ сырцевымъ кирпичемъ, а по мѣрѣ его обратнаго движенія изъ-подъ пресса кирпичъ вынимается мальчикомъ („бѣгункомъ“) обѣими руками изъ коробки и относится въ сторону для укладки стоящимъ (длиннымъ ребромъ) на тесины, настланные на землѣ.

Не знаю, достаточно ли ясно объяснилъ и устройство этой машины, по окончательно отказываюсь передать тоскливо замирание сердца

можно вообще принять, что ручная работа обходится дешевле тамъ, где рабочія руки дешевы, выиска же и ремонти машинъ затруднительны, въ противномъ же случаѣ (при дешевизнѣ углѣй и большомъ запроѣ на кирпичъ) слѣдуетъ предпочитать машинное производство. Весьма важное преимущество послѣднаго составляеть то, что изъ машинъ можетъ быть поставленъ любой рабочій, тогда какъ породовщиками могутъ быть только опытные и искусные рабочіе, которыхъ не всегда можно иметь подъ руками. За то ремонти кирпичедѣльныхъ машинъ обходится гораздо дороже, чѣмъ другихъ промышленныхъ машинъ, не исключая и паровыхъ (Tiggeschmiedt's Notizbl. 4. S. 106).

Сравнительные опыты показали, что относительная крѣпость обожженаго кирпича болѣе, чѣмъ ручного изъ той же глины и одинаково обожженаго.

и жуткое ощущение болани за головы рабочихъ, суетящихся вокругъ машины, занимающей площадь не больше 2 квадр. арш., причемъ самые шары спускаются почти надъ самой головой рабочихъ, по крайней мѣрѣ, на первый взглядъ, а толстые вертикальные стержни почти на уровне подбородка, на разстояніи $\frac{1}{2}—\frac{3}{4}$ ар. впереди головы. При шепмовѣрно быстромъ вращеніи тяжелыхъ шаровъ, массивной дуги и двухъ желѣзныхъ стержней такъ и кажется наблюдателю, что вотъ-вотъ они, при своемъ движеніи задѣнуть за голову рабочаго, вращающаго съ сильной патугой дугу съ шарами, или зацѣпить его подручнаго, нагибающаго нѣсколько голову къ кругу, чтобы снять съ него уже прессованный кирпичъ. Я не ручаюсь за точность взаимныхъ разстояній движущихся частей и головъ рабочихъ, такъ какъ миѣ случайно лишь удалось видѣть этотъ новый видъ работы, и я не имѣлъ времени подвергнуть его обстоятельному разсмотрѣнію, но что опасенія мои основательны, подтверждается тѣмъ, что и управляющій призывался мнѣ, что онъ самъ ломаетъ голову, какъ бы устранить эту видимую опасность устройствомъ какого нибудь щита или огражденія. Малѣйшей неосторожности, разсѣянности рабочихъ, всецѣло погруженныхъ въ процессъ работы и, при сдѣльной платѣ, изъ всѣхъ силъ старающихся сработать, какъ можно больше и скорѣй,— однимъ словомъ, достаточно малѣйшаго взмаха головы или движенія туловища впередъ, чтобы совершилась катастрофа, хотя ся, до поры, до времени еще и не случалось: машина пущена была въ ходъ не болѣе 3-хъ недѣль тому назадъ, какъ пишутся эти строки. Несомнѣнно, что, при ударѣ массивныхъ шаровъ или вертикальныхъ стержней въ високъ, рабочій не будетъ изувѣченъ, а будетъ убитъ тутъ же на мѣстѣ, но, при болѣе медленномъ вращеніи дуги и другомъ положеніи головы, возможны и другаго рода поврежденія болѣе или менѣе тяжелаго свойства.

Техника обжига сырцеваго кирпича.

Сырцевые кирпичи, даже вполнѣ просохшие на воздухѣ, солицѣ или искусственнымъ путемъ, все таки содержатъ значительное количество влаги. Обжигъ, какимъ бы путемъ онъ ни производился, имѣть главной цѣлью удалить влагу изъ сырца и придать ему надлежащую крѣпость, такъ чтобы онъ претерпѣлъ до известной степени прочное спаяніе¹⁾ глинистыхъ и зернистыхъ частицъ (песокъ и пр.), отнюдь однако не

сплавляясь въ стекловидную массу, иногда совершенно теряющую первоначальную форму кирпича. Обожженный кирпичъ обнаруживаетъ еще землистую поверхность излома, прилипаетъ къ языку, но, сохранивъ вообще общий характеръ первоначальной структуры, претерпѣваетъ однако весьма сложныя изменения въ своемъ физическомъ и химическомъ составѣ, для чего требуется весьма высокая (до 1200°C . или около 900°K).

При достаточно высокой t° содержащіяся въ глине щелочи, кальцій, окись желѣза и пр. соединяются съ кремнекислыми соединеніями глины образуя крайне сложный многоосновный силикатъ. Сѣриокислые соли частью разлагаются крѣневой кисл., частью возстановляются въ сѣристые металлы (сѣристый кальцій, сѣристый калій и пр.). Эти послѣдніе также подвергаются разрушительному дѣйствію крѣневой кисл., частью оставаясь, вмѣстѣ съ небольшимъ количествомъ сѣриокислыхъ солей, механически заключенными въ обожженному кирпичѣ, обусловливая его окраску, частью подъ влияніемъ атмосферного воздуха, разлагаясь съ образованіемъ сѣриистаго водорода и т. д.

При устройствѣ печей для обжига кирпича главную роль играетъ качество горючаго материала и возможно большая утилизациѣ развиваемой при помощи его теплоты.

Въ этомъ отношеніи различаютъ главнымъ образомъ печи съ постоянной, никогда не прерывающейся топкой (обжигъ по принципу берлинскихъ круглыхъ печей Гофмана) и печи съ периодической топкой (такъ называемыя у пѣнцевъ Feldofen или stehende Ofen, а у насъ русскія печи, напольныя и колпачныя). Найдено, что въ обыкновенныхъ русскихъ печахъ прошадаетъ совершенно безъ пользы около 58% всей теплоты (Weismann). Въ Гофмановской печи, которую ниже мы опишемъ несолько подробнѣе, наружный воздухъ, способствующій горѣнію, проходя предварительно чрезъ пайство количество горячихъ кирпичей, обожженныхъ нѣсколькоими днями раньше, этимъ путемъ нагревается до 300°C ., чѣмъ достигается значительное сбереженіе топлива; кроме того, горючие газы не уходятъ прямо наружу, какъ при обыкновенной топкѣ, но должны прежде пройти чрезъ сухой сырцевой кирпичъ, только что насужденный въ камерахъ, находящихся на пути горячаго воздушнаго тока. Если прибавить къ этому выигрышъ во времени, меньшее развитіе дыма и возможность регулировать по произволу силу огня, то легко понять, что печь съ постоянной топкой составляетъ предметъ занятій самаго скромнаго кирпичнаго заводчика: безъ нея, при дорогоизнѣ топлива и рабочихъ рука, ему довольно трудно тягаться съ заводами, на которыхъ уже имѣются берлинскія печи.

Обыкновенные русскія печи бываютъ или открытыя сверху (напольныя) или прикрытыя сводомъ (въ 1 кирпичъ стоймъ) съ безчисленнымъ множествомъ отверстій (такъ называемая колпачная печи). Первая много дешевле обходится пристройѣ, но за то вторыя значительно сберегаютъ топливо и даютъ возможность регулировать силу огня, по мѣрѣ надобности.

Устройство этихъ печей крайне просто: представьте себѣ 4 кирпичныхъ стѣны, толщиною $\frac{1}{2}$ ар., высотою около 5 ар. или даже $4\frac{1}{2}$; въ двухъ противоположныхъ стѣнкахъ устроиваются въ 1 или 2 ряда свободные промежутки, проникнуть въ которыхъ можно по деревяннымъ переходамъ. Если печь пуста (не насыжена кирпичемъ), то вы очутиетесь въ четыреугольномъ пространствѣ: надъ вами почернѣвшій отъ дыма тесовий шатерь, пущій обыкновенно уступами, въ видѣ отдѣльныхъ щитовъ съ отверстіями (слуховыми окошками) между ними, или же голубое небо, если, волею судьбы шатерь охваченъ быть пламенемъ, длинными языками пробившимся сквозь толстый слой щебенки, которымъ засыпается, обыкновенно, насыженный кирпичъ на время обжига. Подъ ваниии ногами рѣшетка, выгнутая сводомъ, изъ бѣлаго или обыкновенного краснаго, менѣе прочнаго и легко сипавляющагося кирпича. Въ срединѣ печи эта рѣшетка или сводъ печи, опираемый вашими ногами, поконется на капитальной сплошной кирпичной стѣнкѣ (въ $\frac{1}{2}$ ар. толщины), идущей вдоль всей печи и именуемой быкомъ. Снаружи, по обѣимъ длиннымъ сторонамъ печи, внизу ея, идуть устья (6—12, смотря по размѣрамъ печи), такъ называемыя „очелки“. Эти очелки устроиваются ниже уровня земли, такъ какъ самая печь строится, какъ бы въ ямѣ и потому высота ея бываетъ различна, смотрѣть-ли на нее со стороны очелковъ или со стороны входа въ печь; каждый такой очелокъ или устье ¹⁾ продолжается подъ рѣшетчатымъ сводомъ печи до самаго быка, въ видѣ дорожки, ограниченной съ боковъ такой же сплошной кирпичной стѣнкой, какъ вышеописанная, но менѣе толстой (около $\frac{1}{4}$ ар. шир.). Такое устройство, по объясненію сѣдущихъ людей, имѣть цѣлью устранить слишкомъ сильное движение воздуха подъ сводомъ печи, что и было бы непремѣнно, если бы дорожки (очелки), не сообщающіяся между собой, проходили насквозь черезъ всю печь съ одной стороны на другую, но такъ какъ дорожки упираются въ срединѣ печи въ глухой быкъ, то пламя, идущее по нимъ, движениемъ наружнаго воздуха, устремляется вверхъ сквозь многочисленныя отверстія рѣшетки и, постепенно проходя черезъ всю толщу насыженного сырца, обжигаетъ его

¹⁾ Если не ошибаюсь очелкомъ называютъ вообще всю дорожку, по которой идетъ пламя.

сверху до низу. Горючий матерьялъ подкладывается на колосникахъ т. е. желѣзныя полосы, расположенные въ избѣстномъ разстояніи другъ отъ друга и допускающія свободный доступъ воздуха и удобное удаленіе золы въ зольники (нижняя часть топки или очелка). Просохшіе въ сараѣхъ или на солнцѣ кирпичи укладываются обжигалами (садчиками) параллельными рядами, близко одинъ къ другому, съ небольшимъ лишь промежутками, такъ, что одинъ слой идетъ по днищѣ печи, а слѣдующій за нимъ верхній по ширинѣ ея, перекрещивая слѣдовъ предыдущій, и т. д., пока все четыреугольное пространство печи не будетъ выполнено снизу до верху ¹⁾). Промежутки въ стѣнкахъ печи (входъ въ нее) закладываются кирпичемъ и тщательно замазываются глиной. Чтобы печь не расширило, когда масса насаженного кирпича будетъ отъ сильного жара напирать на боковыя стѣнки, по угламъ дѣлаются такъ называемыя контрафорсы т. е. углы печи образуютъ не входящій, а исходящій уголъ. Сверху насаженный кирпич засыпается пескомъ и щебенкой (осколками кирпича), для уменьшения теплопроводности и для того, чтобы пламя не пробивалось. Таково устройство русскихъ напольныхъ печей на большинствѣ кирпичныхъ заводовъ, не обзаведшихся берлинской достаточныхъ размѣровъ: разница лишь въ устройствѣ шатра, но для насть это не имѣетъ большаго значенія, такъ какъ условія работы остаются тѣ же самые, а въ смыслѣ вентиляціи, при такомъ громадномъ отдѣленіи дыма и пр., значение слуховыхъ оконъ, фонарей и т. п., во всѣхъ видѣпныхъ мною случаяхъ, крайне ничтожно. Печи устроиваются одиночныя или двойныя подъ общимъ шатромъ или „нелестью“ ²⁾). Колпачные печи отличаются отъ напольныхъ только темъ, что верхъ печи закрывается тонкимъ сводомъ съ безчисленными отверстіями, закрываемыми по мѣрѣ надобности четыреугольными кусками кирпичей. При такомъ устройствѣ менѣе бываетъ опасности отъ пожарѣ и получается большая возможность направлять силу пламени въ тѣ мѣста печи, где кирпичъ наиболѣе въ немъ нуждается, вслѣдствіе чего и обжигъ происходитъ гораздо равномѣрнѣе, не говори уже о значительномъ сбереженіи топлива. Въ санитарномъ отношеніи рабочіе, по моему мнѣнію, выигрываютъ отъ этого лишь косвеннымъ путемъ, такъ какъ работа ихъ, хотя и совершается при такихъ же ад-

1) Разсчитано, что на 1 куб. футъ печи приходится 6,85—7,5 кирп. (Мусират).

2) Я долго не могъ понять происхожденіе этого слова „нелестя“ или, какъ его обикновенно выговариваютъ, „недис“ и готовъ былъ даже произвести его отъ какого нибудь француза Ислиссье, исправленного въ русскихъ устахъ. Но слово однако одного приказчика калужскаго, съ молодыхъ лѣтъ жившаго, во всякихъ земельныхъ по кирпичнымъ заводамъ, слово это чисто русское, употребляющееся совместно, одного корня со словомъ „нелеза“.

сихъ условіяхъ, идти гораздо скорѣе и не прощадаетъ даромъ, въ особенности, если они получаютъ рабочую плату не за все лѣто, а съ каждой 1000 хорошо обожженаго кирпича.

Обратимся тепѣрь къ самому обжигу въ русскихъ печахъ. Сперва въ очелахъ разводятъ только легкій огонь, чтобы удалить первый густой дымъ (*Schmauschen*), а равно и водяные пары („запарка кирпича“). Затѣмъ, при постоянномъ и постепенномъ подкидываніи топлива въ очелки, пламя продвигается до самого конца дорожки т. е. до глухаго быка, а сквозь рѣшетки пола печи раскаленный воздухъ или пламя проходить чрезъ промежутки между насыженными рядами кирпичей. При достаточномъ количествѣ топлива (для обжига каждой 1000 сырца требуется около $\frac{1}{2}$ саж. дровъ) пламя распространяется на столько, что обходить все пространство печи и обжигаетъ самые верхніе слои сырца или даже, при недосмотрѣ, самую пелесть печи¹⁾. Въ то время, когда кирпичъ находится „на пару“, очелки все время остаются открытыми, а по окончаніи запарки, когда печь будетъ переходить „на полный взваръ“, ихъ закрываютъ желѣзными заслонками. Было бы ошибочно думать, что при полномъ взварѣ нужно нажаривать печь, сколько вѣзть въ нее дровъ: наоборотъ, всегда приходится сообразоваться съ свойствами кирпича и степенью чувствительности глины, такъ какъ кирпичъ можетъ или растрескаться при обжигѣ или слизавиться въ видѣ отдѣльныхъ безобразныхъ шлаковыхъ кусковъ. Для правильного наблюденія за обжигомъ требуется очень большой павыкъ и хорошо пріученный глазъ, чтобы надлежащимъ образомъ принародиться къ различнымъ отгѣнкамъ жара. Степень распространенія огня узнаютъ, обыкновенно, по вытяжнымъ дырамъ верхней части печи или по интенсивности жара въ нихъ и въ очелахъ, а главнымъ образомъ по различной окраскѣ обжигаемаго кирпича.

По окончаніи взвара всѣ очелки закладываютъ кирпичемъ и замуравливаютъ, а печи даютъ постепенно остывать. Высадка обожженаго кирпича, по *техническимъ* соображеніямъ, должна производиться не прежде, чѣмъ печь окончательно охладится такъ, что кирпичъ можно брать руками (Мусиратъ и др.). Затѣмъ слѣдуетъ сортировка кирпича, причемъ имѣется вообще въ виду твердость его, тяжеловѣсность, цвѣтъ, звукъ при постукиваніи и пр. Различаютъ главнымъ образомъ слѣдующіе виды кирпичей: 1) лучшій сортъ (красный) идетъ обыкновенно на кладку стѣнъ; 2) алый, болѣе пористый и легковѣсный, для кладки

1) При пожарѣ на русскихъ печахъ отнюдь не сѣдуетъ заливать его, ибо въ такомъ случаѣ распространеніе его нельзя остановить, а кирпичъ погибнетъ и сплавится въ одну общую шлаковую массу, которую почти никакъ нельзя разбить на куски.

печей и пр.; 3) полуожелезнить (при действии очень сильного жара и подъ влияниемъ многихъ другихъ условий глины, содержащая желѣзо, сплавляется мѣстами въ чрезвычайно крѣпкую стекловидную блестящую массу, которая въ видѣ болѣе или менѣе толстыхъ жилъ различной окраски проходитъ въ веществѣ обычнаго кирпича), идѣтъ преимущественно для кладки фундаментовъ, гидравлическихъ сооруженій и т. под.; 4) желѣзникъ (Klinker) представляетъ высшую степень сплавленія глины, производится, какъ говорятъ, только на заграниценныхъ заводахъ, а у насъ служитъ заводскимъ отбросомъ, идущимъ на буть и для мощенія дорогъ. Собственно клинкеромъ называютъ крайне крѣпкій, блестящій, совершенно сплавившійся кирпичъ, вполнѣ сохранившій однако свою первоначальную форму; на нашихъ же заводахъ кирпичъ желѣзникъ представляетъ крѣпкіе, болѣе или менѣе крупные куски кирпича или даже цѣлые кирпичи, исковерканные самыемъ причудливымъ образомъ.

Обжигъ кирпича продолжается обыкновенно 3—18 дней и болѣе; кирпичъ стынетъ около 5—6 дней (Мусиратъ¹⁾).

Топливомъ при обжигѣ въ русскихъ печахъ у насъ служатъ главнымъ образомъ основыя дрова (патерокъ), а заграницей и на иѣкотонныхъ русскихъ заводахъ различные виды каменнаго угля.

Процессы, наблюдавшіеся при обжигѣ въ тако города печахъ, причемъ существуетъ значительная разница температуры въ различныхъ поясахъ печи, вслѣдствіе большаго или меньшаго удаленія ихъ отъ очелковъ, въ существенныхъ чертахъ, состоять въ слѣдующемъ:

При запаркѣ кирпича водяные пары, развивающіеся сначала въ нижнихъ слояхъ печи, увлажняютъ вышележащіе слои кирпича, которые *могутъ дымить* (schmauschen) только въ томъ случаѣ, если кирпичи вблизи очага слабо раскалены. Конопъ отъ дыма осѣдаетъ сперва на влажныхъ кирпичахъ, но при дальнѣйшемъ обжигѣ на нихъ остается лишь незначительное количество пепла, такъ какъ недостаточно окислившіяся составные части его подъ конецъ сгораютъ вполнѣ, обусловливая ту или другую окраску кирпича. Съ усиленіемъ тяги воздуха, при полномъ взварѣ, часть пепла выѣсть съ пламенемъ уносится въ ходы для огня, пристаетъ къ нимъ и легко сгораетъ, при постоянномъ выѣленіи водяныхъ паровъ изъ горючаго материала, стѣнъ, пола печи и пр. Чѣмъ далѣе идетъ взваръ, тѣмъ болѣе умѣряютъ тягу закрываніемъ вытяжныхъ дыръ на верху печи, засыпаніемъ щебенкой и

¹⁾ По Мусирату, средняя печь съ 10 поворотно идущими дорожками для огня, выѣщаетъ около 60000 кирп. и требуетъ для обжига 20 дней, именно: 3 для пасадка, 10 д. для тонки, 4 д. для охлажденія и 3 д. для высадки.

наконец плотище сдвигая заслонки очелковъ. По мѣрѣ умѣренія извара, тѣмъ или другимъ путемъ, освѣшившія и не вполнѣ сгорѣвшія составные части дыма улетучиваются и могутъ вызвать новую окраску кирпича.

При содержаніи въ тоилівѣ сырьи пламя, кроме дыма, паровъ и составныхъ частей золы, содержитъ также и сѣрнистую кислоту; всѣ эти выдѣленія, смѣшиваясь выѣсть съ продуктами метаморфоза сырцеваго кирпича, развивающими изъ самой глины (водяные пары, угольная, сѣрнистая кислоты, хлористыя и аммоніакальныя соединенія и пр.). вступаютъ въ химическое взаимодѣйствіе другъ съ другомъ, дѣйствуя, смотря по силѣ огня, то окисляющимъ, то восстановляющимъ образомъ.

Печь при обжигѣ дымить далеко не одинаково, что находится въ зависимости отъ усиленія или ослабленія тяги и процесса горѣнія. Сперва, въ началѣ извара, выдѣленіе дыма бываетъ незначительно, такъ какъ дымъ задерживается весь въ слояхъ кирпича, уложеннаго прямо надъ очелками, затѣмъ печь начинаетъ дымить сильнѣе, а если всѣ вытяжные дыры (Zuglöcher) въ ходу, то выдѣленіе дыма въ окружающую атмосферу, бываетъ наиболѣе сильно. Къ концу обжига выдѣленіе дыма снова ослабляется, такъ какъ горѣніе происходитъ вполнѣ и часть дыма сгораетъ безъ остатка въ раскаленныхъ до верху кирпичахъ.

Втченіе всего обжига тяга, какъ выше упомянуто, не остается постояннѣй, но испытываетъ весьма значительныя колебанія, обусловливаясь, главнымъ образомъ самими раскаленными кирпичами.


Печей, устроенныхъ по принципу Гофмана, существуетъ великое множество, такъ что перечислить ихъ всеѣть возможности и притомъ, съ нашей точки зрѣнія, было бы совершенно лишнимъ. Главное различіе между ними состоїтъ въ слѣдующемъ: 1) по формѣ онѣ бываютъ круглые, овальные, эллипсOIDНЫЕ и т. д.; 2) вытяжная или дымовая труба помѣщается въ срединѣ печи или спаружи ея; 3) тоилівомъ можетъ служить дерево, каменный уголь, высѣвки антрацита, горючій газъ и пр.; 4) другія болѣе или менѣе удачныя модификаціи имѣютъ главной цѣлью большую эксплоатацию тепла.

Принципъ Гофмановской печи, употребляющейся вообще при всѣхъ производствахъ, требующихъ обжига при высокой t^* , чрезвычайно простъ и удобопонятенъ: въ обыкновенныхъ печахъ, какъ бы тщательно онѣ не прикрывались сверху, значительная часть теплоты (около $\frac{1}{3}$), поднимаясь вверхъ, прошадаетъ безслѣдно въ окружающей атмосферѣ, и притомъ обжигъ идетъ крайне неравномѣрно, такъ какъ по угламъ печи и въ некоторыхъ другихъ мѣстахъ ея жарь бываетъ наименьшей. Если же стоячую печь опрокинуть, мысленно, бокомъ и рядомъ съ ней поста-

вить другую, третью и т. д. печь, то жарь отъ первой печи, гдѣ производится взваръ, будетъ уходить уже не вверхъ, а предварительно обойдеть весь сырцъ, насаженный въ печахъ, соседнихъ съ нею, и такимъ образомъ подготовить ихъ для полнаго обжига, который потребуетъ уже несравненно меньшаго количества топлива.

Заслуга Гофмана состоитъ слѣд. лишь въ томъ, что онъ задумалъ воспользоваться продуктами горѣнія не только для побочныхъ цѣлей, какъ это практиковалось уже раньше его, но, главнымъ образомъ, для полученія наибольшаго эффекта отъ развивающей топливомъ теплоты.


Рис. 1.



Гофмановская круглая печь (рис. 1) состоять изъ 12—16 отдѣльныхъ шахтныхъ¹) печей, расположаемыхъ кругообразно, а въ послѣднее время для сбереженія строительного материала и эллипсообразно. Эти печи или камеры непосредственно примыкаютъ одна къ другой, отдѣляясь другъ отъ друга только подвижными перегородками, такъ что если эти перегородки вынуть, то вся система образуетъ полое кольцо. Каждая отдѣльная печь (камера) или каждое отдѣление полого кольца, соединяется съ замыкаемымъ дымовымъ каналомъ a^1 a^2 a^3 съ цен-

¹) Печи съ закрытой топкой (шахтой), въ которую горячій материалъ забрасывается черезъ верхнее ее отверстіе (колошикъ), какъ напр. доменные печи для выплавки чугуна.

Рис. 2.



Расположение камеръ берлинской печи.

тральной дымовою трубою (А рис. 2). Горючій матеріяль забрасывается черезъ отверстія c^1 , c^2 , c^3 , $c^4\dots$, продѣланныя въ сзадѣ каждой печи и закрываемыя желѣзными колпаками. Отдѣленія наполняются горючимъ матеріаломъ по-очередно и пускаются въ ходъ одно за другимъ, причемъ вполнѣ раскаленнымъ („на взварѣ“) бываетъ всегда только одно какое либо изъ нихъ; если въ данный моментъ „на взварѣ“ напр. отдѣленіе № 1, а № 12 былъ предшествующимъ, то № 2 будетъ послѣдующимъ. Одновременно съ этимъ № 7 опорожняется (производится высадка готоваго кирпича), вѣж же остальныхъ отдѣленія остаются наполненными и притомъ № № 8, 9, 10, 11 и 12 обожженными уже товаромъ, а № 2, 3, 4, 5 и 6 только еще предназначены для обжига; № 8, 9, 10, 11 и 12 нагрѣты, слѣдоват., тѣмъ больше, чѣмъ менѣе отстоять отъ № 1. Атмосферный воздухъ, потребный для поддержанія горѣнія въ № 1, проиникаетъ въ печь чрезъ опорожняемое отдѣленіе № 7 и проходитъ за тѣмъ къ № 1 чрезъ отдѣленія № 8, 9, 10, 11 и 12, постоянно нагреваясь на своемъ пути все больше и больше, производя вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно охлажденіе обожженаго товара въ той степени, какая требуется по роду его. Горячіе печные газы, съ своей стороны, удаляются въ дымовую трубу не прямо чрезъ а¹, а только чрезъ а², проходи, слѣдоват., чрезъ расположенный на этомъ пути отдѣленія и преднагрѣвай ихъ, причемъ непосредственно примыкающее отдѣленіе № 2 нагревается всѣхъ сильнѣе, слѣдующее за-нимъ пѣсколько менѣе и т. д. Прохожденіе этого пути для воздуха достигается замыканіемъ желѣзной заслонкой сообщенія между № 6 и опорожняемымъ и вновь загружаемымъ (насадка) отдѣленіемъ № 7, а для печныхъ газовъ—замыканіемъ всѣхъ каналовъ, ведущихъ къ дымовой трубѣ, за исключеніемъ

только а⁶. Действиемъ тяги дымовой трубы воздухъ, входящій въ камеру № 7, проходитъ черезъ №№ 8, 9, 10, 11 и 12 въ № 1, а печные газы удаляются отсюда далѣе чрезъ №№ 2, 3, 4, 5, 6 и а⁶ въ дымовую трубу.— Какъ скоро товаръ, помѣщенный въ камерь № 1, будетъ вполнѣ обожженъ, желѣзную заслонку, разъединявшую камеры № 6 и № 7, вынимаютъ и устанавливаютъ между отдѣленіями № 7 и № 8, а⁶ замыкаютъ, а⁷ открываютъ, № 8 опорожняютъ (высадка) и вновь загружаютъ (насадка), а затѣмъ „пускаютъ на взваръ“ т. е. наполняютъ горючимъ матеріаломъ отдѣленіе № 2. Такимъ образомъ печь продолжаетъ действовать непрерывно. Гофмановскія печи доставляютъ ежедневно 25000—40000 штуки кирпича; горючаго матеріала сберегается до 50%.¹⁾.

Самый сводъ печи состоять изъ двухъ концентрическихъ довольно тонкихъ стѣнокъ, промежутки между которыми, а равно и верхняя часть свода (верхній ярусъ берлинны) засыпаются, для уменьшения напрасной потери теплоты, пескомъ, золой и т. п.; основаніе же печи, для защиты отъ почвенной влажности, заливается цементомъ, асфальтомъ и т. д.

Снаружи сводъ берлинской печи обводится кругомъ кирпичными стѣнами (около $\frac{1}{2}$ —1 ар., смотря по прочности постройки и средствамъ завода), такъ что между этой оградой и наклоннымъ сводомъ самой печи остается коридоръ, шириной 5—10 ар., служащий большей частью для склада запаснаго сырца или для устройства различныхъ рабочихъ и жилыхъ помѣщеній.

Сверху все зданіе обносится тесовой или толевой крышей, пущей, обыкновенно, уступами въ видѣ отдѣльныхъ ярусовъ, какъ бы насаженныхъ другъ на друга и снабженныхъ многочисленными фонарями (*Luftschächte*), люками и окнами, такъ какъ *частный и быстрый обрывъ воздуха составляетъ одно изъ главныхъ условій удачнаго обжига*. Кроме того въ наружныхъ стѣнахъ продѣлываются довольно широкіе входы съ наѣвшанными дверями, чтобы ихъ можно было, по мѣрѣ надобности, запирать. Входъ на верхъ печи, для подвоза топлива и пр., устраивается, снаружи или внутри всего зданія, по досчатымъ исходнякамъ (ширина около $1\frac{1}{2}$ ар.).

Доступъ въ самыя камеры, для привоза и вывоза товара, отирается черезъ особые входы, приходящіеся какъ разъ противъ наружныхъ дверей. По мѣрѣ надобности входъ въ каждую камеру закладывается, обыкновенно (на видѣнныхъ мною заводахъ) 2-мя глухими въ одинъ кирпичъ стѣнками, наружной и внутренней (передней и задней): сначала закладываются внутреннюю стѣнку, а затѣмъ наружную; свободное про-

¹⁾ Постъ. Основы химической технологии. Перев. Карцева Вып. I, ст. 26. 1880 г.

странство между ними засыпают пескомъ (дурнымъ проводникомъ тепла). Замуравивъ входъ, его сверхъ того завалпваютъ пескомъ, оставляя впрочемъ въ началѣ извара небольшое отверстіе, въ которомъ разводятъ легкій огонь, чтобы сильный жаръ сверху не сразу охватилъ сырой и холодный кирпичъ, что злачило бы испортить цѣлую партію кирпича.

Колошники или канфорки, въ которыхъ дежурные изварщики и подтощики день и ночь постоянно подкидываютъ сверху топливо, небольшими порциями и въ опредѣленные промежутки времени¹⁾, расположаются концентрически весьма близко другъ къ другу. Для регулированія обжига имѣются различнаго рода приспособленія: регистры, вышки, особаго устройства вѣхи и пр.

Если съ некоторыхъ канфорокъ приподнять чугунныя крышки, плотно прикрывающія ихъ, то оттуда обдается такимъ палиющимъ жаромъ и горячій токъ воздуха (при неособенно сильномъ изварѣ или надъ охлаждающимся камерами) пышетъ прямо въ лицо съ такой необычайной силой, что я, съ непривычки, едва не потерялъ сознаніе и едва-едва устоялъ на ногахъ, а еслибы диаметръ канфорки былъ шире, то плавное свалился бы, утративъ равновѣсіе, прямо внизъ на груду до-красна или даже до-блѣла раскаленныхъ кирпичей. При полномъ изварѣ я замѣчалъ, что когда изварщикъ или подтощикъ открываетъ крышку, чтобыбросить изъ желѣзного совка небольшое количество кокса или антрацитовыхъ высевокъ²⁾, то оттуда мгновенно вылетаетъ широкій столбъ огненныхъ искръ, высотою около $\frac{3}{4}$ или 1 арш.

Такъ какъ остановки въ сушкѣ сырца не бываетъ, то берлинская печь можетъ служить втеченіи всей зимы для обжига кирпича, заготовленнаго въ лѣтнее время. По Мусирату, экономія въ топливѣ, сравнительно съ обыкновенными печами, доходитъ до 70 %.

Повторяя описанную выше процедуру, раскаленный воздухъ, вмѣстѣ съ продуктами иенолнаго горанія (регенераторные газы), обводятъ кругомъ всего канала, причемъ пасадка и высадка кирпича происходятъ одновременно безъ перерыва, оставляя 2 наружныхъ двери, одну для высадки, другую для пасадки, постоянно открытыми.

Обыкновенно въ берлинской печи устроиваютъ не менѣе 8 камеръ, такъ какъ ежедневно одна камера должна опорожниться, другая наполняться, 3 камеры охлаждаются, 2—3 подогрѣваются.—Такимъ образомъ


¹⁾ На некоторыхъ заводахъ на верхнемъ ярусѣ берлина имѣются часы, бьющіе каждые 5 мин., или $\frac{1}{4}$ часа.

²⁾ Для обжига въ берлинѣ всего удобнѣе и дешевле высевки антрацита или коксъ съ газовыхъ заводовъ (зав. Якуникова), при этомъ обжигъ 1000 кирпичей обходится около 3 руб., тогда какъ при дровахъ около 8 руб.

(по Мусирату) каждая партия кирпича требует для пасадки $\frac{1}{2}$ дня, для подогревания 3 дня, для взвара 1 день, для охлаждения 3 дня и для высадки $\frac{1}{4}$ дня.

Сбережение горючаго материала по принципу Гофмана въ послѣднее время стараются увеличить еще больше устройствомъ *одного* только постоянно действующаго отдѣленія печи и медленнымъ продвиганіемъ въ немъ обжигаемаго материала, уложеннаго на небольшихъ платформахъ (такъ называемыя *канальныя печи*) ¹⁾.

Рис. 3



Прямой рельсовый путь, окруженный каменнымъ туннелемъ (каналомъ), заставляется сплошь 20—40 платформами (А. рис. 3), которые плотно придвигаются другъ къ другу и промежутки между которыми замазываются глиной. Дымовая труба находится не надъ печью собственно, а на одномъ изъ концовъ туннеля и именно на томъ, съ которого вдвигаются платформы. Благодаря такому расположению, атмосферный воздухъ, входящий въ туннель съ того конца, где находится дымовая труба, проходитъ подъ платформами и при этомъ отчасти охлаждаетъ ихъ. Дойдя до противоположнаго конца туннеля, воздухъ проходитъ тотъ же путь въ обратномъ направлениі надъ платформами и уходитъ за тѣмъ въ дымовую трубу. На своемъ пути онъ постепенно нагревается, приходя въ соприкосновеніе сперва съ обожженнымъ и еще горячимъ товаромъ, а затѣмъ поступая въ болѣе и болѣе нагрѣтыя части печи. Принявъ наконецъ участіе въ процессѣ горѣнія, воздухъ столь сильно перегревается, что на дальнѣйшемъ своемъ пути къ дымовой трубѣ онъ уже самъ отдаетъ большую часть поглощенной теплоты близлежащему сырому материалу и такимъ образомъ подогреваетъ его. Верхняя надплатформенная часть туннеля отдѣляется отъ нижней, благодаря тому, что все платформы снабжены съ обѣихъ сторонъ загибами, входящими въ желоба (а рис. 3), помѣщенные вдоль стѣнокъ туннеля и наполненные пескомъ. Черезъ каждые 2 часа одна платформа выдвигается, а на мѣсто нея съ противоположнаго конца вдвигается другая, вновь погруженная. Входъ и выходъ туннеля замыкаются такимъ обра-

1) Постъ (І. с.). Май не случилось видѣть этой системы обжига ни на одномъ изъ нашихъ заводовъ, но я привожу здесь описание ея въ тѣхъ ведахъ, что она заслуживаетъ одобренія съ санитарной точки зрѣнія, такъ какъ въ этой случай рабочіе не подвергаются такой высокой температурѣ (около 50—70° R), какъ въ настоящее время.

зомъ, что при вдвиганіи и выдвиганіи платформъ теплota ни-
сколько не теряется и тяга не претерпѣаетъ никакихъ укло-
неній въ своемъ пути.

Любопытно, что въ журнале инженеровъ озотъ фабрикъ и

въ журнале инженеровъ по атмосферѣ никакихъ открытий никто не
Въ виду существованія въ програмѣ санитарного изслѣдованія
фабрикъ и заводовъ Москов. губ. особаго вопроса относительно того,
терпятъ ли окружающіе жители и растительность какой либо вредъ или
непріятность отъ сосѣдства завода и какой именно, необходимо приве-
сти въ заключеніе настоящей главы мышіе объ этомъ вопросѣ герман-
скаго ученаго Vohl'я, сдѣлавшаго его предметомъ специальнаго изслѣ-
дованія ¹⁾ на мѣстныхъ заводахъ въ окрестностяхъ Кельна, въ двухъ
мѣстахъ (выѣлка кирпича изъ таѣ называемой тощей и жирной глины).

Поводомъ къ упомянутой работе послужили многочисленныя жа-
лобы, которые поднимались окрестными жителями относительно дурно-
пахучихъ газовъ, развивающихся при обжигѣ кирпича въ обыкновен-
ныхъ (русскихъ) печахъ. Такъ какъ эта статья, помещенная въ спе-
циальномъ журнальѣ, еще никѣмъ не реферировалась у насъ въ Россіи,
то, въ виду важности разматриваемаго вопроса, мы занимствуемъ изъ
нея весьма существенные указанія, разумѣется, *in extenso* ²⁾.

Dr. Vohl нашелъ, что при обжигѣ кирпича развиваются слѣдующіе
газы:

- 1) Угольная кислота (CO_2).
- 2) Оксік углерода (CO).
- 3) Болотный газъ (C_2H_4).
- 4) Маслородный газъ (C_4H_4).
- 5) Сѣрнистый водородъ (H_2S).
- 6) Сѣрнистая кислота. (H_2SO_3)
- 7) Сѣрная кисл. (H_2SO_4) (?!).

¹⁾ Dr. Herm. Vohl (in Cöln). Ueber die Gase und Dämpfe, welche sich bei der hier
zur Lande üblichen Feldziegelei entwickeln. Dyngler's Polytechnisches Journal Bd. CLXXVIII
Heft 4, 1865.

²⁾ Ко сожалѣнію Dr. Vohl не приводить цифровыхъ данныхъ, что въ значительной
степени ослабляетъ значеніе его работы, такъ какъ не-дастъ возможности судить о степени
разрѣженія прединыхъ продуктовъ въ атмосферномъ воздухѣ. Весьма было бы желательно,
чтобы эту тему затронула кто либо изъ русскихъ химиковъ: особенно важенъ анализъ узо-
требляемаго топлива, а также и воздуха *окрестъ* русскихъ печей. Что касается берлинскихъ
печей, то выѣлкеніе дыма изъ нихъ при очень высокой трубѣ, крайне незначительно и
врядъ-ли можетъ имѣть какое либо значеніе для ближайшихъ окрестностей.

- 8) Хлористоводородная (HCl).
- 9) Хлористый аммоний ($NH_4 Cl$).
- 10) Хлористое железо ($F_2 Cl_3$).
- 11) Вода (H_2O).

и кромъ того эмпиревматическая (смолистая) газы.

Вследствие химического влияния другъ на друга названные газы и пары, понятно, выдѣляются неодновременно. Источникомъ ихъ происхожденія служить частью горючей матеріяль, частью сама глина, подвергасшая обжигу при высокой температурѣ.

Шесть первыхъ газовъ обязаны своимъ возникновенiemъ горючему матеріалу, а 5 послѣднихъ, представляющихъ собственно пары, должно отнести на счетъ обработываемой глины.

Въ первое время, когда печь только что затоплена, развивающіеся газы и пары состоять большей частью изъ продуктъ горѣнія употребляемаго топлива, а именно: угольная кисл., окись углерода, болотный газъ, маслородный газъ¹⁾, сѣрнистая кисл., водяные пары, эмпиревматическая вещества resp. деготь и аммиакъ (NH_3).

Болотный, маслородный газъ, сѣрнистый водородъ, смолистые продукты и аммиакъ суть продукты сухой перегонки топлива. Сѣрнистый водородъ, какъ показали многія пыслѣдованія, развивался крайне рѣдко и притомъ только при жирномъ углѣ.

Цаплистыя соединенія не могли быть обнаружены, хотя образованіе ихъ (изъ топлива) вполнѣ возможно.

Употребляемая въ кирпичномъ производствѣ глина, кромъ силикатовъ глинозема, всегда содержитъ окись железа, и такъ называемыя чумозмыя вещества, возникающія частью изъ остатковъ растеній и навоза, составляющія одинъ изъ главныхъ источниковъ образованія хлоридовъ и сѣрнокислыхъ щелочей, а частью изъ азотистыхъ животныхъ веществъ. По этому въ глине всегда замѣщается присутствіе хлоридовъ щелочей, щелочноземельныхъ металловъ и наконецъ сѣрнокислыхъ солей и углекислого аммонія.

Присутствіе въ глине, какъ то бываетъ въ некоторыхъ местностяхъ, значительного количества сѣрнаго колчедана, служить причиной образованія сѣрнистаго водорода и сѣрнистой кислоты.

¹⁾ Метиль и этиленъ, обыкновенно, гораютъ или (этиленъ) разлагаются съ выдѣлениемъ углерода.

При встрече сърнистой кисл. (из горючаго материала и пр.) и сърнистаго водорода происходит выдѣленіе сѣры¹⁾, чо подъ вліяніемъ высокой температуры и кислорода воздуха, притекающаго къ верхнимъ частямъ печи, она сгораетъ, составляя такимъ образомъ еще новый источникъ образованія сърнистой кислоты.

Амміакъ (азотистыя вещества глины и пр.) въ видѣ нашатыря и окись желѣза въ видѣ соединенія желѣза съ хлористымъ аммониемъ осѣдаютъ, обыкновенно, на болѣе холодныхъ частяхъ печи, обнаруживая свое присутствіе различной ихъ окраской.

Что касается моихъ личныхъ наблюдений, то я долженъ признаться, что мнѣ не удавалось въ глаза рѣзкіе слѣды пагубнаго вліянія русскихъ печей на большинствѣ осмотрѣнныхъ мною заводовъ. Быть можетъ, это объясняется частью тѣмъ, что на этихъ заводахъ употреблялось древесное топливо, дающее обычные продукты горѣнія, какъ при всякой громадной топкѣ съ промышленной цѣлью, частью же тѣмъ, что я не имѣлъ достаточно времени и опыта, чтобы обратить должное вниманіе на этотъ вопросъ; притомъ не на всѣхъ заводахъ, во время осмотра, производился обжигъ въ периодъ наибольшаго развитія дыма. Какъ бы то ни было, я принужденъ оставить вопросъ о вредѣ русскихъ печей на ближайшую окрестность до поры до времени открытымъ. Во всякомъ случаѣ, однако, близкое сопѣтство русскихъ печей съ жилыми строеніями (села, дачи и пр.) нельзя признать индифферентнымъ, тѣмъ болѣе, что, помимо продуктовъ разложенія самой глины, при обжигѣ кирпича въ русскихъ печахъ развивается такое громадное количество дыма, какъ ни при какомъ другомъ производствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, подѣбажая къ любому кирпичному заводу, кажется, что цѣлое селеніе охвачено пожаромъ; густой столбъ дыма бываетъ виденъ, обыкновенно, за 2—3 версты²⁾, и, подымаясь, при обычныхъ условіяхъ, высоко къ небу, застилая горизонтъ, при вѣтрѣ онъ разстилается по низу и можетъ быть крайне непріятенъ для ближайшихъ жителей.

1) Выдѣленіе сѣры изъ сърнистаго водорода дѣйствіемъ сърнистой кислоты происходитъ только въ томъ случаѣ, когда оба газа приходятъ въ созицкоееніе другъ съ другомъ въ растворѣ, т. е. при пропусканиі сърнистаго ангидрида въ сърнисто-водородную кислоту, или наоборотъ при пропусканиі $H_2 S$ въ растворъ SO_2 :



2) Жители Москвы, которымъ приходилось часто ездить въ сельце Богородское на дачу, наѣрно согласятся со мной. Мнѣ часто приходилось быть свидѣтелемъ, какъ сидѣвшіе па верху коннозѣмѣнаго вагона принимали дымъ на кирпичномъ заводѣ Гусарева или Милованова (за Семенонской заставой) за большой пожаръ въ ближайшей окрестности Москвы.

Слѣдовательно учрежденія, отъ которыхъ зависитъ выдача разрѣшений на устройство кирпичныхъ заводовъ вблизи жилыхъ мѣстъ должны предварительно требовать отъ предпринимателей точныхъ указаний, гдѣ, какъ и съ какимъ топливомъ предполагаютъ они производить обжигъ выдѣльваемаго кирпича.

Определение степени удаления кирпичных заводов¹⁾ от жилых помещений зависит от дальности изслѣдований.